



Termo de Não Conformidade RSU (TNC) **– Porto Esperidião – 01/2025**

Porto Esperidião – MT, fevereiro de 2026.

Índice

Anexo I - Termo de Não Conformidade	3
1 Não conformidades identificadas - FTP RSU Porto Esperidião 1/2025	5
2 Não conformidades identificadas - FTP PRO RSU Porto Esperidião - 1/2025	13

Anexo I - Termo de Não Conformidade

1. ÓRGÃO FISCALIZADOR

RAZÃO SOCIAL: AGERR Pantanal

ENDEREÇO: Av. Pres. Tancredo Neves, 5659 – São José, Mirassol d'Oeste - MT, 78280-000.

TELEFONE E EMAIL: (65) 9-9808-2026; fiscalizacao@agerrpantanal.com.br e ouvidoria@agerrpantanal.com.br

2. TITULAR DOS SERVIÇOS

RAZÃO SOCIAL: Prefeitura Municipal de Porto Esperidião

ENDEREÇO: Av. 13 de Maio, 555, Porto Esperidião – MT.

TELEFONE E EMAIL: (65) 3225-1139; gabinete@portoesperidiao.mt.gov.br.

3. RESUMO DO TERMO DE NÃO CONFORMIDADE

Na ação de fiscalização, sobre as condições técnico-operacionais e comerciais para verificação da qualidade de atendimento do sistema de manejo de RSU no município de Porto Esperidião/MT, bem como sobre as demais obrigações do prestador junto aos usuários e à AGERR/Pantanal, foram constatados procedimentos que devem estar de acordo com os regulamentos da AGERR/Pantanal, com o instrumento contratual e com a Legislação em vigor. Os fatos apurados pela equipe de fiscalização direta da AGERR/Pantanal, na presente Fiscalização de Acompanhamento estão detalhados no Anexo I e as ações a serem implantadas pela concessionária, bem como seus prazos, são descritos no Anexo abaixo. A não correção da transgressão no prazo estabelecido pela Agência Reguladora poderá resultar na aplicação da multa diária.

4. RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO

NOME: Luciana Nascimento da Silva

CARGO: Diretora Geral

TELEFONE: (65) 99667-3934

EMAIL: diretoria@agerrpantanal.com.br

NOME: Paulo Mário Costa Cardoso

CARGO: Diretor Técnico Operacional

TELEFONE: (65) 9808-2026

EMAIL: diretoria@agerrpantanal.com.br

NOME: Pérciles Sidene da Cruz

CARGO: Diretor Administrativo e Financeiro

TELEFONE: (65) 99642-9071

EMAIL: ouvidoria@agerrpantanal.com.br

5. RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO TNC

NOME: Paulo Mário Costa Cardoso

CARGO: Diretor Técnico Operacional

TELEFONE: (65) 9808-2026

EMAIL: diretoria@agerrpantanal.com.br

NOME: Rodney Ferreira Nunes Junior

CARGO: Estagiário Eng. Sanitária e Ambiental

TELEFONE: (65) 99808-2440

EMAIL: fiscalizacao@agerrpantanal.com.br

Mirassol d'Oeste, janeiro de 2026.

Eng.^a Luciana N. da Silva
Diretora Geral
AGERR Pantanal - MT

Eng.^o Paulo Mário C. Cardoso
Diretor téc. Operacional
AGERR Pantanal - MT

Péricles S. da Cruz
Diretor Adm. Financeiro
AGERR Pantanal - MT

1 Não conformidades identificadas - FTP RSU Porto Esperidião 1/2025

Serviço: Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos

Nº	Código	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
1	F75-1243	Centro de Triagem	Há um programa de educação ambiental junto à população para impulsionar a coleta seletiva?	Não foi evidenciada existência de um programa de educação ambiental junto à população para impulsionar a coleta seletiva.	LEI Nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
2	F75-1244	Centro de Triagem	A unidade de triagem possui placa de identificação?	Não foi evidenciado que unidade de triagem possui placa de identificação.	NR 26	Grupo 2 - Natureza média	180
3	F75-1245	Centro de Triagem	A unidade de triagem está devidamente cercada impedindo acesso de agentes externos?	Não foi evidenciado que a unidade de triagem está devidamente cercada impedindo acesso de agentes externos.	NBR 13.896/1997	Grupo 2 - Natureza média	90
4	F75-1246	Centro de Triagem	A unidade possui sistema de drenagem de águas pluviais?	Não foi evidenciado que a unidade possui sistema de drenagem de águas pluviais.	NBR 13.896/1997	Grupo 2 - Natureza média	90
5	F75-1247	Centro de Triagem	A unidade possui sistema de drenagem de chorume?	Não foi evidenciado que a unidade possui sistema de drenagem de chorume.	NBR 13.896/1997	Grupo 2 - Natureza média	90
6	F75-1248	Centro de Triagem	A unidade possui cobertura?	Não foi evidenciado que a unidade possui cobertura.	NBR 13.896/1997	Grupo 2 - Natureza média	90
7	F75-1249	Centro de Triagem	A cobertura da unidade está em condições de conservação adequadas?	Foi evidenciado que a cobertura da unidade não está em condições de conservação adequadas.	NBR 13.896/1997	Grupo 2 - Natureza média	90

Nº	Código	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
8	F75-1250	Centro de Triagem	A via de acesso dos caminhões é pavimentada?	Foi evidenciado que a via de acesso dos caminhões não é pavimentada.	NBR 13.896/1997	Grupo 2 - Natureza média	90
9	F75-1251	Centro de Triagem	A unidade possui balança para pesagem dos resíduos?	Foi evidenciado que a unidade não possui balança para pesagem dos resíduos.	NBR 13.896/1997	Grupo 2 - Natureza média	90
10	F75-1252	Centro de Triagem	É realizado o controle quantitativo de resíduos que chega na triagem?	Não foi evidenciada a realização do controle quantitativo de resíduos que chega na triagem.	NBR 13.896/1997	Grupo 2 - Natureza média	90
11	F75-1253	Centro de Triagem	É realizado o controle quantitativo de resíduos classificados pós triagem?	Não foi evidenciada a realização do controle quantitativo de resíduos classificados pós triagem.	NBR 13.896/1997	Grupo 2 - Natureza média	90
12	F75-1254	Centro de Triagem	É realizado o controle quantitativo de resíduos enviados para destinação final?	Não foi evidenciada a realização do controle quantitativo de resíduos enviados para destinação final.	NBR 13.896/1997	Grupo 2 - Natureza média	90
13	F75-1255	Centro de Triagem	É realizado o controle do quantitativo do composto produzido?	Não foi evidenciada a realização do controle do quantitativo do composto produzido.	NBR 13.896/1997	Grupo 2 - Natureza média	90
14	F75-1256	Centro de Triagem	É realizada a composição gravimétrica do resíduo coletado?	Não foi evidenciado que é realizada a composição gravimétrica do resíduo coletado.	LEI Nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
15	F75-1257	Centro de Triagem	É realizada a composição gravimétrica do resíduo encaminhado para a destinação final?	Não foi evidenciado que é realizada a composição gravimétrica do resíduo encaminhado para a destinação final.	LEI Nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90

Nº	Código	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
16	F75-1289	Coleta Comum	Há treinamento para a equipe de coleta?	Não foi evidenciada a existência de treinamento para a equipe de coleta.	NR 01	Grupo 2 - Natureza média	90
17	F75-1285	Coleta Especial	A população tem acesso à informação sobre dias e horários determinados para a coleta?	Não foi evidenciada que a população tem acesso à informação sobre dias e horários determinados para a coleta.	Lei nº 11.445/2007	Grupo 2 - Natureza média	90
18	F75-1286	Coleta Especial	Existe plano de coleta definido?	Não foi evidenciada a existência de plano de coleta.	Lei nº 11.445/2007	Grupo 2 - Natureza média	90
19	F75-1287	Coleta Especial	A frequência mínima de 72h entre coletas está sendo atendida?	Não foi evidenciada que a frequência mínima de 72h entre coletas está sendo atendida.	Contrato de Concessão	Grupo 2 - Natureza média	90
20	F75-1288	Coleta Especial	É realizada a limpeza periódica dos contentores coletivos?	Não foi evidenciada a realização de limpeza periódica dos contentores coletivos.	Lei nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
21	F75-1266	Disposição Final/Saúde Pública	Existe utilização de resíduos sólidos como fonte de alimentação no aterro sanitário?	Não foi evidenciada a utilização de resíduos sólidos como fonte de alimentação no aterro sanitário.	NBR 13.896/1997	Grupo 2 - Natureza média	90
22	F75-1267	Disposição Final/Saúde Pública	Existem animais domésticos na área do aterro sanitário?	Foi evidenciada a existência de animais domésticos na área do aterro sanitário.	NBR 13.896/1997	Grupo 2 - Natureza média	90
23	F75-1268	Ecoponto	O local de transbordo de RCC está identificado?	Não foi evidenciado que o local de transbordo de RCC está identificado.	CONAMA nº 307/2002 e Lei nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90

Nº	Código	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
24	F75-1269	Ecoponto	O local de transbordo de RCC possui licenciamento ambiental vigente?	Não foi evidenciado que o local de transbordo de RCC possui licenciamento ambiental vigente.	CONAMA nº 237/1997	Grupo 2 - Natureza média	90
25	F75-1270	Ecoponto	Há placa de identificação do local de armazenamento de pneus inservíveis?	Não foi evidenciada a existência de placa de identificação do local de armazenamento de pneus inservíveis.	CONAMA nº 416/2009	Grupo 2 - Natureza média	90
26	F75-1271	Ecoponto	O local de armazenamento de pneus inservíveis está devidamente cercado impedindo o acesso de agentes externos?	Não foi evidenciado que o local de armazenamento de pneus inservíveis está devidamente cercado impedindo o acesso de agentes externos.	LEI Nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
27	F75-1272	Ecoponto	Há controle da destinação de pneus inservíveis? (ver registro)	Não foi evidenciada a existência de controle da destinação de pneus inservíveis.	CONAMA nº 416/2009	Grupo 2 - Natureza média	90
28	F75-1273	Ecoponto	Há controle da destinação de óleo de cozinha? (ver registro)	Não foi evidenciada a existência de controle da destinação de óleo de cozinha.	Lei nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
29	F75-1274	Ecoponto	Há controle da destinação de lâmpadas de vapor de mercúrio? (ver registro)	Não foi evidenciada a existência de controle da destinação de lâmpadas de vapor de mercúrio.	Lei nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
30	F75-1275	Ecoponto	Há controle da destinação de resíduo eletrônico? (ver registro)	Não foi evidenciada a existência de controle da destinação de resíduo eletrônico.	Lei nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
31	F75-1276	Ecoponto	Há controle da destinação de lâmpadas de vapor de mercúrio? (ver registro)	Não foi evidenciada a existência de controle da destinação de lâmpadas de vapor de mercúrio.	Lei nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90

Nº	Código	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
32	F75-1277	Ecoponto	Há controle da destinação de pilhas e baterias? (ver registro)	Não foi evidenciada a existência de controle da destinação de pilhas e baterias.	CONAMA nº 401/2008	Grupo 2 - Natureza média	90
33	F75-1278	Ecoponto	Há controle da destinação de embalagens? (ver registro)	Não foi evidenciada a existência de controle da destinação de embalagens.	Lei nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
34	F75-1279	Ecoponto	Há controle da destinação de outro item de logística reversa (citar item)? (ver registro)	Não foi evidenciada a existência de controle da destinação de item de logística reversa.	Lei nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
35	F75-1280	Ecoponto	Há controle de entrada e saída de resíduos no PEV? (ver registro)	Não foi evidenciada a existência de controle de entrada e saída de resíduos no PEV.	Lei nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
36	F75-1281	Ecoponto	Há placa de identificação do local de armazenamento de resíduos volumosos?	Não foi evidenciada a existência de placa de identificação do local de armazenamento de resíduos volumosos.	Lei nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
37	F75-1282	Ecoponto	O armazenamento de resíduos volumosos se dá em local coberto?	Foi evidenciado que o armazenamento de resíduos volumosos se não dá em local coberto.	Lei nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
38	F75-1283	Ecoponto	O local de armazenamenro de resíduos volumosos está devidamente cercado impedindo acesso de agentes externos?	Foi evidenciado que o local de armazenamenro de resíduos volumosos não está devidamente cercado impedindo acesso de agentes externos.	Lei nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
39	F75-1284	Ecoponto	Há processo continuado de limpeza corretica de deposições irregulares (pontos viciados)? (ver registro)	Não foi evidenciada a existência de processo continuado de limpeza corretica de deposições irregulares (pontos viciados).	Lei nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90

Nº	Código	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
40	F75-1258	Sistema de varrição	Existe plano de varrição a ser seguido pelos funcionários?	Não foi evidenciada a existência de plano de varrição a ser seguido pelos funcionários.	Lei nº 14.026/2020	Grupo 2 - Natureza média	90
41	F75-1259	Sistema de varrição	Os resíduos coletados no serviço de varrição são acondicionados em local adequado evitando vazamento de chorume?	Não foi evidenciado que os resíduos coletados no serviço de varrição são acondicionados em local adequado evitando vazamento de chorume.	Lei Federal nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
42	F75-1260	Sistema de varrição	Os varredores recebem treinamento?	Foi evidenciado que os varredores não recebem treinamento.	Lei nº 14.026/2020	Grupo 2 - Natureza média	90
43	F75-1261	Sistema de varrição	Os varredores recebem formação / capacitação?	Foi evidenciado que os varredores não recebem formação / capacitação.	Lei nº 14.026/2020	Grupo 2 - Natureza média	90
44	F75-1262	Sistema de varrição	Os resíduos das atividades de desobstrução e limpeza de bueiros, bocas de lobo e correlatos são encaminhados para destinação final?	Não foi evidenciado que os resíduos das atividades de desobstrução e limpeza de bueiros, bocas de lobo e correlatos são encaminhados para destinação final.	Lei nº 14.026/2020	Grupo 2 - Natureza média	90
45	F75-1263	Sistema de varrição	Existem lixeiras que permitem a segregação dos resíduos adequadamente?	Não foi evidenciada a existência de lixeiras que permitam a segregação dos resíduos adequadamente.	Lei Federal nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
46	F75-1264	Sistema de varrição	Os resíduos de capina e roçada são destinados para unidades de tratamento?	Não foi evidenciado que os resíduos de capina e roçada são destinados para unidades de tratamento.	Lei Federal nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90

Nº	Código	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
47	F75-1265	Sistema de varrição	Os resíduos de poda e supressão vegetal são destinados para unidades de tratamento?	Não foi evidenciado que os resíduos de poda e supressão vegetal são destinados para unidades de tratamento.	Lei Federal nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
48	F75-1290	Unidade transbordo	de A unidade de transbordo está devidamente identificada?	Foi evidenciado que a unidade de transbordo não está devidamente identificada.	NR 26	Grupo 2 - Natureza média	180
49	F75-1291	Unidade transbordo	de Existe utilização de resíduos sólidos como fonte de alimentação no aterro sanitário?	Não foi evidenciada a utilização de resíduos sólidos como fonte de alimentação no aterro sanitário.	NBR 13.896/1997	Grupo 2 - Natureza média	90
50	F75-1292	Unidade transbordo	de Existem habitações temporárias / permanentes na área de transbordo?	Não foi evidenciada a existência de habitações temporárias / permanentes na área de transbordo.	LEI Nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
51	F75-1293	Unidade transbordo	de A unidade de transbordo possui placa de licenciamento ambiental?	Foi evidenciada que a unidade de transbordo não possui placa de licenciamento ambiental.	LEI Nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
52	F75-1294	Unidade transbordo	de Existe uso de resíduos como fonte de alimentação na unidade de transbordo?	Não foi evidenciada a utilização de resíduos como fonte de alimentação na unidade de transbordo.	LEI Nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
53	F75-1295	Unidade transbordo	de Existe atividade de catação na unidade de transbordo?	Não foi evidenciada a existência da atividade de catação na unidade de transbordo.	LEI Nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
54	F75-1296	Unidade transbordo	de Existem animais domésticos na unidade de transbordo?	Foi evidenciada a existência de animais domésticos na unidade de transbordo.	LEI Nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90

Nº	Código	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
55	F75-1297	Unidade transbordo	de Existem habitações temporárias / permanentes na unidade de transbordo?	Não foi evidenciada a existência de habitações temporárias / permanentes na unidade de transbordo.	LEI Nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
56	F75-1298	Unidade transbordo	de Os colaboradores da unidade de transbordo estão usando EPI?	Foi evidenciado que os colaboradores da unidade de transbordo não estão usando EPI.	NR 06	Grupo 2 - Natureza média	90
57	F75-1299	Unidade transbordo	de A unidade de transbordo possui balança para pesagem dos resíduos?	Foi evidenciada que a unidade de transbordo não possui balança para pesagem dos resíduos.	LEI Nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
58	F75-1300	Unidade transbordo	de A unidade possui balança para pesagem dos resíduos encaminhados para destinação final?	Foi evidenciada que a unidade não possui balança para pesagem dos resíduos encaminhados para destinação final.	LEI Nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
59	F75-1301	Unidade transbordo	de Ausência de odores fora da unidade?	Não foi evidenciada ausência de odores fora da unidade.	LEI Nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90

2 Não conformidades identificadas - FTP PRO RSU Porto Esperidião - 1/2025

Serviço: Processos

Nº	Código	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
1	F76-1302	Área Comercial	A cobrança de tarifa / taxa está sendo realizada?	Não foi evidenciado que a cobrança de tarifa/taxa está sendo realizada.	Lei nº 11.445/2007	Grupo 1 - Natureza leve	90
2	F76-1303	Área Comercial	Existe local para atendimento aos usuários dos serviços de manejo de resíduos?	Não foi evidenciada a existência de local para atendimento aos usuários dos serviços de manejo de resíduos.	Lei nº 11.445/2007	Grupo 1 - Natureza leve	90



Vamos Fiscalizar!

Este documento foi elaborado a partir de avaliações e apurações realizadas por fiscais especializados da agência reguladora, utilizando a plataforma www.vamosfiscalizar.com, e não representa a opinião de qualquer profissional vinculado à empresa VamosFiscalizar!