



Fiscalização Técnica Programada RSU (São José dos Quatro Marcos) - FTP RSU 01/2025

Fiscalização Técnica Programada do Manejo dos Resíduos Sólidos do município de São José dos Quatro Marcos-MT - AGERR Pantanal-MT

Mirassol D'Oeste - MT, março de 2026.

contato@agerrpantanal.com.br

Av. Tancredo Neves, 5659, Bairro: São José, Mirassol D'Oeste MT
(65) 99991-6398

Índice

1	Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos.....	3
1.1	Coleta comum	3
1.1.1	Coleta Comum	3
1.2	Coleta especial	6
1.2.1	Coleta Especial.....	6
1.3	Transporte	8
1.3.1	Transporte.....	8
1.4	Triagem e compostagem.....	15
1.4.1	Centro de Triagem	15
1.5	Varrição, asseio e conservação urbana.....	24
1.5.1	Sistema de varrição.....	24
1.6	RCC, especial, PEVs e volumosos.....	26
1.6.1	Ecoponto	26
1.7	Ativos Fiscalizados	34
2	Processos	35
2.1	Atendimento Comercial e Operacional - RSU	35
2.1.1	Área Comercial	35
2.2	Ativos Fiscalizados	36
3	Não conformidades identificadas	37

1 Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos

1.1 Coleta comum

1.1.1 Coleta Comum

Coleta	
A população tem acesso à informação sobre dias e horários determinados para a coleta?	Sim
Observação: No site da prefeitura. Só nos dias para coleta seletiva	
Existe plano de coleta definido?	Sim
Observação: Necessário entregar documentos	
A frequência mínima de 72h entre coletas está sendo atendida?	Sim
Observação: Centro 3x semana Resto 2x semana	
A coleta seletiva já foi implantada no município?	Sim
Observação: Necessário apresentar documentos da legislação	
Existe solução alternativa para coleta em locais afastados?	Sim
Observação: Distrito Santa fé 1x semana Distrito Aparecida bela 1x semana	
O material da coleta seletiva é encaminhado para unidade de triagem?	Sim
Há treinamento para a equipe de coleta?	Não
Os funcionários da coleta estão utilizando EPI?	Sim
Observação: Botina, luva, uniforme.	
Os contentores coletivos estão em condições de manutenção e conservação?	Não
Observação: Estão em estado avançado virtude exposição ao sol	
É realizada a limpeza periódica dos contentores coletivos?	Sim






O esgotamento do efluente da limpeza dos contentores coletivos é feito em local licenciado pelo órgão ambiental competente?

Não se aplica

1.2 Coleta especial

1.2.1 Coleta Especial

Coleta	
A população tem acesso à informação sobre dias e horários determinados para a coleta?	Sim
Observação: Site da prefeitura e na secretaria de obras	
Existe plano de coleta definido?	Sim
A frequência mínima de 72h entre coletas está sendo atendida?	Não
Observação: Intervalo é maior porque a cidade é pequena	
A coleta seletiva já foi implantada no município?	Sim
Observação: Não apresentou documentação da legislação	
Existe solução alternativa para coleta em locais afastados?	Sim
Observação: Coletada nas comunidades e no distrito Santa fé	
O material da coleta seletiva é encaminhado para unidade de triagem?	Sim
Há treinamento para a equipe de coleta?	Não
Os funcionários da coleta estão utilizando EPI?	Não
Os contentores coletivos estão em condições de manutenção e conservação?	Não
É realizada a limpeza periódica dos contentores coletivos?	Sim
O esgotamento do efluente da limpeza dos contentores coletivos é feito em local licenciado pelo órgão ambiental competente?	Não



1.3 Transporte

1.3.1 Transporte

Transporte	
A altura máxima de carregamento dos veículos coletores não ultrapassa 1,20m?	Sim
 Vamos Fiscalizar! 04/12/2025 10:33 Latitude: -15.6323059 / Longitude: -58.1770344	
Os veículos estão equipados com GPS?	Sim
Observação: Necessário apresentar documentos	
O número de veículos é suficiente para atender a demanda do município?	Sim
Observação: Listado no caderno	
O serviço abrange todo o município?	Sim
Os veículos coletores permitem o esvaziamento simultâneo de dois ou mais recipientes?	Sim





Os veículos coletores possuem carregamento traseiro?

Sim



Os veículos coletores dispõem de local adequado para o transporte dos trabalhadores?	Sim
O vestibulo dos veículos coletores tem capacidade igual ou superior a 1,5 m³?	Sim
Os veículos coletores estão em condições de manutenção e conservação?	Sim
Os veículos coletores estão devidamente identificados?	Sim
Os tacógrafos dos veículos coletores são providos de disco/diagrama?	Não
Os veículos coletores possuem sistema de iluminação traseira em consonância com as normas de trânsito?	Sim





Os veículos coletores possuem sensor traseiro automático para a marcha à ré?

Não

Os veículos coletores possuem recipiente para chorume devidamente vedado?	Sim
Há uma planilha de controle da destinação ambientalmente adequada do chorume?	Não
As rotas, percursos e frequência estão de acordo com o estipulado em contrato?	Sim
A quantidade de veículos está de acordo com o estabelecido em contrato?	Sim





1.4 Triagem e compostagem

1.4.1 Centro de Triagem

Triagem	
Os colaboradores da triagem recebem treinamento?	Não
Os colaboradores da triagem recebem formação / capacitação?	Não
Há um programa de educação ambiental junto à população para impulsionar a coleta seletiva?	Não
A unidade de triagem possui placa de identificação?	Sim
 	
A unidade de triagem está devidamente cercada impedindo acesso de agentes externos?	Sim




A unidade de beneficiamento de plásticos possui placa de licenciamento ambiental?	Não
Os colaboradores estão utilizando EPI?	Sim
As instalações possuem condições sanitárias adequadas?	Sim



As instalações estão em condições de manutenção e conservação adequadas?


Sim





A unidade possui piso impermeabilizado?

Sim





A unidade possui sistema de drenagem de águas pluviais?	Sim
A unidade possui sistema de drenagem de chorume?	Não
A unidade possui cobertura?	Sim



A cobertura da unidade está em condições de conservação adequadas?	Sim
A unidade possui altura suficiente para carga e descarga de caminhões?	Sim
A via de acesso dos caminhões é pavimentada?	Não
O funil de descarga está em um nível superior ao da triagem?	Não se aplica
O funil de descarga é de material metálico?	Não se aplica
A mesa ou bancada de triagem é de concreto?	Não se aplica
A altura aproximada da mesa ou bancada de triagem é 90 cm?	Não se aplica
As unidades possuem depósitos com capacidade de armazenamento de pelo menos 1 dia de trabalho?	Sim
Os fardos de material classificado estão empilhados e organizados de maneira adequada?	Sim



A unidade possui balança para pesagem dos resíduos?

Sim



É realizado o controle quantitativo de resíduos que chega na triagem?	
É realizado o controle quantitativo de resíduos classificados pós triagem?	Sim
Observação: Solicitar documentação da ascar	
É realizado o controle quantitativo de resíduos enviados para destinação final?	Sim
É realizado o controle do quantitativo do composto produzido?	Não
A área de armazenamento dos fardos de recicláveis é de fácil acesso para os caminhões?	Sim
É realizada a composição gravimétrica do resíduo coletado?	Não
É realizada a composição gravimétrica do resíduo encaminhado para a destinação final?	Não
Ausência de odores fora da unidade?	Sim





1.5 Varrição, asseio e conservação urbana

1.5.1 Sistema de varrição

Varrição, asseio e conservação urbana	
Existe plano de varrição a ser seguido pelos funcionários?	Não
Os resíduos coletados no serviço de varrição são acondicionados em local adequado evitando vazamento de chorume?	Sim
Os resíduos coletados no serviço de varrição são transportados até a unidade de triagem?	Sim
As lixeiras públicas possuem tamanho adequado?	Sim
As lixeiras públicas possuem bom estado de conservação e manutenção?	Sim
As lixeiras públicas são operáveis evitando contato manual com os resíduos?	Sim
As lixeiras públicas são fáceis de esvaziar nos equipamentos auxiliares dos varredores?	Sim
Os varredores recebem treinamento?	Não
Os varredores recebem formação / capacitação?	Não
As lixeiras públicas são higienizadas periodicamente?	Não
É realizada a limpeza de bueiros, bocas de lobo e correlatos?	Sim
Observação: Limpam, mas sem cronograma	
Os resíduos das atividades de desobstrução e limpeza de bueiros, bocas de lobo e correlatos são encaminhados para destinação final?	Sim
Ausência de odores fora da unidade?	Sim
Existem lixeiras que permitem a segregação dos resíduos adequadamente?	Não
Os resíduos de capina e roçada são destinados para unidades de tratamento?	Não
Os resíduos de poda e supressão vegetal são destinados para unidades de tratamento?	Não
Existem serviços de varrição, capina, roçada, poda e atividades correlatas em vias e logradouros públicos?	Sim
Existe asseio de túneis, escadarias, monumentos, abrigos e sanitários públicos?	Sim

Existe raspagem e remoção de terra, areia e quaisquer materiais depositados pelas águas pluviais em logradouros públicos?	Sim
Existe limpeza de logradouros públicos onde se realizem feiras públicas e outros eventos de acesso aberto ao público e outros eventuais serviços de limpeza urbana?	Sim
Observação: A limpeza é feita pela prefeitura.	

1.6 RCC, especial, PEVs e volumosos

1.6.1 Ecoponto

RCC, especial, PEV's e volumosos

O local de transbordo de RCC está identificado?

Não





Localização do local de transbordo de RCC, especial, PEV's e volumosos:



Avenida Doutor - Av. Guilherme Pinto Cardoso, 1025 - Jardim Popular I, São José dos Quatro Marcos - MT, 78285-000, Brazil

(Latitude: -15.6335117; Longitude: -58.17614)

O local de transbordo de RCC possui licenciamento ambiental vigente?

Não

Observação: Necessário apresentar documentos

O local de transbordo de RCC está devidamente cercado impedindo acesso de agentes externos?	Não
	
Há controle do material RCC encaminhado para beneficiamento ou destinação final?	Sim
Observação: O RCC é encaminhado a área da secretaria de obra	
O aterro de RCC está identificado?	Não
O aterro de RCC possui licenciamento ambiental vigente?	Não
O aterro de RCC está devidamente cercado impedindo acesso de agentes externos?	Não



Há placa de identificação do local de armazenamento de pneus inservíveis?	Não se aplica
Observação: É feito coleta pela prefeitura e coleção no caminhão do aterro e levado direto para o aterro.	
O local de armazenamento de pneus inservíveis está devidamente cercado impedindo o acesso de agentes externos?	Sim
Observação: No aterro	
Há controle da destinação de pneus inservíveis? (ver registro)	Sim
Observação: Aterro sanitária	
Há controle da destinação de óleo de cozinha? (ver registro)	Não
Há controle da destinação de lâmpadas de vapor de mercúrio? (ver registro)	Não
Há controle da destinação de resíduo eletrônico? (ver registro)	Sim
Observação: Na triagem da ascar	
Há controle da destinação de lâmpadas de vapor de mercúrio? (ver registro)	Não
Há controle da destinação de pilhas e baterias? (ver registro)	Não
Há controle da destinação de embalagens? (ver registro)	Sim

Observação: Na triagem da ascar

Há controle da destinação de outro item de logística reversa (citar item)? (ver registro)	Não
Há controle de entrada e saída de resíduos no PEV? (ver registro)	Não
Há placa de identificação do local de armazenamento de resíduos volumosos?	Não







O armazenamento de resíduos volumosos se dá em local coberto?

Não

O local de armazenamento de resíduos volumosos está devidamente cercado impedindo acesso de agentes externos?	Sim
 Vamos Fiscalizar! 04/12/2025 11:09 Latitude: -15.638915 / Longitude: -58.1608159	
Há processo continuado de limpeza corretiva de deposições irregulares (pontos viciados)? (ver registro)	Não
Informações complementares:	
O ponto de destino de resíduos volumosos tá virando um lixão	

1.7 Ativos Fiscalizados

Abaixo segue a lista de ativos que foram fiscalizados, contendo o nome do ativo e sua localização.

Instalação	Latitude	Longitude
Centro de Triagem	-15.6389104	-58.1602805
Coleta Comum	-	-
Coleta Especial	-	-
Ecoponto	-15.6335117	-58.17614
Sistema de varrição	-	-
Transporte	-	-

2 Processos

2.1 Atendimento Comercial e Operacional - RSU

2.1.1 Área Comercial

Comercial RSU	
Há local de atendimento comercial dos prestadores de serviço?	Sim
Observação: Secretaria de obras	
A cobrança de tarifa / taxa está sendo realizada?	Sim
Existe local para atendimento aos usuários dos serviços de manejo de resíduos?	Sim
Observação: Secretaria de obras	
O atendimento é feito pelo prestador de serviços?	Não
Existe canal para reclamações, sugestões e elogios?	Sim
Observação: Ouvidora município	
O canal para reclamações, sugestões e elogios é de responsabilidade do prestador?	Sim
Os canais de atendimento estão expostos para acesso aos usuários?	Sim
Observação: Site	
Existe ouvidoria específica para atendimento ao usuário?	Não
A ouvidoria realiza algum acompanhamento dos serviços?	Não
A ouvidoria possui capacitação sobre o tema?	Não se aplica
A equipe de atendimento possui treinamento / capacitação?	Não
A tabela com as tarifas vigentes está disponível e exposta em local visível aos usuários?	Não
A cópia do Código de Defesa do Consumidor está disponível e exposta em local visível aos usuários?	Não

2.2 Ativos Fiscalizados

Abaixo segue a lista de ativos que foram fiscalizados, contendo o nome do ativo e sua localização.

Instalação	Latitude	Longitude
Área Comercial	-15.625023	-58.1782496

3 Não conformidades identificadas

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
1	F88-1597		Área Comercial	O atendimento é feito pelo prestador de serviços?	Não foi evidenciado que o atendimento é feito pelo prestador de serviços.	Lei nº 11.445/2007	Grupo 1 - Natureza leve	90
2	F88-1598		Área Comercial	Existe ouvidoria específica para atendimento ao usuário?	Não foi evidenciada a existência de ouvidoria específica para atendimento ao usuário.	Lei nº 13.460/2017	Grupo 1 - Natureza leve	90
3	F88-1599		Área Comercial	A ouvidoria realiza algum acompanhamento dos serviços?	Não foi evidenciado que a ouvidoria realiza algum acompanhamento dos serviços.	Lei nº 13.460/2017	Grupo 1 - Natureza leve	90
4	F88-1600		Área Comercial	A equipe de atendimento possui treinamento / capacitação?	Não foi evidenciado que a equipe de atendimento possui treinamento / capacitação.	Lei nº 13.460/2017	Grupo 1 - Natureza leve	90
5	F88-1601		Área Comercial	A tabela com as tarifas vigentes está disponível e exposta em local visível aos usuários?	Não foi evidenciado que a tabela com as tarifas vigentes está disponível e exposta em local visível aos usuários.	Lei nº 11.445/2007	Grupo 1 - Natureza leve	90
6	F88-1602		Área Comercial	A cópia do Código de Defesa do Consumidor está disponível e exposta em local visível aos usuários?	Não foi evidenciado que a cópia do Código de Defesa do Consumidor está disponível e exposta em local visível aos usuários.	Lei nº 12.291/2010	Grupo 1 - Natureza leve	90
7	F87-1576		Centro de Triagem	Os colaboradores da triagem recebem treinamento?	Foi evidenciado que os colaboradores da triagem não recebem treinamento.	NR 01	Grupo 2 - Natureza média	90

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
8	F87-1577		Centro de Triagem	Os colaboradores da triagem recebem formação / capacitação?	Foi evidenciado que os colaboradores da triagem não recebem formação/capacitação.	NR 01	Grupo 2 - Natureza média	90
9	F87-1578		Centro de Triagem	Há um programa de educação ambiental junto à população para impulsionar a coleta seletiva?	Não foi evidenciada existência de um programa de educação ambiental junto à população para impulsionar a coleta seletiva.	LEI Nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
10	F87-1579		Centro de Triagem	A unidade de beneficiamento de plásticos possui placa de licenciamento ambiental?	Não foi evidenciado que a unidade de beneficiamento de plásticos possui placa de licenciamento ambiental.	LEI Nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
11	F87-1580		Centro de Triagem	A unidade possui sistema de drenagem de chorume?	Não foi evidenciado que a unidade possui sistema de drenagem de chorume.	NBR 13.896/1997	Grupo 2 - Natureza média	90
12	F87-1581		Centro de Triagem	A via de acesso dos caminhões é pavimentada?	Foi evidenciado que a via de acesso dos caminhões não é pavimentada.	NBR 13.896/1997	Grupo 2 - Natureza média	90
13	F87-1582		Centro de Triagem	É realizado o controle do quantitativo do composto produzido?	Não foi evidenciada a realização do controle do quantitativo do composto produzido.	NBR 13.896/1997	Grupo 2 - Natureza média	90
14	F87-1583		Centro de Triagem	É realizada a composição gravimétrica do resíduo coletado?	Não foi evidenciado que é realizada a composição gravimétrica do resíduo coletado.	LEI Nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
15	F87-1584		Centro de Triagem	É realizada a composição gravimétrica do resíduo encaminhado para a destinação final?	Não foi evidenciado que é realizada a composição gravimétrica do resíduo	LEI Nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
					encaminhado para a destinação final.			
16	F87-1556		Coleta Comum	Há treinamento para a equipe de coleta?	Não foi evidenciada a existência de treinamento para a equipe de coleta.	NR 01	Grupo 2 - Natureza média	90
17	F87-1557		Coleta Comum	Os contentores coletivos estão em condições de manutenção e conservação?	Foi evidenciado que os contentores coletivos não estão em condições de manutenção e conservação.	Lei nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
18	F87-1585		Coleta Especial	A frequência mínima de 72h entre coletas está sendo atendida?	Não foi evidenciada que a frequência mínima de 72h entre coletas está sendo atendida.	Contrato de Concessão	Grupo 2 - Natureza média	90
19	F87-1586		Coleta Especial	Há treinamento para a equipe de coleta?	Não foi evidenciada a existência de treinamento para a equipe de coleta.	NR 01	Grupo 2 - Natureza média	90
20	F87-1587		Coleta Especial	Os funcionários da coleta estão utilizando EPI?	Não foi evidenciado que os funcionários da coleta estão utilizando EPI.	NR 06	Grupo 2 - Natureza média	90
21	F87-1588		Coleta Especial	Os contentores coletivos estão em condições de manutenção e conservação?	Foi evidenciado que os contentores coletivos não estão em condições de manutenção e conservação.	Lei nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
22	F87-1589		Coleta Especial	O esgotamento do efluente da limpeza dos contentores coletivos é feito em local licenciado pelo órgão ambiental competente?	Não foi evidenciado que o esgotamento do efluente da limpeza dos contentores coletivos é feito em local licenciado pelo órgão ambiental competente.	CONAMA 430/2011 nº	Grupo 2 - Natureza média	90

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
23	F87-1558		Ecoponto	O local de transbordo de RCC está identificado?	Não foi evidenciado que o local de transbordo de RCC está identificado.	CONAMA 307/2002 e Lei nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
24	F87-1559		Ecoponto	O local de transbordo de RCC possui licenciamento ambiental vigente?	Não foi evidenciado que o local de transbordo de RCC possui licenciamento ambiental vigente.	CONAMA 237/1997	Grupo 2 - Natureza média	90
25	F87-1560		Ecoponto	O local de transbordo de RCC está devidamente cercado impedindo acesso de agentes externos?	Não foi evidenciado que o local de transbordo de RCC está devidamente cercado impedindo acesso de agentes externos.	CONAMA 307/2002	Grupo 2 - Natureza média	90
26	F87-1561		Ecoponto	O aterro de RCC está identificado?	Não foi evidenciado que o aterro de RCC está identificado.	CONAMA 307/2002	Grupo 2 - Natureza média	90
27	F87-1562		Ecoponto	O aterro de RCC possui licenciamento ambiental vigente?	Não foi evidenciado que o aterro de RCC possui licenciamento ambiental vigente.	CONAMA 237/1997	Grupo 2 - Natureza média	90
28	F87-1563		Ecoponto	O aterro de RCC está devidamente cercado impedindo acesso de agentes externos?	Não foi evidenciado que o aterro de RCC está devidamente cercado impedindo acesso de agentes externos.	CONAMA 307/2002	Grupo 2 - Natureza média	90
29	F87-1564		Ecoponto	Há controle da destinação de óleo de cozinha? (ver registro)	Não foi evidenciada a existência de controle da destinação de óleo de cozinha.	Lei nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
30	F87-1565		Ecoponto	Há controle da destinação de lâmpadas de vapor de mercúrio? (ver registro)	Não foi evidenciada a existência de controle da destinação de lâmpadas de vapor de mercúrio.	Lei nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
31	F87-1566		Ecoponto	Há controle da destinação de lâmpadas de vapor de mercúrio? (ver registro)	Não foi evidenciada a existência de controle da destinação de lâmpadas de vapor de mercúrio.	Lei nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
32	F87-1567		Ecoponto	Há controle da destinação de pilhas e baterias? (ver registro)	Não foi evidenciada a existência de controle da destinação de pilhas e baterias.	CONAMA nº 401/2008	Grupo 2 - Natureza média	90
33	F87-1568		Ecoponto	Há controle da destinação de outro item de logística reversa (citar item)? (ver registro)	Não foi evidenciada a existência de controle da destinação de item de logística reversa.	Lei nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
34	F87-1569		Ecoponto	Há controle de entrada e saída de resíduos no PEV? (ver registro)	Não foi evidenciada a existência de controle de entrada e saída de resíduos no PEV.	Lei nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
35	F87-1570		Ecoponto	Há placa de identificação do local de armazenamento de resíduos volumosos?	Não foi evidenciada a existência de placa de identificação do local de armazenamento de resíduos volumosos.	Lei nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
36	F87-1571		Ecoponto	O armazenamento de resíduos volumosos se dá em local coberto?	Foi evidenciado que o armazenamento de resíduos volumosos se não dá em local coberto.	Lei nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
37	F87-1572		Ecoponto	Há processo continuado de limpeza corretica de deposições irregulares (pontos viciados)? (ver registro)	Não foi evidenciada a existência de processo continuado de limpeza corretica de deposições irregulares (pontos viciados).	Lei nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
38	F87-1590		Sistema de varrição	Existe plano de varrição a ser seguido pelos funcionários?	Não foi evidenciada a existência de plano de varrição a ser seguido pelos funcionários.	Lei nº 14.026/2020	Grupo 2 - Natureza média	90

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
39	F87-1591		Sistema de varrição	Os varredores recebem treinamento?	Foi evidenciado que os varredores não recebem treinamento.	Lei nº 14.026/2020	Grupo 2 - Natureza média	90
40	F87-1592		Sistema de varrição	Os varredores recebem formação / capacitação?	Foi evidenciado que os varredores não recebem formação / capacitação.	Lei nº 14.026/2020	Grupo 2 - Natureza média	90
41	F87-1593		Sistema de varrição	As lixeiras públicas são higienizadas periodicamente?	Foi evidenciado que as lixeiras públicas não são higienizadas periodicamente.	Lei Federal nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
42	F87-1594		Sistema de varrição	Existem lixeiras que permitem a segregação dos resíduos adequadamente?	Não foi evidenciada a existência de lixeiras que permitam a segregação dos resíduos adequadamente.	Lei Federal nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
43	F87-1595		Sistema de varrição	Os resíduos de capina e roçada são destinados para unidades de tratamento?	Não foi evidenciado que os resíduos de capina e roçada são destinados para unidades de tratamento.	Lei Federal nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
44	F87-1596		Sistema de varrição	Os resíduos de poda e supressão vegetal são destinados para unidades de tratamento?	Não foi evidenciado que os resíduos de poda e supressão vegetal são destinados para unidades de tratamento.	Lei Federal nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
45	F87-1573		Transporte	Os tacógrafos dos veículos coletores são providos de disco/diagrama?	Foi evidenciado que os tacógrafos dos veículos coletores não são providos de disco/diagrama.	CONTRAN 92/1999	Grupo 2 - Natureza média	90

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
46	F87-1574		Transporte	Os veículos coletores possuem sensor traseiro automático para a marcha à ré?	Foi evidenciado que os veículos coletores não possuem sensor traseiro automático para a marcha à ré.	NR 12	Grupo 2 - Natureza média	90
47	F87-1575		Transporte	Há uma planilha de controle da destinação ambientalmente adequada do chorume?	Não foi evidenciada a existência de planilha de controle da destinação ambientalmente adequada do chorume.	Lei 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90

Atenciosamente,

LUCIANA
NASCIMENTO DA
SILVA:804876371
00

Assinado de forma
digital por LUCIANA
NASCIMENTO DA
SILVA:80487637100
Dados: 2026.03.23
12:57:22 -03'00'

Eng.^a Luciana N. da Silva
Diretora Geral
AGERR Pantanal - MT

PAULO MARIO
COSTA
CARDOSO:6160
7622149

Assinado de forma
digital por PAULO
MARIO COSTA
CARDOSO:61607622149
Dados: 2026.03.23
10:09:39 -04'00'

Eng.^o Paulo Mário C. Cardoso
Diretor téc. Operacional
AGERR Pantanal - MT

PERICLES
SIDENE DA
CRUZ:860707
70153

Assinado de forma
digital por PERICLES
SIDENE DA
CRUZ:86070770153
Dados: 2026.03.23
11:00:14 -04'00'

Péricles S. da Cruz
Diretor Adm. Financeiro
AGERR Pantanal - MT