



Fiscalização Técnica Programada RSU (Araputanga) – FTP RSU 1/2025

Fiscalização Técnica Programada do Manejo dos Resíduos Sólidos do município de
Araputanga-MT - AGERR Pantanal-MT

Araputanga - MT, fevereiro de 2026.

Índice

1	Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos.....	3
1.1	Coleta comum	3
1.1.1	Coleta Comum	3
1.2	Coleta especial	4
1.2.1	Coleta Especial.....	4
1.3	Transporte	5
1.3.1	Transporte.....	5
1.4	Triagem e compostagem.....	18
1.4.1	Triagem	18
1.5	Transbordo	30
1.5.1	Transbordo.....	30
1.6	Varrição, asseio e conservação urbana.....	35
1.6.1	Serviços de Varrição.....	35
1.7	RCC, especial, PEVs e volumosos.....	37
1.7.1	Ecoponto	37
1.8	Ativos Fiscalizados	45
2	Não conformidades identificadas	46

1 Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos

1.1 Coleta comum

1.1.1 Coleta Comum

Coleta	
A população tem acesso à informação sobre dias e horários determinados para a coleta?	Sim
Observação: Secretaria de obras	
Existe plano de coleta definido?	Não
A frequência mínima de 72h entre coletas está sendo atendida?	Sim
Observação: Ver ata	
A coleta seletiva já foi implantada no município?	Sim
Existe solução alternativa para coleta em locais afastados?	Sim
Observação: Ver ata	
O material da coleta seletiva é encaminhado para unidade de triagem?	Sim
Há treinamento para a equipe de coleta?	Não
Observação: Não apresentou documentação	
Os funcionários da coleta estão utilizando EPI?	Sim
Observação: Ver reciclar	
Os contentores coletivos estão em condições de manutenção e conservação?	Não
É realizada a limpeza periódica dos contentores coletivos?	Não
O esgotamento do efluente da limpeza dos contentores coletivos é feito em local licenciado pelo órgão ambiental competente?	Não

1.2 Coleta especial

1.2.1 Coleta Especial

Coleta	
A população tem acesso à informação sobre dias e horários determinados para a coleta?	Não
Observação: Não apresentou documentação	
Existe plano de coleta definido?	Não
Observação: Não apresentou documentação	
A frequência mínima de 72h entre coletas está sendo atendida?	Sim
A coleta seletiva já foi implantada no município?	Sim
Existe solução alternativa para coleta em locais afastados?	Não
Observação: Seletiva não	
O material da coleta seletiva é encaminhado para unidade de triagem?	Sim
Há treinamento para a equipe de coleta?	Sim
Observação: Não apresentou documentação	
Os funcionários da coleta estão utilizando EPI?	Sim
Observação: Não apresentou documentação	
Os contentores coletivos estão em condições de manutenção e conservação?	Não se aplica
É realizada a limpeza periódica dos contentores coletivos?	Não se aplica
O esgotamento do efluente da limpeza dos contentores coletivos é feito em local licenciado pelo órgão ambiental competente?	Não se aplica

1.3 Transporte

1.3.1 Transporte

Transporte	
Os veículos coletores evitam o derramamento de resíduo em via pública?	Sim
 Vamos Fiscalizar! 11/12/2025 14:49 Latitude: -15.4731184 / Longitude: -58.3446174	
A altura máxima de carregamento dos veículos coletores não ultrapassa 1,20m?	Sim
Os veículos estão equipados com GPS?	Não
O número de veículos é suficiente para atender a demanda do município?	Sim
O serviço abrange todo o município?	Sim
Os veículos coletores permitem o esvaziamento simultâneo de dois ou mais recipientes?	Sim



Vamos Fiscalizar! 11/12/2025 14:50
Latitude: -15.4728868 / Longitude: -58.3440951



Vamos Fiscalizar! 11/12/2025 14:50
Latitude: -15.4728868 / Longitude: -58.3440951



Vamos Fiscalizar! 11/12/2025 14:50
Latitude: -15.4728868 / Longitude: -58.3440951



Vamos Fiscalizar! 11/12/2025 14:51
Latitude: -15.4728868 / Longitude: -58.3440951



Os veículos coletores possuem carregamento traseiro?

Sim



Os veículos coletores dispõem de local adequado para o transporte dos trabalhadores?	Sim
O vestibulo dos veículos coletores tem capacidade igual ou superior a 1,5 m³?	Sim
 Vamos Fiscalizar! 11/12/2025 14:51 Latitude: -15.4726326 / Longitude: -58.344246	
Os veículos coletores estão em condições de manutenção e conservação?	Sim



Os veículos coletores estão devidamente identificados?

Sim



Os tacógrafos dos veículos coletores são providos de disco/diagrama?	Sim
Os veículos coletores possuem sistema de iluminação traseira em consonância com as normas de trânsito?	Sim
 Vamos Fiscalizar! 11/12/2025 14:52 Latitude: -15.4726549 / Longitude: -58.3442764	
Os veículos coletores possuem sensor traseiro automático para a marcha à ré?	Sim
Os veículos coletores possuem recipiente para chorume devidamente vedado?	Sim



Há uma planilha de controle da destinação ambientalmente adequada do chorume?	Não
As rotas, percursos e frequência estão de acordo com o estipulado em contrato?	Não
A quantidade de veículos está de acordo com o estabelecido em contrato?	Sim



Vamos Fiscalizar! 11/12/2025 14:55
Latitude: -15.4730157 / Longitude: -58.3448397



Vamos Fiscalizar! 11/12/2025 14:55
Latitude: -15.4730157 / Longitude: -58.3448397



Vamos Fiscalizar! 11/12/2025 14:56
Latitude: -15.472677 / Longitude: -58.3441911



Vamos Fiscalizar! 11/12/2025 14:57
Latitude: -15.472677 / Longitude: -58.3441911







Vamos Fiscalizar! 11/12/2025 15:06
Latitude: -15.4717889 / Longitude: -58.3472746



Vamos Fiscalizar! 11/12/2025 15:06
Latitude: -15.4717889 / Longitude: -58.3472746



Vamos Fiscalizar! 11/12/2025 15:15
Latitude: -15.4717889 / Longitude: -58.3472746



Vamos Fiscalizar! 11/12/2025 15:16
Latitude: -15.4717889 / Longitude: -58.3472746





1.4 Triagem e compostagem

1.4.1 Triagem

Triagem	
Os colaboradores da triagem recebem treinamento?	Não
Observação: Não apresentou documentação	
Os colaboradores da triagem recebem formação / capacitação?	Não
Observação: Não apresentou documentação	
Há um programa de educação ambiental junto à população para impulsionar a coleta seletiva?	Não
Observação: Não apresentou documentação	
A unidade de triagem possui placa de identificação?	Não
A unidade de triagem está devidamente cercada impedindo acesso de agentes externos?	Sim
Observação: Dentro da área de transbordo	
 Vamos Fiscalizar! 11/12/2025 15:56 Latitude: -15.50101 Longitude: -58.3312917	

A unidade de beneficiamento de plásticos possui placa de licenciamento ambiental?	Não
	
Os colaboradores estão utilizando EPI?	Sim



As instalações possuem condições sanitárias adequadas?


Sim





As instalações estão em condições de manutenção e conservação adequadas?

Sim



A unidade possui piso impermeabilizado?	Sim
 Vamos Fiscalizar! 11/12/2025 15:41 Latitude: -15.4646803 / Longitude: -58.3533335	
A unidade possui sistema de drenagem de águas pluviais?	Não
A unidade possui sistema de drenagem de chorume?	Não
A unidade possui cobertura?	Sim



A cobertura da unidade está em condições de conservação adequadas?	Sim
A unidade possui altura suficiente para carga e descarga de caminhões?	Sim



A via de acesso dos caminhões é pavimentada?	Não
O funil de descarga está em um nível superior ao da triagem?	Não se aplica
O funil de descarga é de material metálico?	Não se aplica
A mesa ou bancada de triagem é de concreto?	Não se aplica
A altura aproximada da mesa ou bancada de triagem é 90 cm?	Não se aplica
As unidades possuem depósitos com capacidade de armazenamento de pelo menos 1 dia de trabalho?	Sim



Os fardos de material classificado estão empilhados e organizados de maneira adequada?

Sim



A unidade possui balança para pesagem dos resíduos?	Não
É realizado o controle quantitativo de resíduos que chega na triagem?	Não
É realizado o controle quantitativo de resíduos classificados pós triagem?	Não
Observação: Não apresentou documentação	
É realizado o controle quantitativo de resíduos enviados para destinação final?	Não
Observação: Não apresentou documentação	
É realizado o controle do quantitativo do composto produzido?	Não
Observação: Não apresentou documentação	
A área de armazenamento dos fardos de recicláveis é de fácil acesso para os caminhões?	Sim
 Vamos Fiscalizar! 11/12/2025 15:43 Latitude: -15.4646785 / Longitude: -58.3533345	
É realizada a composição gravimétrica do resíduo coletado?	Não
É realizada a composição gravimétrica do resíduo encaminhado para a destinação final?	Não
Ausência de odores fora da unidade?	Sim







1.5 Transbordo

1.5.1 Transbordo

Transbordo

A unidade de transbordo possui licenciamento ambiental?	Não
A unidade de transbordo está devidamente identificada?	Não





A unidade de transbordo está cercada impedindo acesso de agentes externos?	Sim
Existe utilização de resíduos sólidos como fonte de alimentação no aterro sanitário?	Não
Existem habitações temporárias / permanentes na área de transbordo?	Não




A unidade de transbordo possui placa de licenciamento ambiental?	Não
Existe uso de resíduos como fonte de alimentação na unidade de transbordo?	Não
Existe atividade de catação na unidade de transbordo?	Não
Existem animais domésticos na unidade de transbordo?	Não
Existem habitações temporárias / permanentes na unidade de transbordo?	Não
Os colaboradores da unidade de transbordo estão usando EPI?	Sim



26 colaboradores.. Captadores e gari

Os colaboradores do transbordo recebem treinamento para formação e capacitação? (ver registro e certificados)	Não
Observação: Não apresentou documentação	
A unidade de transbordo possui balança para pesagem dos resíduos?	Não
A unidade possui balança para pesagem dos resíduos encaminhados para destinação final?	Não
Observação: Lixo pesado lá no aterro ccnp	
Ausência de odores fora da unidade?	Sim



1.6 Varrição, asseio e conservação urbana


1.6.1 Serviços de Varrição

Varrição, asseio e conservação urbana	
Existe plano de varrição a ser seguido pelos funcionários?	Não
Os resíduos coletados no serviço de varrição são acondicionados em local adequado evitando vazamento de chorume?	Não
Observação: Não apresentou documentação	
Os resíduos coletados no serviço de varrição são transportados até a unidade de triagem?	Não
As lixeiras públicas possuem tamanho adequado?	Sim
As lixeiras públicas possuem bom estado de conservação e manutenção?	Sim
As lixeiras públicas são operáveis evitando contato manual com os resíduos?	Não
As lixeiras públicas são fáceis de esvaziar nos equipamentos auxiliares dos varredores?	Sim
Os varredores recebem treinamento?	Não
Os varredores recebem formação / capacitação?	Não
As lixeiras públicas são higienizadas periodicamente?	Não
É realizada a limpeza de bueiros, bocas de lobo e correlatos?	Sim
Os resíduos das atividades de desobstrução e limpeza de bueiros, bocas de lobo e correlatos são encaminhados para destinação final?	Sim
Observação: Área de descarte	
Ausência de odores fora da unidade?	Sim
Existem lixeiras que permitem a segregação dos resíduos adequadamente?	Não
Os resíduos de capina e roçada são destinados para unidades de tratamento?	Não
Os resíduos de poda e supressão vegetal são destinados para unidades de tratamento?	Não
Existem serviços de varrição, capina, roçada, poda e atividades correlatas em vias e logradouros públicos?	Sim

Existe asseio de túneis, escadarias, monumentos, abrigos e sanitários públicos?	Sim
Existe raspagem e remoção de terra, areia e quaisquer materiais depositados pelas águas pluviais em logradouros públicos?	Sim
Existe limpeza de logradouros públicos onde se realizem feiras públicas e outros eventos de acesso aberto ao público e outros eventuais serviços de limpeza urbana?	Sim


1.7 RCC, especial, PEVs e volumosos

1.7.1 Ecoponto

RCC, especial, PEV's e volumosos	
O local de transbordo de RCC está identificado?	Não
Localização do local de transbordo de RCC, especial, PEV's e volumosos:	
 GM98+JG Araputanga - State of Mato Grosso, Brazil (Latitude: -15.4809417; Longitude: -58.333725)	
O local de transbordo de RCC possui licenciamento ambiental vigente?	Não
Observação: Não apresentou documentação	
O local de transbordo de RCC está devidamente cercado impedindo acesso de agentes externos?	Não
Há controle do material RCC encaminhado para beneficiamento ou destinação final?	Não
O aterro de RCC está identificado?	Não
O aterro de RCC possui licenciamento ambiental vigente?	Não
O aterro de RCC está devidamente cercado impedindo acesso de agentes externos?	Não se aplica
Há placa de identificação do local de armazenamento de pneus inservíveis?	Não
O local de armazenamento de pneus inservíveis está devidamente cercado impedindo o acesso de agentes externos?	

Há controle da destinação de pneus inservíveis? (ver registro)	Não
Há controle da destinação de óleo de cozinha? (ver registro)	Não
Há controle da destinação de lâmpadas de vapor de mercúrio? (ver registro)	Não
Há controle da destinação de resíduo eletrônico? (ver registro)	Não
Há controle da destinação de lâmpadas de vapor de mercúrio? (ver registro)	Não
Há controle da destinação de pilhas e baterias? (ver registro)	Não
Há controle da destinação de embalagens? (ver registro)	Não
Há controle da destinação de outro item de logística reversa (citar item)? (ver registro)	Não
Há controle de entrada e saída de resíduos no PEV? (ver registro)	Não
Há placa de identificação do local de armazenamento de resíduos volumosos?	Não
O armazenamento de resíduos volumosos se dá em local coberto?	Não
O local de armazenamento de resíduos volumosos está devidamente cercado impedindo acesso de agentes externos?	Não
Há processo continuado de limpeza corretiva de deposições irregulares (pontos viciados)? (ver registro)	Não





Informações complementares:


Está virando tá virando um lixão pois não há controle de acesso população em geral joga todo tipo de resíduo











1.8 Ativos Fiscalizados

Abaixo segue a lista de ativos que foram fiscalizados, contendo o nome do ativo e sua localização.

Instalação	Latitude	Longitude
Coleta Comum	-	-
Coleta Especial	-	-
Ecoponto	-15.4809417	-58.333725
Serviços de Varrição	-	-
Transbordo	-15.4646836	-58.353338
Transporte	-	-
Triagem	-15.4646792	-58.3533262

2 Não conformidades identificadas

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
1	F91-1630		Coleta Comum	Existe plano de coleta definido?	Não foi evidenciada a existência de plano de coleta.	Lei nº 11.445/2007	Grupo 2 - Natureza média	90
2	F91-1631		Coleta Comum	Há treinamento para a equipe de coleta?	Não foi evidenciada a existência de treinamento para a equipe de coleta.	NR 01	Grupo 2 - Natureza média	90
3	F91-1632		Coleta Comum	Os contentores coletivos estão em condições de manutenção e conservação?	Foi evidenciado que os contentores coletivos não estão em condições de manutenção e conservação.	Lei nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
4	F91-1633		Coleta Comum	É realizada a limpeza periódica dos contentores coletivos?	Não foi evidenciada a realização de limpeza periódica dos contentores coletivos.	Lei nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
5	F91-1634		Coleta Comum	O esgotamento do efluente da limpeza dos contentores coletivos é feito em local licenciado pelo órgão ambiental competente?	Não foi evidenciado que o esgotamento do efluente da limpeza dos contentores coletivos é feito em local licenciado pelo órgão ambiental competente.	CONAMA 430/2011 nº	Grupo 2 - Natureza média	90
6	F91-1635		Coleta Especial	A população tem acesso à informação sobre dias e horários determinados para a coleta?	Não foi evidenciada que a população tem acesso à informação sobre dias e horários determinados para a coleta.	Lei nº 11.445/2007	Grupo 2 - Natureza média	90
7	F91-1636		Coleta Especial	Existe plano de coleta definido?	Não foi evidenciada a existência de plano de coleta.	Lei nº 11.445/2007	Grupo 2 - Natureza média	90

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
8	F91-1637		Coleta Especial	Existe solução alternativa para coleta em locais afastados?	Não foi evidenciada a existência de solução alternativa para coleta em locais afastados.	Lei nº 11.445/2007	Grupo 2 - Natureza média	90
9	F91-1653		Ecoponto	O local de transbordo de RCC está identificado?	Não foi evidenciado que o local de transbordo de RCC está identificado.	CONAMA 307/2002 e Lei nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
10	F91-1654		Ecoponto	O local de transbordo de RCC possui licenciamento ambiental vigente?	Não foi evidenciado que o local de transbordo de RCC possui licenciamento ambiental vigente.	CONAMA 237/1997	Grupo 2 - Natureza média	90
11	F91-1655		Ecoponto	O local de transbordo de RCC está devidamente cercado impedindo acesso de agentes externos?	Não foi evidenciado que o local de transbordo de RCC está devidamente cercado impedindo acesso de agentes externos.	CONAMA 307/2002	Grupo 2 - Natureza média	90
12	F91-1656		Ecoponto	Há controle do material RCC encaminhado para beneficiamento ou destinação final?	Não foi evidenciada a existência de controle do material RCC encaminhado para beneficiamento ou destinação final.	CONAMA 307/2002	Grupo 2 - Natureza média	90
13	F91-1657		Ecoponto	O aterro de RCC está identificado?	Não foi evidenciado que o aterro de RCC está identificado.	CONAMA 307/2002	Grupo 2 - Natureza média	90
14	F91-1658		Ecoponto	O aterro de RCC possui licenciamento ambiental vigente?	Não foi evidenciado que o aterro de RCC possui licenciamento ambiental vigente.	CONAMA 237/1997	Grupo 2 - Natureza média	90
15	F91-1659		Ecoponto	Há placa de identificação do local de armazenamento de pneus inservíveis?	Não foi evidenciada a existência de placa de identificação do local	CONAMA 416/2009	Grupo 2 - Natureza média	90

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
					de armazenamento de pneus inservíveis.			
16	F91-1660		Ecoponto	Há controle da destinação de pneus inservíveis? (ver registro)	Não foi evidenciada a existência de controle da destinação de pneus inservíveis.	CONAMA 416/2009 nº	Grupo 2 - Natureza média	90
17	F91-1661		Ecoponto	Há controle da destinação de óleo de cozinha? (ver registro)	Não foi evidenciada a existência de controle da destinação de óleo de cozinha.	Lei nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
18	F91-1662		Ecoponto	Há controle da destinação de lâmpadas de vapor de mercúrio? (ver registro)	Não foi evidenciada a existência de controle da destinação de lâmpadas de vapor de mercúrio.	Lei nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
19	F91-1663		Ecoponto	Há controle da destinação de resíduo eletrônico? (ver registro)	Não foi evidenciada a existência de controle da destinação de resíduo eletrônico.	Lei nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
20	F91-1664		Ecoponto	Há controle da destinação de lâmpadas de vapor de mercúrio? (ver registro)	Não foi evidenciada a existência de controle da destinação de lâmpadas de vapor de mercúrio.	Lei nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
21	F91-1665		Ecoponto	Há controle da destinação de pilhas e baterias? (ver registro)	Não foi evidenciada a existência de controle da destinação de pilhas e baterias.	CONAMA 401/2008 nº	Grupo 2 - Natureza média	90
22	F91-1666		Ecoponto	Há controle da destinação de embalagens? (ver registro)	Não foi evidenciada a existência de controle da destinação de embalagens.	Lei nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
23	F91-1667		Ecoponto	Há controle da destinação de outro item de logística reversa (citar item)? (ver registro)	Não foi evidenciada a existência de controle da destinação de item de logística reversa.	Lei nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
24	F91-1668		Ecoponto	Há controle de entrada e saída de resíduos no PEV? (ver registro)	Não foi evidenciada a existência de controle de entrada e saída de resíduos no PEV.	Lei nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
25	F91-1669		Ecoponto	Há placa de identificação do local de armazenamento de resíduos volumosos?	Não foi evidenciada a existência de placa de identificação do local de armazenamento de resíduos volumosos.	Lei nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
26	F91-1670		Ecoponto	O armazenamento de resíduos volumosos se dá em local coberto?	Foi evidenciado que o armazenamento de resíduos volumosos se não dá em local coberto.	Lei nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
27	F91-1671		Ecoponto	O local de armazenamenro de resíduos volumosos está devidamente cercado impedindo acesso de agentes externos?	Foi evidenciado que o local de armazenamenro de resíduos volumosos não está devidamente cercado impedindo acesso de agentes externos.	Lei nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
28	F91-1672		Ecoponto	Há processo continuado de limpeza corretica de deposições irregulares (pontos viciados)? (ver registro)	Não foi evidenciada a existência de processo continuado de limpeza corretica de deposições irregulares (pontos viciados).	Lei nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
29	F91-1688		Serviços de Varrição	Existe plano de varrição a ser seguido pelos funcionários?	Não foi evidenciada a existência de plano de varrição a ser seguido pelos funcionários.	Lei nº 14.026/2020	Grupo 2 - Natureza média	90
30	F91-1689		Serviços de Varrição	Os resíduos coletados no serviço de varrição são acondicionados em local adequado evitando vazamento de chorume?	Não foi evidenciado que os resíduos coletados no serviço de varrição são acondicionados em local adequado evitando vazamento de chorume.	Lei Federal nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
31	F91-1690		Serviços de Varrição	Os resíduos coletados no serviço de varrição são transportados até a unidade de triagem?	Não foi evidenciado que os resíduos coletados no serviço de varrição são transportados até a unidade de triagem.	Lei Federal nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
32	F91-1691		Serviços de Varrição	As lixeiras públicas são operáveis evitando contato manual com os resíduos?	Foi evidenciado que as lixeiras públicas não são operáveis, evitando contato manual com os resíduos.	Lei Federal nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
33	F91-1692		Serviços de Varrição	Os varredores recebem treinamento?	Foi evidenciado que os varredores não recebem treinamento.	Lei nº 14.026/2020	Grupo 2 - Natureza média	90
34	F91-1693		Serviços de Varrição	Os varredores recebem formação / capacitação?	Foi evidenciado que os varredores não recebem formação / capacitação.	Lei nº 14.026/2020	Grupo 2 - Natureza média	90
35	F91-1694		Serviços de Varrição	As lixeiras públicas são higienizadas periodicamente?	Foi evidenciado que as lixeiras públicas não são higienizadas periodicamente.	Lei Federal nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
36	F91-1695		Serviços de Varrição	Existem lixeiras que permitem a segregação dos resíduos adequadamente?	Não foi evidenciada a existência de lixeiras que permitam a segregação dos resíduos adequadamente.	Lei Federal nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
37	F91-1696		Serviços de Varrição	Os resíduos de capina e roçada são destinados para unidades de tratamento?	Não foi evidenciado que os resíduos de capina e roçada são destinados para unidades de tratamento.	Lei Federal nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
38	F91-1697		Serviços de Varrição	Os resíduos de poda e supressão vegetal são destinados para unidades de tratamento?	Não foi evidenciado que os resíduos de poda e supressão vegetal são destinados para unidades de tratamento.	Lei Federal nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
39	F91-1638		Transbordo	A unidade de transbordo possui licenciamento ambiental?	Não foi evidenciado que a unidade de transbordo possui licenciamento ambiental.	CONAMA 237/1997	Grupo 2 - Natureza média	90
40	F91-1639		Transbordo	A unidade de transbordo está devidamente identificada?	Foi evidenciado que a unidade de transbordo não está devidamente identificada.	NR 26	Grupo 2 - Natureza média	180
41	F91-1640		Transbordo	Existe utilização de resíduos sólidos como fonte de alimentação no aterro sanitário?	Não foi evidenciada a utilização de resíduos sólidos como fonte de alimentação no aterro sanitário.	NBR 13.896/1997	Grupo 2 - Natureza média	90
42	F91-1641		Transbordo	Existem habitações temporárias / permanentes na área de transbordo?	Não foi evidenciada a existência de habitações temporárias / permanentes na área de transbordo.	LEI Nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
43	F91-1642		Transbordo	A unidade de transbordo possui placa de licenciamento ambiental?	Foi evidenciada que a unidade de transbordo não possui placa de licenciamento ambiental.	LEI Nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
44	F91-1643		Transbordo	Existe uso de resíduos como fonte de alimentação na unidade de transbordo?	Não foi evidenciada a utilização de resíduos como fonte de alimentação na unidade de transbordo.	LEI Nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
45	F91-1644		Transbordo	Existe atividade de catação na unidade de transbordo?	Não foi evidenciada a existência da atividade de catação na unidade de transbordo.	LEI Nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
46	F91-1645		Transbordo	Existem animais domésticos na unidade de transbordo?	Foi evidenciada a existência de animais domésticos na unidade de transbordo.	LEI Nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
47	F91-1646		Transbordo	Existem habitações temporárias / permanentes na unidade de transbordo?	Não foi evidenciada a existência de habitações temporárias / permanentes na unidade de transbordo.	LEI Nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
48	F91-1647		Transbordo	Os colaboradores do transbordo recebem treinamento para formação e capacitação? (ver registro e certificados)	Foi evidenciada que os colaboradores do transbordo não recebem treinamento para formação e capacitação.	LEI Nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
49	F91-1648		Transbordo	A unidade de transbordo possui balança para pesagem dos resíduos?	Foi evidenciada que a unidade de transbordo não possui balança para pesagem dos resíduos.	LEI Nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
50	F91-1649		Transbordo	A unidade possui balança para pesagem dos resíduos encaminhados para destinação final?	Foi evidenciada que a unidade não possui balança para pesagem dos resíduos encaminhados para destinação final.	LEI Nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
51	F91-1650		Transporte	Os veículos estão equipados com GPS?	Foi evidenciado que os veículos de coleta não estão equipados com GPS.	Lei nº 14.026/2020	Grupo 2 - Natureza média	90

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
52	F91-1651		Transporte	Há uma planilha de controle da destinação ambientalmente adequada do chorume?	Não foi evidenciada a existência de planilha de controle da destinação ambientalmente adequada do chorume.	Lei 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
53	F91-1652		Transporte	As rotas, percursos e frequência estão de acordo com o estipulado em contrato?	Foi evidenciada que as rotas, percursos e frequência não estão de acordo com o estipulado em contrato.	Lei 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
54	F91-1673		Triagem	Os colaboradores da triagem recebem treinamento?	Foi evidenciado que os colaboradores da triagem não recebem treinamento.	NR 01	Grupo 2 - Natureza média	90
55	F91-1674		Triagem	Os colaboradores da triagem recebem formação / capacitação?	Foi evidenciado que os colaboradores da triagem não recebem formação/capacitação.	NR 01	Grupo 2 - Natureza média	90
56	F91-1675		Triagem	Há um programa de educação ambiental junto à população para impulsionar a coleta seletiva?	Não foi evidenciada existência de um programa de educação ambiental junto à população para impulsionar a coleta seletiva.	LEI Nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
57	F91-1676		Triagem	A unidade de triagem possui placa de identificação?	Não foi evidenciado que unidade de triagem possui placa de identificação.	NR 26	Grupo 2 - Natureza média	180
58	F91-1677		Triagem	A unidade de beneficiamento de plásticos possui placa de licenciamento ambiental?	Não foi evidenciado que a unidade de beneficiamento de plásticos possui placa de licenciamento ambiental.	LEI Nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
59	F91-1678		Triagem	A unidade possui sistema de drenagem de águas pluviais?	Não foi evidenciado que a unidade possui sistema de drenagem de águas pluviais.	NBR 13.896/1997	Grupo 2 - Natureza média	90
60	F91-1679		Triagem	A unidade possui sistema de drenagem de chorume?	Não foi evidenciado que a unidade possui sistema de drenagem de chorume.	NBR 13.896/1997	Grupo 2 - Natureza média	90
61	F91-1680		Triagem	A via de acesso dos caminhões é pavimentada?	Foi evidenciado que a via de acesso dos caminhões não é pavimentada.	NBR 13.896/1997	Grupo 2 - Natureza média	90
62	F91-1681		Triagem	A unidade possui balança para pesagem dos resíduos?	Foi evidenciado que a unidade não possui balança para pesagem dos resíduos.	NBR 13.896/1997	Grupo 2 - Natureza média	90
63	F91-1682		Triagem	É realizado o controle quantitativo de resíduos que chega na triagem?	Não foi evidenciada a realização do controle quantitativo de resíduos que chega na triagem.	NBR 13.896/1997	Grupo 2 - Natureza média	90
64	F91-1683		Triagem	É realizado o controle quantitativo de resíduos classificados pós triagem?	Não foi evidenciada a realização do controle quantitativo de resíduos classificados pós triagem.	NBR 13.896/1997	Grupo 2 - Natureza média	90
65	F91-1684		Triagem	É realizado o controle quantitativo de resíduos enviados para destinação final?	Não foi evidenciada a realização do controle quantitativo de resíduos enviados para destinação final.	NBR 13.896/1997	Grupo 2 - Natureza média	90
66	F91-1685		Triagem	É realizado o controle do quantitativo do composto produzido?	Não foi evidenciada a realização do controle do quantitativo do composto produzido.	NBR 13.896/1997	Grupo 2 - Natureza média	90

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
67	F91-1686		Triagem	É realizada a composição gravimétrica do resíduo coletado?	Não foi evidenciado que é realizada a composição gravimétrica do resíduo coletado.	LEI Nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
68	F91-1687		Triagem	É realizada a composição gravimétrica do resíduo encaminhado para a destinação final?	Não foi evidenciado que é realizada a composição gravimétrica do resíduo encaminhado para a destinação final.	LEI Nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90

Atenciosamente,

LUCIANA
NASCIMENTO DA
SILVA:804876371
00

Assinado de forma
digital por LUCIANA
NASCIMENTO DA
SILVA:80487637100
Dados: 2026.03.04
12:22:27 -03'00'

Eng.^a Luciana N. da Silva
Diretora Geral
AGERR Pantanal - MT

PAULO MARIO
COSTA
CARDOSO:616076
22149

Assinado de forma digital
por PAULO MARIO COSTA
CARDOSO:61607622149
Dados: 2026.03.02
14:44:54 -04'00'

Eng.^o Paulo Mário C. Cardoso
Diretor téc. Operacional
AGERR Pantanal - MT

PERICLES
SIDENE DA
CRUZ:8607077
0153

Assinado de forma
digital por PERICLES
SIDENE DA
CRUZ:86070770153
Dados: 2026.03.02
15:19:25 -04'00'

Péricles S. da Cruz
Diretor Adm. Financeiro
AGERR Pantanal - MT