



Fiscalização Técnica Programada (Araputanga) - FTP 01/2025

Fiscalização Técnica Programada nos Sistemas de Abastecimento de Água e
Esgotamento Sanitário de Araputanga – MT - AGERR Pantanal-MT

Araputanga - MT, dezembro de 2025.

Índice


1	Serviço de Abastecimento de Água	4
1.1	São José - Captação subterrânea de água	4
1.1.1	Poço 01	4
1.2	Jardim Primavera - Captação subterrânea de água	9
1.2.1	Poço 02	9
1.2.2	Poço 03	14
1.3	Centro - Captação subterrânea de água	19
1.3.1	Poço 04 - ETA	19
1.4	João China - Captação subterrânea de água	23
1.4.1	Poço 05 - João China	23
1.4.2	Poço 06 - João China	28
1.4.3	Poço 07 - João China	34
1.5	Parque Industrial - Captação subterrânea de água	40
1.5.1	Poço 08	40
1.6	Captação subterrânea de água	45
1.6.1	Poço Anápolis	45
1.6.2	Poço - Carvalho	50
1.6.3	Poço - Jardim Itália	54
1.7	Captação superficial de água	58
1.7.1	Córrego das Pitas	58
1.8	Centro - Tratamento de água	65
1.8.1	ETA Araputanga	65
1.9	Centro - Elevação de água	82
1.9.1	EAT Centro	82
1.10	Jardim Primavera - Elevação de água	87
1.10.1	EAT Jd. Primavera	87
1.11	Cidade Alta - Elevação de água	91
1.11.1	EAT Cidade Alta	91
1.12	Centro - Reservação de água	96
1.12.1	R-01	96
1.12.2	R-02 (desativado)	103

1.13	João China - Reservação de água	110
1.13.1	R-04.....	110
1.14	Parque Industrial - Reservação de água	117
1.14.1	R-05.....	117
1.15	Distribuição de Água	125
1.15.1	M - 1.....	125
1.15.2	M-2.....	126
1.15.3	M-3.....	129
1.15.4	M-4.....	131
1.15.5	M-5.....	133
1.15.6	M-6.....	135
1.16	Ativos Fiscalizados	137
2	Serviço de Esgotamento Sanitário	139
2.1	Tratamento de esgoto.....	139
2.1.1	ETE Araputanga.....	139
2.2	São Sebastião - Elevação de esgoto.....	146
2.2.1	EEB 01	146
2.3	Ativos Fiscalizados	153
3	Processos	154
3.1	Centro - Atendimento Comercial e Operacional - SAA e SES	154
3.1.1	SMAE Araputanga	154
3.2	Ativos Fiscalizados	160
4	Não conformidades identificadas	161

1 Serviço de Abastecimento de Água

1.1 São José - Captação subterrânea de água

1.1.1 Poço 01



Localização da instalação


Manancial, Captação Subterrânea e Captação Superficial

Denominação do manancial ou da captação:

Poço 1



Localização do manancial ou da captação:



R. Artur Francisco Xavier, 1369 - São José, Araputanga - MT, 78260-000, Brazil
(Latitude: -15.4744031; Longitude:-58.3516574)

Qual é o tipo de captação?

- Subterrânea

Existe placa de identificação da área do manancial de captação?

Não



A área da captação está cercada adequadamente?

Sim




Existe outorga de captação ou outorga com validade vigente?	Não
Área da captação ou do poço estão isentas de fontes poluidoras?	Sim
Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	Sim
Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	Sim
Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica adequadas?	Sim
Os equipamentos estão em condições de manutenção elétrica adequadas?	Sim
A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	Sim
O local apresenta bom estado de limpeza?	Sim
O local apresenta bom estado de conservação?	Sim
O local apresenta bom estado de organização?	Sim
No caso de poço, a laje sanitária possui dimensões adequadas? (1,5 x 1,5 m; espessura de 10 cm)	Não



No caso de poço, a tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?	Não se aplica
Em caso de barragens / lagoas, verificar existência de planos de contingência em caso de acidentes (desmoronamentos, deslizamentos, etc.)?	Não se aplica

1.2 Jardim Primavera - Captação subterrânea de água

1.2.1 Poço 02



Localização da instalação


Manancial, Captação Subterrânea e Captação Superficial

Denominação do manancial ou da captação:

Poço 02 Jd. Primavera



Localização do manancial ou da captação:



Avenida Deputado - Av. Aldo Ribeiro Borges, 484 - São Sebastião, Araputanga - MT, 78260-000, Brazil
(Latitude: -15.4741967; Longitude: -58.3454441)

Qual é o tipo de captação?

- Subterrânea



Existe placa de identificação da área do manancial de captação?

Não



A área da captação está cercada adequadamente?	Sim
 Vamos Fiscalizar! 13/10/2025 16:14 Latitude: -15.4742033 / Longitude: -58.3450231	
Existe outorga de captação ou outorga com validade vigente?	Não
Área da captação ou do poço estão isentas de fontes poluidoras?	Sim
Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	Sim
Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	Sim
Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica adequadas?	Sim
Os equipamentos estão em condições de manutenção elétrica adequadas?	Sim
A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	Sim
O local apresenta bom estado de limpeza?	Sim
O local apresenta bom estado de conservação?	Sim
O local apresenta bom estado de organização?	Sim
No caso de poço, a laje sanitária possui dimensões adequadas? (1,5 x 1,5 m; espessura de 10 cm)	Sim



No caso de poço, a tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?

Não se aplica

Em caso de barragens / lagoas, verificar existência de planos de contingência em caso de acidentes (desmoronamentos, deslizamentos, etc.)?

Não se aplica

1.2.2 Poço 03



Localização da instalação


Manancial, Captação Subterrânea e Captação Superficial

Denominação do manancial ou da captação:

Poço 03 Jd. Primavera



Localização do manancial ou da captação:



R. Marquês de Pombal, 1197 - São Sebastião, Araputanga - MT, 78260-000, Brazil
(Latitude: -15.4741097; Longitude:-58.3429303)


Qual é o tipo de captação?

- Subterrânea



Existe placa de identificação da área do manancial de captação?

Não



A área da captação está cercada adequadamente?	Sim
	
Existe outorga de captação ou outorga com validade vigente?	Não
Área da captação ou do poço estão isentas de fontes poluidoras?	Sim
Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	Sim
Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	Sim
Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica adequadas?	Sim
Os equipamentos estão em condições de manutenção elétrica adequadas?	Sim
A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	Sim
O local apresenta bom estado de limpeza?	Sim
O local apresenta bom estado de conservação?	Sim
O local apresenta bom estado de organização?	Sim
No caso de poço, a laje sanitária possui dimensões adequadas? (1,5 x 1,5 m; espessura de 10 cm)	Não



No caso de poço, a tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?


Não se aplica

Em caso de barragens / lagoas, verificar existência de planos de contingência em caso de acidentes (desmoronamentos, deslizamentos, etc.)?

Não se aplica

1.3 Centro - Captação subterrânea de água

1.3.1 Poço 04 - ETA



Localização da instalação


Manancial, Captação Subterrânea e Captação Superficial

Denominação do manancial ou da captação:

Poço 04 Pátio da ETA.



Localização do manancial ou da captação:



R. Carlos Luz, 418 - Centro, Araputanga - MT, 78260-000, Brazil
(Latitude: -15.4715147; Longitude:-58.3461382)

Qual é o tipo de captação?

- Subterrânea

Existe placa de identificação da área do manancial de captação?	Não
A área da captação está cercada adequadamente?	Sim
Observação: Dentro da ETA.	
Existe outorga de captação ou outorga com validade vigente?	Não
Área da captação ou do poço estão isentas de fontes poluidoras?	Sim
Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	Sim
Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	Sim
Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica adequadas?	Sim
Os equipamentos estão em condições de manutenção elétrica adequadas?	Sim
A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	Sim
O local apresenta bom estado de limpeza?	Sim
O local apresenta bom estado de conservação?	Sim
O local apresenta bom estado de organização?	Não



No caso de poço, a laje sanitária possui dimensões adequadas? (1,5 x 1,5 m; espessura de 10 cm)	Sim
	
No caso de poço, a tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?	Sim
Em caso de barragens / lagoas, verificar existência de planos de contingência em caso de acidentes (desmoronamentos, deslizamentos, etc.)?	Não se aplica

1.4 João China - Captação subterrânea de água

1.4.1 Poço 05 - João China



Localização da instalação

Manancial, Captação Subterrânea e Captação Superficial

Denominação do manancial ou da captação:

Poço João China 5 (dúvida da propriedade)



Localização do manancial ou da captação:



HM47+X8 Araputanga - State of Mato Grosso, Brazil
(Latitude: -15.4425177; Longitude:-58.3367121)

Qual é o tipo de captação?	
- Subterrânea	
Existe placa de identificação da área do manancial de captação?	Não
	
A área da captação está cercada adequadamente?	Não



Existe outorga de captação ou outorga com validade vigente?	Não
Área da captação ou do poço estão isentas de fontes poluidoras?	Sim
Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	Sim
Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	Sim
Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica adequadas?	Sim
Os equipamentos estão em condições de manutenção elétrica adequadas?	Sim
A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	Sim
O local apresenta bom estado de limpeza?	Sim
O local apresenta bom estado de conservação?	Sim
O local apresenta bom estado de organização?	Sim
No caso de poço, a laje sanitária possui dimensões adequadas? (1,5 x 1,5 m; espessura de 10 cm)	Não




No caso de poço, a tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?

Não

Em caso de barragens / lagoas, verificar existência de planos de contingência em caso de acidentes (desmoronamentos, deslizamentos, etc.)?

Não se aplica

1.4.2 Poço 06 - João China



Localização da instalação


Manancial, Captação Subterrânea e Captação Superficial

Denominação do manancial ou da captação:

Poço João China 6



Localização do manancial ou da captação:



HM36+WC Araputanga - State of Mato Grosso, Brazil
(Latitude: -15.4451901; Longitude: -58.338934)

Qual é o tipo de captação?

- Subterrânea



Existe placa de identificação da área do manancial de captação?

Não

A área da captação está cercada adequadamente?

Sim



Existe outorga de captação ou outorga com validade vigente?	Não
Área da captação ou do poço estão isentas de fontes poluidoras?	Sim
Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	Sim
Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	Sim
	
Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica adequadas?	Sim
Os equipamentos estão em condições de manutenção elétrica adequadas?	Sim



A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	Sim
O local apresenta bom estado de limpeza?	Sim
O local apresenta bom estado de conservação?	Sim
O local apresenta bom estado de organização?	Sim
No caso de poço, a laje sanitária possui dimensões adequadas? (1,5 x 1,5 m; espessura de 10 cm)	Sim



No caso de poço, a tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?	Sim
Em caso de barragens / lagoas, verificar existência de planos de contingência em caso de acidentes (desmoronamentos, deslizamentos, etc.)?	Não se aplica

1.4.3 Poço 07 - João China



Localização da instalação

Manancial, Captação Subterrânea e Captação Superficial

Denominação do manancial ou da captação:

Poço João China 7



Localização do manancial ou da captação:



HM47+WR Araputanga - State of Mato Grosso, Brazil
(Latitude: -15.4426491; Longitude: -58.3354116)

Qual é o tipo de captação?

- Subterrânea

Existe placa de identificação da área do manancial de captação?

Não



A área da captação está cercada adequadamente?

Sim



Existe outorga de captação ou outorga com validade vigente?	Não
Área da captação ou do poço estão isentas de fontes poluidoras?	Sim
Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	Sim
Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	Sim
 Vamos Fiscalizar! 13/10/2025 15:18 Latitude: -15.4423444 / Longitude: -58.3357762	
Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica adequadas?	Sim
Os equipamentos estão em condições de manutenção elétrica adequadas?	Sim



A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	Sim
O local apresenta bom estado de limpeza?	Sim
O local apresenta bom estado de conservação?	Sim
O local apresenta bom estado de organização?	Sim
No caso de poço, a laje sanitária possui dimensões adequadas? (1,5 x 1,5 m; espessura de 10 cm)	Não



No caso de poço, a tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?


Não se aplica

Em caso de barragens / lagoas, verificar existência de planos de contingência em caso de acidentes (desmoronamentos, deslizamentos, etc.)?

Não se aplica

1.5 Parque Industrial - Captação subterrânea de água

1.5.1 Poço 08



Localização da instalação

Manancial, Captação Subterrânea e Captação Superficial

Denominação do manancial ou da captação:

Poço Parque Industrial 08



Localização do manancial ou da captação:



GM99+7F Araputanga - State of Mato Grosso, Brazil
(Latitude: -15.4818617; Longitude:-58.3313667)

Qual é o tipo de captação?

- Subterrânea

Existe placa de identificação da área do manancial de captação?

Não



A área da captação está cercada adequadamente?

Sim



Existe outorga de captação ou outorga com validade vigente?	Não
Área da captação ou do poço estão isentas de fontes poluidoras?	Sim
Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	Sim
Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	Sim
Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica adequadas?	Sim
Os equipamentos estão em condições de manutenção elétrica adequadas?	Sim
A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	Sim
O local apresenta bom estado de limpeza?	Sim
O local apresenta bom estado de conservação?	Sim
O local apresenta bom estado de organização?	Sim
No caso de poço, a laje sanitária possui dimensões adequadas? (1,5 x 1,5 m; espessura de 10 cm)	Sim



No caso de poço, a tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?	Não se aplica
Em caso de barragens / lagoas, verificar existência de planos de contingência em caso de acidentes (desmoronamentos, deslizamentos, etc.)?	Não se aplica

1.6 Captação subterrânea de água

1.6.1 Poço Anápolis



Localização da instalação

Manancial, Captação Subterrânea e Captação Superficial

Denominação do manancial ou da captação:

Poço - Anápolis



Localização do manancial ou da captação:



R. Catarina, 6 - São Luis, Araputanga - MT, 78260-000, Brazil
(Latitude: -15.4662582; Longitude:-58.3374008)

Qual é o tipo de captação?

- Subterrânea

Existe placa de identificação da área do manancial de captação?	Não
A área da captação está cercada adequadamente?	Sim
 Vamos Fiscalizar! 13/10/2025 15:50 Latitude: -15.4663465 / Longitude: -58.3373172	
Existe outorga de captação ou outorga com validade vigente?	Não
Área da captação ou do poço estão isentas de fontes poluidoras?	Sim
Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	Sim
Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	Sim
Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica adequadas?	Sim
Os equipamentos estão em condições de manutenção elétrica adequadas?	Sim
A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	Sim
O local apresenta bom estado de limpeza?	Sim



O local apresenta bom estado de conservação?	Sim
O local apresenta bom estado de organização?	Sim
No caso de poço, a laje sanitária possui dimensões adequadas? (1,5 x 1,5 m; espessura de 10 cm)	Não



No caso de poço, a tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?	Sim
Em caso de barragens / lagoas, verificar existência de planos de contingência em caso de acidentes (desmoronamentos, deslizamentos, etc.)?	Não se aplica

1.6.2 Poço - Carvalho




Localização da instalação

Manancial, Captação Subterrânea e Captação Superficial

Denominação do manancial ou da captação:

Poço Carvalho



Localização do manancial ou da captação:



Av. das Camélias, 2 - São Sebastião, Araputanga - MT, 78260-000, Brazil
(Latitude: -15.4531309; Longitude:-58.3476401)

Qual é o tipo de captação?


- Subterrânea

Existe placa de identificação da área do manancial de captação?	Não
A área da captação está cercada adequadamente?	Sim
 Vamos Fiscalizar! 13/10/2025 15:40 Latitude: -15.4532447 / Longitude: -58.3476773	
Existe outorga de captação ou outorga com validade vigente?	Não
Área da captação ou do poço estão isentas de fontes poluidoras?	Sim
Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	Sim
Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	Sim
Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica adequadas?	Sim
Os equipamentos estão em condições de manutenção elétrica adequadas?	Sim
A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	Sim
O local apresenta bom estado de limpeza?	Sim
O local apresenta bom estado de conservação?	Sim
O local apresenta bom estado de organização?	Sim
No caso de poço, a laje sanitária possui dimensões adequadas? (1,5 x 1,5 m; espessura de 10 cm)	Não



No caso de poço, a tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?	Sim
Em caso de barragens / lagoas, verificar existência de planos de contingência em caso de acidentes (desmoronamentos, deslizamentos, etc.)?	Não se aplica

1.6.3 Poço - Jardim Itália



Localização da instalação


Manancial, Captação Subterrânea e Captação Superficial

Denominação do manancial ou da captação:

Poço Bairro Jardim Itália



Localização do manancial ou da captação:



R. Ferrara, 530 - São Sebastião, Araputanga - MT, 78260-000, Brazil
(Latitude: -15.4712871; Longitude:-58.3316514)

Qual é o tipo de captação?

- Subterrânea

Existe placa de identificação da área do manancial de captação?	Não
A área da captação está cercada adequadamente?	Sim
 Vamos Fiscalizar! 13/10/2025 15:56 Latitude: -15.4712126 / Longitude: -58.3315011	
Existe outorga de captação ou outorga com validade vigente?	Não
Área da captação ou do poço estão isentas de fontes poluidoras?	Sim
Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	Sim
Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	Sim
Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica adequadas?	Sim
Os equipamentos estão em condições de manutenção elétrica adequadas?	Sim
A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	Sim
O local apresenta bom estado de limpeza?	Sim
O local apresenta bom estado de conservação?	Sim
O local apresenta bom estado de organização?	Sim
No caso de poço, a laje sanitária possui dimensões adequadas? (1,5 x 1,5 m; espessura de 10 cm)	Sim




Com danos na estrutura da laje.

No caso de poço, a tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?	Sim
Em caso de barragens / lagoas, verificar existência de planos de contingência em caso de acidentes (desmoronamentos, deslizamentos, etc.)?	Não se aplica

1.7 Captação superficial de água

1.7.1 Córrego das Pitas

Coordenadas Geográficas: 15°27'5.19"S e 58°21'3.19"O.



Localização da instalação


Manancial, Captação Subterrânea e Captação Superficial

Denominação do manancial ou da captação:

Captação Araputanga Córrego das Pitas.



Localização do manancial ou da captação:



GJXX+CM Araputanga - State of Mato Grosso, Brazil
(Latitude: -15.4514968; Longitude:-58.3507943)

Qual é o tipo de captação?

- Superficial

Observação: Córrego das pitas.

Existe placa de identificação da área do manancial de captação?

Não



A área da captação está cercada adequadamente?

Não



Existe outorga de captação ou outorga com validade vigente?

Não

Área da captação ou do poço estão isentas de fontes poluidoras?

Sim



Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	Sim
	
Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	Sim



Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica adequadas?

Sim



Os equipamentos estão em condições de manutenção elétrica adequadas?	Sim
A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	Sim
 Vamos Fiscalizar! 13/10/2025 14:56 Latitude: -15.4514912 / Longitude: -58.3507879	
O local apresenta bom estado de limpeza?	Sim
O local apresenta bom estado de conservação?	Sim
O local apresenta bom estado de organização?	Sim
No caso de poço, a laje sanitária possui dimensões adequadas? (1,5 x 1,5 m; espessura de 10 cm)	Não se aplica
No caso de poço, a tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?	Não se aplica
Em caso de barragens / lagoas, verificar existência de planos de contingência em caso de acidentes (desmoronamentos, deslizamentos, etc.)?	Não se aplica

1.8 Centro - Tratamento de água

1.8.1 ETA Araputanga



Localização da instalação

Estação de Tratamento de Água

Denominação da estação de tratamento de água:

ETA ARAPUTANGA



Localização da estação de tratamento de água:



R. Carlos Luz, 300 - São Sebastião, Araputanga - MT, 78260-000, Brazil
(Latitude: -15.4716729; Longitude:-58.3457656)

ETA possui licenciamento ambiental para funcionamento?

Não

Observação: Em processo de solicitação a sema; Não apresentou protocolo.

ETA possui outorga para funcionamento?	Não
Observação: Em processo de solicitação a SEMA-MT.	
Existe o responsável técnico pela Estação de Tratamento de Água?	Sim
Observação: Químico Alessandro Felix.	
Qual é a formação técnica do responsável pela Estação de Tratamento de Água?	
Químico licenciatura. (Não apresentaram a documentação)	
A ETA está operando dentro da capacidade de vazão projetada?	Sim
Existe placa de identificação da área da ETA?	Não
A área da ETA está cercada adequadamente?	Sim
	
Equipamentos ou estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	Não



Existe acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenados de forma inadequada?	Não
Vertedores de água decantada aparentemente nivelados?	Sim



É previsto destino para o lodo dos decantadores?

Não

Há passagem de flocos do decantador para os filtros?

Sim



A área de depósito de produtos químicos está com ventilação conveniente ou armazenados adequadamente?

Sim



Qual produto químico é utilizado para coagulação?

Sulfato de alumínio.




Na ETA é utilizado produto químico como adjunto da coagulação? Se sim, qual?

Não.

Qual produto químico é utilizado para desinfecção?

Hipoclorito de sódio.



Qual produto químico é utilizado para correção de pH?

Não faz.

Produtos químicos da ETA estão dentro do prazo de validade?

Sim



Vamos Fiscalizar! 13/10/2025 13:57
Latitude: -15.4716927 / Longitude: -58.3457697



Vamos Fiscalizar! 13/10/2025 13:57
Latitude: -15.4716927 / Longitude: -58.3457697

A drenagem da unidade está adequada?

Sim



Vamos Fiscalizar! 13/10/2025 13:59
Latitude: -15.471678 / Longitude: -58.3457819

As condições de segurança no depósito para armazenamento ou dosagem de cloro gás estão adequadas?	Não se aplica
Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?	Não
O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?	Sim




As instalações possuem bacia de contenção em condições de conservação adequadas quando necessárias?	Não se aplica
Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?	Sim
Existe chuveiro de emergência?	Não



Vamos Fiscalizar! 13/10/2025 14:17
Latitude: -15.4716292 / Longitude: -58.3457154

Os registros e a frequência de realização dos ensaios (Análise Físico-químico e Bacteriológico da ETA) estão sendo realizados adequadamente?

Sim



Analista	Data hora	Cloro mg/l	pH	Cor u/c	Turb. NTU	Coli. Tot.	Coli. Ter.	Cloro Resíduo	Total	S.T ou S.D
Alvaro	13-08	2.9	6.9	10	1.1	aus	aus	N	Centro	ST
Alvaro	13-08	2.0	6.8	8	1.0	aus	aus	N	Centro	ST
Alvaro	20-08	2.5	6.9	10	1.0	aus	aus	N	Centro	ST
Alvaro	27-08	3.0	6.8	11	1.1	aus	aus	N	Centro	ST
Alvaro	27-08	1.5	6.8	9	1.0	aus	aus	N	Centro	ST
Alvaro	27-08	5.0	6.7	10	1.0	aus	aus	N	Centro	ST
Alvaro	27-08	4.0	6.7	11	1.0	aus	aus	N	Centro	ST
Alvaro	27-08	4.2	6.8	11	1.5	aus	aus	N	Centro	ST
Alvaro	27-08	2.9	6.4	10	0.9	aus	aus	N	Centro	ST
Alvaro	27-08	9	6.5	10	0.8	aus	aus	N	Centro	ST
Alvaro	27-08	5	6.8	10	1.3	aus	aus	N	Centro	ST
Alvaro	27-08	4.0	6.7	8	1.0	aus	aus	N	Centro	ST
Alvaro	27-08	4.7	6.9	10	1.2	aus	aus	N	Centro	ST
Alvaro	27-08	4.5	6.8	9	1.0	aus	aus	N	Centro	ST
Alvaro	27-08	3.9	7.0	8	1.1			N	Centro	ST
Alvaro	27-08	4.6	6.4	8	1.2			N	Centro	ST

UNIDADE mg/l N T U
Legislação 0,2 - 2 S

UF/10 Oml UF/10 Oml
Ausente Ausente

enda - S.T. - saída do tratamento S.D. - Sistema de distribuição/ Colif. - coliformes

Relação: Portaria do Ministério da Saúde nº 2.914 de 12 de dezembro de 2011

Vamos Fiscalizar! 13/10/2025 14:03
Latitude: -15.4717036 / Longitude: -58.3457733
Alexandre Félix Paschoa

Teste de jarros e os seus registros estão sendo realizados adequadamente?

Não



Os resultados dos ensaios (Análise Físico-químico e Bacteriológico da ETA) estão sendo satisfatórios?

Não

Observação: Turbidez E cloro acima do permitido.

Os equipamentos estão em condições de manutenção elétrica adequada?

Sim



Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica adequadas?

Sim



A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	Sim
	
O local apresenta bom estado de limpeza?	Sim




Vamos Fiscalizar! 13/10/2025 14:06
Latitude: -15.4716869 / Longitude: -58.345769

O local apresenta bom estado de conservação?


Sim

O local apresenta bom estado de organização?

Sim



Vamos Fiscalizar! 13/10/2025 14:07
Latitude: -15.4716853 / Longitude: -58.3457682



Vamos Fiscalizar! 13/10/2025 14:09
Latitude: -15.4716853 / Longitude: -58.3457682

Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA
CNPJ 15.023.914/0001-45

Controle de Limpeza e higienização da ETA - 2025

Identificação

SMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Endereço: Rua Carlos Luz, N° 1361 - Araputanga - Mato Grosso
CEP: 78.260-000

Tel.: (65) 3261-1136

Químico: Alessandro F. Pascoal

Equipamentos e Materiais:
Jato alta pressão, Vassoura, escovas, rodas e retro lavagem.

Data	Servidor	Ações
16-01-25	Reinaldo Gomes	Limpeza ETA e filtros
17-01-25	Reinaldo Gomes	Limpeza ETA
18-01-25	Reinaldo Gomes	Limpeza ETA e filtros
19-01-25	Reinaldo Gomes	Limpeza ETA e filtros
20-01-25	Reinaldo Gomes	Limpeza ETA e filtros
21-01-25	Reinaldo Gomes	Limpeza ETA e filtros
22-01-25	Reinaldo Gomes	Limpeza ETA e filtros
23-01-25	Reinaldo Gomes	Limpeza ETA e filtros
24-01-25	Reinaldo Gomes	Limpeza ETA e filtros
25-01-25	Reinaldo Gomes	Limpeza ETA e filtros
26-01-25	Reinaldo Gomes	Limpeza ETA e filtros
27-01-25	Reinaldo Gomes	Limpeza ETA e filtros
28-01-25	Reinaldo Gomes	Limpeza ETA e filtros
29-01-25	Reinaldo Gomes	Limpeza ETA e filtros
30-01-25	Reinaldo Gomes	Limpeza ETA e filtros

MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Secretário: Dáson Nogueira Alves
Fone: (65) 3261-1231 Email: obras@araputanga.mt.gov.br

Vamos Fiscalizar! 13/10/2025 14:13
Latitude: -15.4716853 / Longitude: -58.3457682

Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA
CNPJ 15.023.914/0001-45

Químico: Alessandro F. Pascoal
CRQ: 18100259

Vamos Fiscalizar! 13/10/2025 14:14
Latitude: -15.4716853 / Longitude: -58.3457682

Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETA?

Sim

54

Givemido 11.10.25 das 6:00 as 18:00

6:43 Filtro 03 lavado.

13:00 Filtro 02 lavado.

17:30 Caixas todas cheias.

17:40 tanques preparados.

114

Matias 11-10-25 das 18:00 as 06:00

18:50 todos filtros lavados

19:50 caixas cheias

Tanques preparados

Givemido 6:00 as 18:00 12/10/25

motor com Barulho estranho

09:20 parece Rocamento e Aqueceu ventuinha de reted.

16:00 Filtros 03 e 02 Lavados.

17:00 Filtros 01 e 04 Lavados.

17:45 todas as caixas cheias.

117

Matias 12-10-25 das 18:00 as 06:00

18:00 Filtros cheias

18:30 Filtros cheias

19:00 Filtros 1, 2, 3 e 4 lavados

19:20 Tanques preparados

Givemido 13.10.25 das 6:00 as 18:00

18:35 todas caixas cheias.

Vamos Fiscalizar! 13/10/2025 14:14
Latitude: -15.4716841 / Longitude: -58.3457644

Na ETA, os colaboradores são treinados para desempenhar as funções? Se sim, qual a periodicidade?

Não faz.


Observações adicionais:

ETA no limite da vazão 104 m³/h.



1.9 Centro - Elevação de água

1.9.1 EAT Centro



Localização da instalação


Estação de Bombeamento de Água

Denominação da estação de bombeamento de água:

EAT centro - dentro da área da ETA.



Localização da estação de bombeamento de água:



R. Carlos Luz, 418 - Centro, Araputanga - MT, 78260-000, Brazil
(Latitude: -15.4715384; Longitude: -58.3461278)

Existe placa de identificação da área da EBA?	Não
A área da EBA está cercada adequadamente?	Sim

Observação: Dentro da área da ETA.

Existe acúmulo ou armazenamento inadequado de resíduos na unidade?

Não

Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?

Sim



Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?

Sim



Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?

Sim




Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânicas adequadas?	Sim
Os equipamentos estão em condições de manutenção elétrica adequadas?	Sim
A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	Sim
O local apresenta bom estado de limpeza?	Sim
O local apresenta bom estado de conservação?	Não



O local apresenta bom estado de organização?	Sim
--	-----

1.10 Jardim Primavera - Elevação de água

1.10.1 EAT Jd. Primavera



Localização da instalação

Estação de Bombeamento de Água

Denominação da estação de bombeamento de água:

EAT Jd. Primavera




Vamos Fiscalizar! 13/10/2025 14:28
Latitude: -15.4715353 / Longitude: -58.3461492



Vamos Fiscalizar! 13/10/2025 14:28
Latitude: -15.4715353 / Longitude: -58.3461492

Localização da estação de bombeamento de água:



Avenida Deputado - Av. Aldo Ribeiro Borges, 60 - São Sebastião, Araputanga - MT, 78260-000, Brazil
(Latitude: -15.4715469; Longitude: -58.3460484)

Existe placa de identificação da área da EBA?	Não
A área da EBA está cercada adequadamente?	Sim

Observação: Dentro da ETA.	
Existe acúmulo ou armazenamento inadequado de resíduos na unidade?	Não
Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	Sim
Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	Sim
	
Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	Sim
Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânicas adequadas?	Sim
Os equipamentos estão em condições de manutenção elétrica adequadas?	Sim
A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	Sim
O local apresenta bom estado de limpeza?	Sim
O local apresenta bom estado de conservação?	Não




O local apresenta bom estado de organização?

Sim

1.11 Cidade Alta - Elevação de água

1.11.1 EAT Cidade Alta



Localização da instalação


Estação de Bombeamento de Água

Denominação da estação de bombeamento de água:

EAT Cidade Alta



Localização da estação de bombeamento de água:



R. Carlos Luz, 418 - Centro, Araputanga - MT, 78260-000, Brazil
(Latitude: -15.4715573; Longitude: -58.3460878)

Existe placa de identificação da área da EBA?

Não

A área da EBA está cercada adequadamente?

Sim

Observação: Dentro da eta

Existe acúmulo ou armazenamento inadequado de resíduos na unidade?	Não
---	-----



3 CMB (conjunto moto-bomba) abastecendo ao mesmo tempo

Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	Sim
Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	Não
Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	Sim
Observação: Área fechada e sem vazamentos	
Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânicas adequadas?	Sim
Os equipamentos estão em condições de manutenção elétrica adequadas?	Sim
A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	Sim



O local apresenta bom estado de limpeza?

Sim

O local apresenta bom estado de conservação?

Não



O local apresenta bom estado de organização?	Sim

1.12 Centro - Reservação de água

1.12.1 R-01




Localização da instalação

Reservatório

Denominação do reservatório:

Reservatório 01 - ETA

Localização do reservatório:



R. Carlos Luz, 300 - São Sebastião, Araputanga - MT, 78260-000, Brazil

(Latitude: -15.4716279; Longitude:-58.3456293)

Qual é o tipo de reservatório?

- RAP - Reservatório Apoiado



Qual é o material do reservatório?

- Concreto	
Capacidade de reservação em m³	300
Compartimentação (nº de câmaras)	0
Qual a fonte de abastecimento do reservatório?	
ETA e poço no local.	
Qual localidade de distribuição do reservatório?	
Região central da cidade.	
Existe placa de identificação da área do reservatório?	Não
A área do reservatório está cercada adequadamente?	Sim
 Vamos Fiscalizar! 13/10/2025 13:52 Latitude: -15.4717341 / Longitude: -58.3458214  Vamos Fiscalizar! 13/10/2025 13:52 Latitude: -15.4717341 / Longitude: -58.3458214	
A área possui acesso em condições adequadas que possibilitem ou facilitem a manutenção?	Sim
Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	Sim
As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	Não



As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?

Não




Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?

Sim

Existe estrutura de controle e medição de vazão na entrada e/ou saída do reservatório?

Não



Existe válvula / registro de fechamento na entrada e na saída do reservatório?

Não


A cobertura do reservatório permite o escoamento das águas pluviais e impede a entrada de água, animais e corpos estranhos?

Não



A cobertura do reservatório está protegida por guarda-corpo?

Não

Existe procedimento para verificar a necessidade de limpeza e desinfecção do reservatório?	Não
Possui cronograma de limpeza da área do reservatório? Se sim, qual a periodicidade?	Não
Existem registros atualizados sobre as limpezas e desinfecção de reservatórios?	Não
As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	Não
 Vamos Fiscalizar! 13/10/2025 14:00 Latitude: -15.4716791 / Longitude: -58.3457606	
A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	Sim
A estrutura aparente do reservatório apresenta boas condições? (Sem vazamentos, infiltrações, oxidação, corrosão, etc)	Sim



O local apresenta bom estado de limpeza?

Sim



O local apresenta bom estado de conservação?	Sim
O local apresenta bom estado de organização?	Sim

1.12.2 R-02 (desativado)

Localizado na ETA, foi desativado devido mudança no sistema de abastecimento do município que antes ocorria por gravidade e agora acontece através de pressurização por bombeamento.



Localização da instalação

Reservatório

Denominação do reservatório:

R2 - Desativado



Localização do reservatório:



R. Carlos Luz, 300 - São Sebastião, Araputanga - MT, 78260-000, Brazil
(Latitude: -15.4716129; Longitude:-58.3457881)

Qual é o tipo de reservatório?

- REL - Reservatório Elevado



Qual é o material do reservatório?

- Concreto

Capacidade de reservação em m³

200

Compartimentação (nº de câmaras)

0

Qual a fonte de abastecimento do reservatório?

Desativado.

Qual localidade de distribuição do reservatório?

Desativado.

Existe placa de identificação da área do reservatório?

Não

A área do reservatório está cercada adequadamente?

Sim



A área possui acesso em condições adequadas que possibilitem ou facilitem a manutenção?

Sim


Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?

Não se aplica

Observação: Está desativado o reservatório.

As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?

Não



As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?

Não



Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?

Não se aplica

Observação: O reservatório encontra-se desativado.

Existe estrutura de controle e medição de vazão na entrada e/ou saída do reservatório?

Não se aplica

Observação: O reservatório encontra-se desativado.

Existe válvula / registro de fechamento na entrada e na saída do reservatório?

Não se aplica

Observação: O reservatório encontra-se desativado.

A cobertura do reservatório permite o escoamento das águas pluviais e impede a entrada de água, animais e corpos estranhos?

Não



A cobertura do reservatório está protegida por guarda-corpo?

Não

Existe procedimento para verificar a necessidade de limpeza e desinfecção do reservatório?

Não

Possui cronograma de limpeza da área do reservatório? Se sim, qual a periodicidade?

Não se aplica

Existem registros atualizados sobre as limpezas e desinfecção de reservatórios?

Não

As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?

Sim



A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	Sim
A estrutura aparente do reservatório apresenta boas condições? (Sem vazamentos, infiltrações, oxidação, corrosão, etc)	Sim
O local apresenta bom estado de limpeza?	Sim



O local apresenta bom estado de conservação?

Sim


O local apresenta bom estado de organização?

Sim

Reservatório Elevado

No topo do reservatório elevado há para-raios?

Sim




No topo do reservatório elevado há luz de sinalização de obstáculo elevado?

Não se aplica

1.13 João China - Reservação de água

1.13.1 R-04

Coordenadas Geográficas: 15°26'41.90"S 58°20'12.00"O. Com capacidade para 250m³ e do tipo metálico apoiado.



Localização da instalação


Reservatório

Denominação do reservatório:

Reservatório João China



Localização do reservatório:



HM47+39 Araputanga - State of Mato Grosso, Brazil
(Latitude: -15.444855; Longitude:-58.3365683)

Qual é o tipo de reservatório?

- RAP - Reservatório Apoiado



Qual é o material do reservatório?

- Metálico

Capacidade de reservação em m³

200

Compartimentação (nº de câmaras)

0

Qual a fonte de abastecimento do reservatório?

Poço 6 e 7 João china.

Qual localidade de distribuição do reservatório?

Bairro João china.


Existe placa de identificação da área do reservatório?

Não

A área do reservatório está cercada adequadamente?

Sim



A área possui acesso em condições adequadas que possibilitem ou facilitem a manutenção?	Sim
Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	Sim
As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	Sim
	
As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	Não



Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?

Não

Existe estrutura de controle e medição de vazão na entrada e/ou saída do reservatório?

Não

Existe válvula / registro de fechamento na entrada e na saída do reservatório?

Não

A cobertura do reservatório permite o escoamento das águas pluviais e impede a entrada de água, animais e corpos estranhos?

Sim



A cobertura do reservatório está protegida por guarda-corpo?

Sim



Existe procedimento para verificar a necessidade de limpeza e desinfecção do reservatório?	Não
Possui cronograma de limpeza da área do reservatório? Se sim, qual a periodicidade?	Não
Existem registros atualizados sobre as limpezas e desinfecção de reservatórios?	Não
As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	Sim




A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	Sim
A estrutura aparente do reservatório apresenta boas condições? (Sem vazamentos, infiltrações, oxidação, corrosão, etc)	Sim
O local apresenta bom estado de limpeza?	Sim
O local apresenta bom estado de conservação?	Sim
O local apresenta bom estado de organização?	Sim

1.14 Parque Industrial - Reservação de água

1.14.1 R-05

Coordenadas Geográficas: 15°28'59.99"S 58°20'01.42"O. Com capacidade para 30m³ e do tipo metálico elevado.




Localização da instalação

Reservatório

Denominação do reservatório:

Reservatório Maria clemente ao lado Parque Industrial.

Localização do reservatório:



GM88+PV Araputanga - State of Mato Grosso, Brazil

(Latitude: -15.4831722; Longitude:-58.3327999)

Qual é o tipo de reservatório?

- REL - Reservatório Elevado

Qual é o material do reservatório?

- Metálico

Capacidade de reservação em m³

30

Compartimentação (nº de câmaras)

0

Qual a fonte de abastecimento do reservatório?


Poço parque industrial.

Qual localidade de distribuição do reservatório?

Bairro Maria clemente.

Existe placa de identificação da área do reservatório?

Não



A área do reservatório está cercada adequadamente?

Sim



A área possui acesso em condições adequadas que possibilitem ou facilitem a manutenção?	Sim
Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	Sim
As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	Sim
	
As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	Não verificado
Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	Não
Existe estrutura de controle e medição de vazão na entrada e/ou saída do reservatório?	Não
Existe válvula / registro de fechamento na entrada e na saída do reservatório?	Não



A cobertura do reservatório permite o escoamento das águas pluviais e impede a entrada de água, animais e corpos estranhos?

Sim



A cobertura do reservatório está protegida por guarda-corpo?

Sim



Existe procedimento para verificar a necessidade de limpeza e desinfecção do reservatório?	Não
Possui cronograma de limpeza da área do reservatório? Se sim, qual a periodicidade?	Não
Existem registros atualizados sobre as limpezas e desinfecção de reservatórios?	Não
As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	Sim



A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	Sim
A estrutura aparente do reservatório apresenta boas condições? (Sem vazamentos, infiltrações, oxidação, corrosão, etc)	Sim




O local apresenta bom estado de limpeza?	Sim
O local apresenta bom estado de conservação?	Sim
O local apresenta bom estado de organização?	Sim

Reservatório Elevado

No topo do reservatório elevado há para-raios?	Não
No topo do reservatório elevado há luz de sinalização de obstáculo elevado?	Não

1.15 Distribuição de Água


1.15.1 M - 1



Localização da instalação

Pressões da rede de distribuição


Localização de medição da pressão da rede de água:



HM57+27 Araputanga - State of Mato Grosso, Brazil

(Latitude: -15.4424623; Longitude:-58.3368578)	
Valor da pressão da rede (em M.C.A.)	7
As pressões máximas de rede são atendidas?	Não
Observação: 7 mca	
 Vamos Fiscalizar! 13/10/2025 15:28 Latitude: -15.4424676 / Longitude: -58.3368101	
As pressões mínimas de rede são atendidas?	Não
Observação: 7 mca	


1.15.2 M-2



Localização da instalação

Pressões da rede de distribuição

Localização de medição da pressão da rede de água:




HM55+43, Araputanga - State of Mato Grosso, 78260-000, Brazil
(Latitude: -15.4431927; Longitude:-58.3435983)

Valor da pressão da rede (em M.C.A.)

23

As pressões máximas de rede são atendidas?	Não
 Vamos Fiscalizar! 13/10/2025 15:33 Latitude: -15.4431707 / Longitude: -58.3436563 23 mca	
As pressões mínimas de rede são atendidas?	Sim
Observação: 23 mca	


1.15.3 M-3



Localização da instalação

Pressões da rede de distribuição


Localização de medição da pressão da rede de água:



R. Ferrara, 530 - São Sebastião, Araputanga - MT, 78260-000, Brazil

(Latitude: -15.4712285; Longitude:-58.3314332)	
Valor da pressão da rede (em M.C.A.)	22
As pressões máximas de rede são atendidas?	Não
 Vamos Fiscalizar! 13/10/2025 16:00 Latitude: -15.4710974 / Longitude: -58.3314142 22 mca	
As pressões mínimas de rede são atendidas?	Sim


1.15.4 M-4




Localização da instalação

Pressões da rede de distribuição

Localização de medição da pressão da rede de água:



GM79+X9 Araputanga - State of Mato Grosso, Brazil
(Latitude: -15.4851111; Longitude: -58.3315977)

Valor da pressão da rede (em M.C.A.)	19
As pressões máximas de rede são atendidas?	Não
 Vamos Fiscalizar! 13/10/2025 16:27 Latitude: -15.4851468 / Longitude: -58.3316865 19 mca	
As pressões mínimas de rede são atendidas?	Sim
Observação: 19 mca	



Localização da instalação

Pressões da rede de distribuição

Localização de medição da pressão da rede de água:



R. Carlos Luz, 272 - São Sebastião, Araputanga - MT, 78260-000, Brazil

(Latitude: -15.4718061; Longitude:-58.3453244)	
Valor da pressão da rede (em M.C.A.)	23
As pressões máximas de rede são atendidas?	Não
 Vamos Fiscalizar! 13/10/2025 17:06 Latitude: -15.472207 / Longitude: -58.3451964 23 mca	
As pressões mínimas de rede são atendidas?	Sim

1.15.6 M-6



Localização da instalação

Pressões da rede de distribuição

Localização de medição da pressão da rede de água:



R. Amador Bueno, 240 - São Sebastião, Araputanga - MT, 78260-000, Brazil

(Latitude: -15.4664126; Longitude:-58.3440954)	
Valor da pressão da rede (em M.C.A.)	22
As pressões máximas de rede são atendidas?	Não
 Vamos Fiscalizar! 13/10/2025 17:13 Latitude: -15.4664352 / Longitude: -58.3441215 22 mca	
As pressões mínimas de rede são atendidas?	Sim

1.16 Ativos Fiscalizados

Abaixo segue a lista de ativos que foram fiscalizados, contendo o nome do ativo e sua localização.


Instalação	Latitude	Longitude
Córrego das Pitas	-15.4514968	-58.3507943
EAT Centro	-15.4715384	-58.3461278
EAT Cidade Alta	-15.4715573	-58.3460878
EAT Jd Primavera	-15.4715469	-58.3460484
ETA Araputanga	-15.4716729	-58.3457656
M-1	-15.4424623	-58.3368578
M-2	-15.4431927	-58.3435983
M-3	-15.4712285	-58.3314332
M-4	-15.4851111	-58.3315977
M-5	-15.4718061	-58.3453244
M-6	-15.4664126	-58.3440954
Poço 01	-15.4744031	-58.3516574
Poço 02	-15.4741967	-58.3454441
Poço 03	-15.4741097	-58.3429303
Poço 04 - ETA	-15.4715147	-58.3461382
Poço 05 - João China	-15.4425177	-58.3367121
Poço 06 - João China	-15.4451901	-58.338934
Poço 07 - João China	-15.4426491	-58.3354116
Poço 08	-15.4818617	-58.3313667
Poço Anápolis	-15.4662582	-58.3374008
Poço - Carvalho	-15.4531309	-58.3476401
Poço - Jardim Itália	-15.4712871	-58.3316514

Instalação	Latitude	Longitude
R-01	-15.4716279	-58.3456293
R-02 (desativado)	-15.4716129	-58.3457881
R-04	-15.444855	-58.3365683
R-05	-15.4831722	-58.3327999

2 Serviço de Esgotamento Sanitário

2.1 Tratamento de esgoto

2.1.1 ETE Araputanga



Localização da instalação


Estação de Tratamento de Esgoto

Denominação da estação de tratamento de esgoto:

ETE ARAPUTANGA



Localização da estação de tratamento de esgoto:



FMX9+HF Araputanga - State of Mato Grosso, Brazil
(Latitude: -15.5010533; Longitude: -58.331265)

ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?	Não
Existe placa de licença operacional no local?	Não

Existe placa de identificação da área da ETE?

Não



A área da ETE está cercada adequadamente?	Sim
	
A ETE está operando dentro da capacidade de vazão projetada?	Não
Qual o tipo de tratamento a ETE opera?	
Lagoas facultativas.	
Odores estão adequados para localidade?	Sim
A cortina vegetal está adequada?	Sim



A destinação do lodo é adequada?	Não se aplica
A ETE possui laboratório?	Não
O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?	Não se aplica
Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?	Não se aplica
Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?	Não se aplica
Existe chuveiro de emergência?	Não se aplica
Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?	Não
Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?	Não verificado
Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?	Não
ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	Sim
Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica adequadas?	Não se aplica
Os equipamentos estão em condições de manutenção elétrica adequadas?	Não se aplica
A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	Não se aplica

O local apresenta bom estado de limpeza?	Sim
	
O local apresenta bom estado de conservação?	Sim
O local apresenta bom estado de organização?	Sim
Observações adicionais:	
A ETE não está tratando adequadamente.	



2.2 São Sebastião - Elevação de esgoto

2.2.1 EEB 01



Localização da instalação

Estação de Bombeamento de Esgoto

Denominação da estação de bombeamento de esgoto:

EEB 01 Jardim Eldorado

Localização da estação de bombeamento de esgoto:



Av. Sebastião Francisco de Almeida, 2 - São José, Araputanga - MT, 78260-000, Brazil

(Latitude: -15.4762796; Longitude: -58.354053)


Existe placa de identificação da área da EBE?

Não



A área da EBE está cercada adequadamente?

Sim



Existe acúmulo ou armazenamento inadequado de resíduos na unidade?

Não



Os sólidos grosseiros removidos da unidade estão tendo destinação adequada?	Não
 Vamos Fiscalizar! 14/10/2025 16:27 Latitude: -15.4760992 / Longitude: -50.4541092	
Existe gradeamento na chegada do esgoto bruto?	Sim



Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	Sim
Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes?	Não



Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	Sim
Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica adequadas?	Sim
Os equipamentos estão em condições de manutenção elétrica adequadas?	Sim



A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	Sim
O local apresenta bom estado de limpeza?	Não
Observação: A limpeza da grade está sendo lançada ao lado sem adequação.	
O local apresenta bom estado de conservação?	Sim
O local apresenta bom estado de organização?	Sim

2.3 Ativos Fiscalizados

Abaixo segue a lista de ativos que foram fiscalizados, contendo o nome do ativo e sua localização.

Instalação	Latitude	Longitude
EEB 01	-15.4762796	-58.354053
ETE Araputanga	-15.5010533	-58.331265

3 Processos

3.1 Centro - Atendimento Comercial e Operacional - SAA e SES

3.1.1 SMAE Araputanga



Localização da instalação

Área comercial e operacional - SAA e SES

Denominação da área:

Sede comercial



Qual a localização?



R. Carlos Luz, 300 - São Sebastião, Araputanga - MT, 78260-000, Brazil
(Latitude: -15.4718058; Longitude:-58.3457216)


Existe macromedicação na captação?	Sim
Existe macromedicação ou similar na entrada da ETA?	Não

Existe macromedicação para água bruta exportada ou importada?	Não se aplica
Existe macromedicação para água tratada importada ou exportada?	Não se aplica
Existe macromedicação em estações de bombeamento, reservatório e/ou setores da rede de distribuição?	Não
Existe método de aferição para a macromedicação e está sendo executado?	Não
Observação: Instalaram.	
Existe um plano de substituição de hidrômetros? Este plano está sendo executado?	Não
Existem hidrômetros ativos com tempo de instalação superior a 5 anos?	Não
Existe uma metodologia de controle de pressão diurnas e noturnas? Se sim, existem registros destes controles?	Sim
Observação: Solicitar dados de 6 meses.	
	
Existe um plano de substituição das redes? Este plano está sendo executado?	Não
Existem vazamentos visíveis na rede de distribuição ou sistema de abastecimento?	Sim
Observação: No Ramal predial sim.	

Existe um plano de pesquisa de vazamentos? Se sim este plano está sendo executado?	Não
Existe e está sendo atendido o plano de contingência para situações de emergência?	Não
As tarifas em vigor estão disponíveis para visualização do público?	Não
O código de defesa do consumidor está disponível ao público?	Sim



Equipamentos estão em condições adequadas?	Sim
--	-----



As dependências e estruturas do atendimento estão adequadas?

Sim



A área operacional está com suas estruturas dentro de condições seguras?	Sim
Em caso de autuação para ressarcimento por interrupção de abastecimento o usuário foi ressarcido no período corrente? Comprovar	Não
Observações adicionais:	
Foi feito um decreto com ressarcimento no mês de dezembro 2024.	

3.2 Ativos Fiscalizados

Abaixo segue a lista de ativos que foram fiscalizados, contendo o nome do ativo e sua localização.

Instalação	Latitude	Longitude
SMAE Araputanga	-15.4718058	-58.3457216

4 Não conformidades identificadas

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
1	F52-972	Centro	R-02 (desativado)	A cobertura do reservatório permite o escoamento das águas pluviais e impede a entrada de água, animais e corpos estranhos?	Foi evidenciado que a cobertura do reservatório não permite o escoamento das águas pluviais e não impede a entrada de água, animais e corpos estranhos.	NBR 12.217/1994	Grupo 2 - Natureza média	210
2	F52-973	Centro	R-02 (desativado)	A cobertura do reservatório está protegida por guarda-corpo?	Foi evidenciado que a cobertura do reservatório não está protegida por guarda-corpo.	NBR 12.217/1994	Grupo 2 - Natureza média	360
3	F52-884	Parque Industrial	R-05	No topo do reservatório elevado há para-raios?	Não foi evidenciada a existência de para-raios no topo do reservatório elevado.	NBR 12.217/1994	Grupo 2 - Natureza média	365
4	F52-885	Parque Industrial	R-05	No topo do reservatório elevado há luz de sinalização de obstáculo elevado?	Não foi evidenciada a existência de luz de sinalização de obstáculo elevado no topo do reservatório elevado.	NBR 12.217/1994	Grupo 2 - Natureza média	365
5	F52-886	Parque Industrial	R-05	Existe placa de identificação da área do reservatório?	Não foi evidenciada a existência de placa de identificação da área do reservatório.	NR 26	Grupo 2 - Natureza média	180
6	F52-887	Parque Industrial	R-05	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	Não foi evidenciada a existência do controle de nível do reservatório ou o controle de nível do reservatório não está adequado.	Item 5.15.1 da NBR 12.217/1994	Grupo 2 - Natureza média	180
7	F52-888	Parque Industrial	R-05	Existe estrutura de controle e medição de vazão na entrada e/ou saída do reservatório?	Não foi evidenciada a existência de estrutura de controle e	NBR 12.217/1994	Grupo 2 - Natureza média	360

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
					medição de vazão na entrada e/ou saída do reservatório.			
8	F52-889	Parque Industrial	R-05	Existe válvula / registro de fechamento na entrada e na saída do reservatório?	Não foi evidenciada a existência de válvula / registro de fechamento na entrada e na saída do reservatório.	NBR 12.217/1994	Grupo 2 - Natureza média	210
9	F52-890	Parque Industrial	R-05	Existe procedimento para verificar a necessidade de limpeza e desinfecção do reservatório?	Não foi evidenciada a existência de procedimento para verificar a necessidade de limpeza e desinfecção do reservatório.	NBR 12.217/1994	Grupo 2 - Natureza média	180
10	F52-891	Parque Industrial	R-05	Possui cronograma de limpeza da área do reservatório? Se sim, qual a periodicidade?	Não foi evidenciada a existência de cronograma de limpeza da área do reservatório.	NBR 12.217/1994	Grupo 2 - Natureza média	180
11	F52-892	Parque Industrial	R-05	Existem registros atualizados sobre as limpezas e desinfecção de reservatórios?	Não foram evidenciados registros atualizados sobre as limpezas e desinfecção de reservatórios.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 2 - Natureza média	90
12	F52-893	João China	R-04	Existe placa de identificação da área do reservatório?	Não foi evidenciada a existência de placa de identificação da área do reservatório.	NR 26	Grupo 2 - Natureza média	180
13	F52-894	João China	R-04	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.	NBR 12.217/1994	Grupo 2 - Natureza média	90
14	F52-895	João China	R-04	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	Não foi evidenciada a existência do controle de nível do reservatório ou o controle de nível	Item 5.15.1 da NBR	Grupo 2 - Natureza média	180

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
					do reservatório não está adequado.	12.217/1994		
15	F52-896	João China	R-04	Existe estrutura de controle e medição de vazão na entrada e/ou saída do reservatório?	Não foi evidenciada a existência de estrutura de controle e medição de vazão na entrada e/ou saída do reservatório.	NBR 12.217/1994	Grupo 2 - Natureza média	360
16	F52-897	João China	R-04	Existe válvula / registro de fechamento na entrada e na saída do reservatório?	Não foi evidenciada a existência de válvula / registro de fechamento na entrada e na saída do reservatório.	NBR 12.217/1994	Grupo 2 - Natureza média	210
17	F53-620	São Sebastião	EEB 01	Os sólidos grosseiros removidos da unidade estão tendo destinação adequada?	Foi evidenciado que os sólidos grosseiros removidos da unidade não estão tendo destinação adequada.	NBR 12.208/1992	Grupo 2 - Natureza média	365
18	F53-613		ETE Araputanga	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?	Foi evidenciado que a ETE não possui licenciamento ambiental para funcionamento.	NBR 12.209/1992 e CONAMA N°430/2011	Grupo 2 - Natureza média	180
19	F53-614		ETE Araputanga	Existe placa de licença operacional no local?	Ausência de placa padrão da L.O. na entrada da ETE.	NBR 12.209/92 e CONAMA N°430/2011	Grupo 2 - Natureza média	90
20	F53-616		ETE Araputanga	A ETE está operando dentro da capacidade de vazão projetada?	ETE operando com vazão superior à estabelecida pela licença de operação.	NBR 12.209/1992	Grupo 2 - Natureza média	180

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
21	F53-619	São Sebastião	EEB 01	Existe placa de identificação da área da EBE?	Não foi evidenciada a existência de placa de identificação da área da EBE.	NBR 12209:2011 e NR 26	Grupo 2 - Natureza média	180
22	F53-622	São Sebastião	EEB 01	O local apresenta bom estado de limpeza?	Foi evidenciado que o local não apresenta bom estado de limpeza.	Lei nº 14.026/2020	Grupo 2 - Natureza média	365
23	F53-615		ETE Araputanga	Existe placa de identificação da área da ETE?	Não foi evidenciada a existência de placa de identificação da área da ETE.	NR 26	Grupo 2 - Natureza média	180
24	F53-621	São Sebastião	EEB 01	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes?	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.	Lei nº 14.026/2020	Grupo 2 - Natureza média	365
25	F53-618		ETE Araputanga	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?	Não foi evidenciada a existência de relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE.	Lei nº 6.938/1981	Grupo 2 - Natureza média	180
26	F53-617		ETE Araputanga	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?	Foi evidenciado que os registros e a frequência de realização dos ensaios não estão adequados.	CONAMA nº 430/2011	Grupo 2 - Natureza média	90
27	F52-898	João China	R-04	Existe procedimento para verificar a necessidade de limpeza e desinfecção do reservatório?	Não foi evidenciada a existência de procedimento para verificar a necessidade de limpeza e desinfecção do reservatório.	NBR 12.217/1994	Grupo 2 - Natureza média	180
28	F52-899	João China	R-04	Possui cronograma de limpeza da área do reservatório? Se sim, qual a periodicidade?	Não foi evidenciada a existência de cronograma de limpeza da área do reservatório.	NBR 12.217/1994	Grupo 2 - Natureza média	180

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
29	F52-900	João China	R-04	Existem registros atualizados sobre as limpezas e desinfecção de reservatórios?	Não foram evidenciados registros atualizados sobre as limpezas e desinfecção de reservatórios.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 2 - Natureza média	90
30	F52-901		M-2	As pressões máximas de rede são atendidas?	Foi evidenciado que as pressões máximas de rede não são atendidas.	NBR 12.218/2017	Grupo 2 - Natureza média	365
31	F52-902		M-5	As pressões máximas de rede são atendidas?	Foi evidenciado que as pressões máximas de rede não são atendidas.	NBR 12.218/2017	Grupo 2 - Natureza média	365
32	F52-903		M-1	As pressões máximas de rede são atendidas?	Foi evidenciado que as pressões máximas de rede não são atendidas.	NBR 12.218/2017	Grupo 2 - Natureza média	365
33	F52-904		M-1	As pressões mínimas de rede são atendidas?	Foi evidenciado que as pressões mínimas de rede não são atendidas.	NBR 12.218/2017	Grupo 2 - Natureza média	365
34	F52-905		M-4	As pressões máximas de rede são atendidas?	Foi evidenciado que as pressões máximas de rede não são atendidas.	NBR 12.218/2017	Grupo 2 - Natureza média	365
35	F52-906	São José	Poço 01	Existe placa de identificação da área do manancial de captação?	Não foi evidenciada a existência de placa de identificação da área do manancial de captação.	NR 26	Grupo 2 - Natureza média	180
36	F52-907	São José	Poço 01	Existe outorga de captação ou outorga com validade vigente?	Não foi evidenciada a existência da outorga de captação ou a outorga não possui validade vigente.	LEI Nº 9433/1997	Grupo 2 - Natureza média	180

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
37	F52-908	São José	Poço 01	No caso de poço, a laje sanitária possui dimensões adequadas? (1,5 x 1,5 m; espessura de 10 cm)	Não foi evidenciada, no caso de poço, a existência de laje sanitária com dimensões adequadas (1,5 x 1,5 m; espessura de 10 cm).	NBR 12.212/2017	Grupo 2 - Natureza média	365
38	F52-909		Poço Jardim Itália -	Existe placa de identificação da área do manancial de captação?	Não foi evidenciada a existência de placa de identificação da área do manancial de captação.	NR 26	Grupo 2 - Natureza média	180
39	F52-910		Poço Jardim Itália -	Existe outorga de captação ou outorga com validade vigente?	Não foi evidenciada a existência da outorga de captação ou a outorga não possui validade vigente.	LEI Nº 9433/1997	Grupo 2 - Natureza média	180
40	F52-911		Poço Anápolis	Existe placa de identificação da área do manancial de captação?	Não foi evidenciada a existência de placa de identificação da área do manancial de captação.	NR 26	Grupo 2 - Natureza média	180
41	F52-912		Poço Anápolis	Existe outorga de captação ou outorga com validade vigente?	Não foi evidenciada a existência da outorga de captação ou a outorga não possui validade vigente.	LEI Nº 9433/1997	Grupo 2 - Natureza média	180
42	F52-913		Poço Anápolis	No caso de poço, a laje sanitária possui dimensões adequadas? (1,5 x 1,5 m; espessura de 10 cm)	Não foi evidenciada, no caso de poço, a existência de laje sanitária com dimensões adequadas (1,5 x 1,5 m; espessura de 10 cm).	NBR 12.212/2017	Grupo 2 - Natureza média	365
43	F52-914		Poço Carvalho -	Existe placa de identificação da área do manancial de captação?	Não foi evidenciada a existência de placa de identificação da área do manancial de captação.	NR 26	Grupo 2 - Natureza média	180

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
44	F52-915		Poço Carvalho	- Existe outorga de captação ou outorga com validade vigente?	Não foi evidenciada a existência da outorga de captação ou a outorga não possui validade vigente.	LEI Nº 9433/1997	Grupo 2 - Natureza média	180
45	F52-916		Poço Carvalho	- No caso de poço, a laje sanitária possui dimensões adequadas? (1,5 x 1,5 m; espessura de 10 cm)	Não foi evidenciada, no caso de poço, a existência de laje sanitária com dimensões adequadas (1,5 x 1,5 m; espessura de 10 cm).	NBR 12.212/2017	Grupo 2 - Natureza média	365
46	F52-917		M-3	As pressões máximas de rede são atendidas?	Foi evidenciado que as pressões máximas de rede não são atendidas.	NBR 12.218/2017	Grupo 2 - Natureza média	365
47	F52-918		M-6	As pressões máximas de rede são atendidas?	Foi evidenciado que as pressões máximas de rede não são atendidas.	NBR 12.218/2017	Grupo 2 - Natureza média	365
48	F52-919	Jardim Primavera	Poço 03	Existe placa de identificação da área do manancial de captação?	Não foi evidenciada a existência de placa de identificação da área do manancial de captação.	NR 26	Grupo 2 - Natureza média	180
49	F52-920	Jardim Primavera	Poço 03	Existe outorga de captação ou outorga com validade vigente?	Não foi evidenciada a existência da outorga de captação ou a outorga não possui validade vigente.	LEI Nº 9433/1997	Grupo 2 - Natureza média	180
50	F52-921	Jardim Primavera	Poço 03	No caso de poço, a laje sanitária possui dimensões adequadas? (1,5 x 1,5 m; espessura de 10 cm)	Não foi evidenciada, no caso de poço, a existência de laje sanitária com dimensões adequadas (1,5 x 1,5 m; espessura de 10 cm).	NBR 12.212/2017	Grupo 2 - Natureza média	365

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
51	F52-922	João China	Poço 06 - João China	Existe placa de identificação da área do manancial de captação?	Não foi evidenciada a existência de placa de identificação da área do manancial de captação.	NR 26	Grupo 2 - Natureza média	180
52	F52-923	João China	Poço 06 - João China	Existe outorga de captação ou outorga com validade vigente?	Não foi evidenciada a existência da outorga de captação ou a outorga não possui validade vigente.	LEI Nº 9433/1997	Grupo 2 - Natureza média	180
53	F52-924	Jardim Primavera	Poço 02	Existe placa de identificação da área do manancial de captação?	Não foi evidenciada a existência de placa de identificação da área do manancial de captação.	NR 26	Grupo 2 - Natureza média	180
54	F52-925	Jardim Primavera	Poço 02	Existe outorga de captação ou outorga com validade vigente?	Não foi evidenciada a existência da outorga de captação ou a outorga não possui validade vigente.	LEI Nº 9433/1997	Grupo 2 - Natureza média	180
55	F52-926	João China	Poço 05 - João China	Existe placa de identificação da área do manancial de captação?	Não foi evidenciada a existência de placa de identificação da área do manancial de captação.	NR 26	Grupo 2 - Natureza média	180
56	F52-927	João China	Poço 05 - João China	A área da captação está cercada adequadamente?	Foi evidenciada que a área da captação não está cercada adequadamente.	NBR 12.213/92	Grupo 2 - Natureza média	365
57	F52-928	João China	Poço 05 - João China	Existe outorga de captação ou outorga com validade vigente?	Não foi evidenciada a existência da outorga de captação ou a outorga não possui validade vigente.	LEI Nº 9433/1997	Grupo 2 - Natureza média	180
58	F52-929	João China	Poço 05 - João China	No caso de poço, a laje sanitária possui dimensões adequadas? (1,5 x 1,5 m; espessura de 10 cm)	Não foi evidenciada, no caso de poço, a existência de laje sanitária	NBR 12.212/2017	Grupo 2 - Natureza média	365

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
					com dimensões adequadas (1,5 x 1,5 m; espessura de 10 cm).			
59	F52-930	João China	Poço 05 - João China	No caso de poço, a tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?	Não foi evidenciada, no caso de poço, que a tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias.	NBR 12.212/2017	Grupo 2 - Natureza média	180
60	F52-931	Centro	Poço 04 - ETA	Existe placa de identificação da área do manancial de captação?	Não foi evidenciada a existência de placa de identificação da área do manancial de captação.	NR 26	Grupo 2 - Natureza média	180
61	F52-932	Centro	Poço 04 - ETA	Existe outorga de captação ou outorga com validade vigente?	Não foi evidenciada a existência da outorga de captação ou a outorga não possui validade vigente.	LEI Nº 9433/1997	Grupo 2 - Natureza média	180
62	F52-933	Centro	Poço 04 - ETA	O local apresenta bom estado de organização?	Foi evidenciado que o local não apresenta bom estado de organização.	NBR 12.213/92	Grupo 2 - Natureza média	365
63	F52-934		Córrego das Pitas	Existe placa de identificação da área do manancial de captação?	Não foi evidenciada a existência de placa de identificação da área do manancial de captação.	NR 26	Grupo 2 - Natureza média	180
64	F52-935		Córrego das Pitas	A área da captação está cercada adequadamente?	Foi evidenciada que a área da captação não está cercada adequadamente.	NBR 12.213/92	Grupo 2 - Natureza média	365
65	F52-936		Córrego das Pitas	Existe outorga de captação ou outorga com validade vigente?	Não foi evidenciada a existência da outorga de captação ou a outorga não possui validade vigente.	LEI Nº 9433/1997	Grupo 2 - Natureza média	180

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
66	F52-937	Parque Industrial	Poço 08	Existe placa de identificação da área do manancial de captação?	Não foi evidenciada a existência de placa de identificação da área do manancial de captação.	NR 26	Grupo 2 - Natureza média	180
67	F52-938	Parque Industrial	Poço 08	Existe outorga de captação ou outorga com validade vigente?	Não foi evidenciada a existência da outorga de captação ou a outorga não possui validade vigente.	LEI Nº 9433/1997	Grupo 2 - Natureza média	180
68	F52-939	Cidade Alta	EAT Cidade Alta	Existe placa de identificação da área da EBA?	Não foi evidenciada a existência de placa de identificação da área da EBA.	NBR 12.211/2017	Grupo 2 - Natureza média	180
69	F52-940	Cidade Alta	EAT Cidade Alta	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.	Lei Federal nº 14.026/2020	Grupo 2 - Natureza média	365
70	F52-941	Cidade Alta	EAT Cidade Alta	O local apresenta bom estado de conservação?	Foi evidenciado que o local não apresenta bom estado de conservação.	NBR 12.214/1992	Grupo 2 - Natureza média	365
71	F52-942	Centro	EAT Centro	Existe placa de identificação da área da EBA?	Não foi evidenciada a existência de placa de identificação da área da EBA.	NBR 12.211/2017	Grupo 2 - Natureza média	180
72	F52-943	Centro	EAT Centro	O local apresenta bom estado de conservação?	Foi evidenciado que o local não apresenta bom estado de conservação.	NBR 12.214/1992	Grupo 2 - Natureza média	365
73	F52-944	Jardim Primavera	EAT Jd Primavera	Existe placa de identificação da área da EBA?	Não foi evidenciada a existência de placa de identificação da área da EBA.	NBR 12.211/2017	Grupo 2 - Natureza média	180

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
74	F52-945	Jardim Primavera	EAT Jd Primavera	O local apresenta bom estado de conservação?	Foi evidenciado que o local não apresenta bom estado de conservação.	NBR 12.214/1992	Grupo 2 - Natureza média	365
75	F52-946	Centro	ETA Araputanga	ETA possui licenciamento ambiental para funcionamento?	Foi evidenciado que a ETA não possui licenciamento ambiental para funcionamento.	CONAMA nº237/1997	Grupo 2 - Natureza média	180
76	F52-947	Centro	ETA Araputanga	ETA possui outorga para funcionamento?	Foi evidenciado que a ETA não possui licenciamento ambiental para funcionamento.	Lei Federal nº 9433/1997	Grupo 2 - Natureza média	180
77	F52-948	Centro	ETA Araputanga	Equipamentos ou estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.	NBR 12.216/1992	Grupo 2 - Natureza média	365
78	F52-949	Centro	ETA Araputanga	É previsto destino para o lodo dos decantadores?	Não foi evidenciado que o destino para o lodo dos decantadores é previsto.	NBR 12.216/1992	Grupo 2 - Natureza média	365
79	F52-950	Centro	ETA Araputanga	Há passagem de flocos do decantador para os filtros?	Foi evidenciada a existência de passagem de flocos para os filtros.	NBR 12.216/1992	Grupo 2 - Natureza média	365
80	F52-951	Centro	ETA Araputanga	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?	Foram evidenciados que os equipamentos de análises não estão calibrados e não apresentam registros.	NBR 17.025/2017	Grupo 2 - Natureza média	90
81	F52-952	Centro	ETA Araputanga	Existe chuveiro de emergência?	Não foi evidenciada a existência de chuveiro de emergência.	NBR 16.291/2014	Grupo 2 - Natureza média	180

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
82	F52-953	Centro	ETA Araputanga	Teste de jarros e os seus registros estão sendo realizados adequadamente?	Foram evidenciados que o teste de jarros e os seus registros não estão sendo realizados adequadamente.	NBR 12.216/1992	Grupo 2 - Natureza média	90
83	F52-954	Centro	ETA Araputanga	Os resultados dos ensaios (Análise Físico-Químico e Bacteriológico da ETA) estão sendo satisfatórios?	Foram evidenciados que os resultados dos ensaios não estão sendo satisfatórios.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 2 - Natureza média	90
84	F52-955	João China	Poço 07 - João China	Existe placa de identificação da área do manancial de captação?	Não foi evidenciada a existência de placa de identificação da área do manancial de captação.	NR 26	Grupo 2 - Natureza média	180
85	F52-956	João China	Poço 07 - João China	Existe outorga de captação ou outorga com validade vigente?	Não foi evidenciada a existência da outorga de captação ou a outorga não possui validade vigente.	LEI Nº 9433/1997	Grupo 2 - Natureza média	180
86	F52-957	João China	Poço 07 - João China	No caso de poço, a laje sanitária possui dimensões adequadas? (1,5 x 1,5 m; espessura de 10 cm)	Não foi evidenciada, no caso de poço, a existência de laje sanitária com dimensões adequadas (1,5 x 1,5 m; espessura de 10 cm).	NBR 12.212/2017	Grupo 2 - Natureza média	365
87	F52-958	Centro	R-01	Existe placa de identificação da área do reservatório?	Não foi evidenciada a existência de placa de identificação da área do reservatório.	NR 26	Grupo 2 - Natureza média	180
88	F52-959	Centro	R-01	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteira e dotada de dispositivo e travamento.	NBR 12.217/1994	Grupo 2 - Natureza média	180

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
89	F52-960	Centro	R-01	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.	NBR 12.217/1994	Grupo 2 - Natureza média	90
90	F52-961	Centro	R-01	Existe estrutura de controle e medição de vazão na entrada e/ou saída do reservatório?	Não foi evidenciada a existência de estrutura de controle e medição de vazão na entrada e/ou saída do reservatório.	NBR 12.217/1994	Grupo 2 - Natureza média	360
91	F52-962	Centro	R-01	Existe válvula / registro de fechamento na entrada e na saída do reservatório?	Não foi evidenciada a existência de válvula / registro de fechamento na entrada e na saída do reservatório.	NBR 12.217/1994	Grupo 2 - Natureza média	210
92	F52-963	Centro	R-01	A cobertura do reservatório permite o escoamento das águas pluviais e impede a entrada de água, animais e corpos estranhos?	Foi evidenciado que a cobertura do reservatório não permite o escoamento das águas pluviais e não impede a entrada de água, animais e corpos estranhos.	NBR 12.217/1994	Grupo 2 - Natureza média	210
93	F52-964	Centro	R-01	A cobertura do reservatório está protegida por guarda-corpo?	Foi evidenciado que a cobertura do reservatório não está protegida por guarda-corpo.	NBR 12.217/1994	Grupo 2 - Natureza média	360
94	F52-965	Centro	R-01	Existe procedimento para verificar a necessidade de limpeza e desinfecção do reservatório?	Não foi evidenciada a existência de procedimento para verificar a necessidade de limpeza e desinfecção do reservatório.	NBR 12.217/1994	Grupo 2 - Natureza média	180
95	F52-966	Centro	R-01	Possui cronograma de limpeza da área do reservatório? Se sim, qual a periodicidade?	Não foi evidenciada a existência de cronograma de limpeza da área do reservatório.	NBR 12.217/1994	Grupo 2 - Natureza média	180

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
96	F52-967	Centro	R-01	Existem registros atualizados sobre as limpezas e desinfecção de reservatórios?	Não foram evidenciados registros atualizados sobre as limpezas e desinfecção de reservatórios.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 2 - Natureza média	90
97	F52-968	Centro	R-01	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	Foi evidenciado que as escadas de acesso ao reservatório não estão adequadas.	NBR 12.217/1994	Grupo 2 - Natureza média	180
98	F52-969	Centro	R-02 (desativado)	Existe placa de identificação da área do reservatório?	Não foi evidenciada a existência de placa de identificação da área do reservatório.	NR 26	Grupo 2 - Natureza média	180
99	F52-970	Centro	R-02 (desativado)	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteira dotada de dispositivo e travamento.	NBR 12.217/1994	Grupo 2 - Natureza média	180
100	F52-971	Centro	R-02 (desativado)	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.	NBR 12.217/1994	Grupo 2 - Natureza média	90
101	F52-974	Centro	R-02 (desativado)	Existe procedimento para verificar a necessidade de limpeza e desinfecção do reservatório?	Não foi evidenciada a existência de procedimento para verificar a necessidade de limpeza e desinfecção do reservatório.	NBR 12.217/1994	Grupo 2 - Natureza média	180
102	F52-975	Centro	R-02 (desativado)	Existem registros atualizados sobre as limpezas e desinfecção de reservatórios?	Não foram evidenciados registros atualizados sobre as limpezas e desinfecção de reservatórios.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 2 - Natureza média	90

PAULO MARIO COSTA
CARDOSO:61607622149
7622149

Assinado de forma digital por PAULO MARIO COSTA
CARDOSO:61607622149
Dados: 2026.01.23 14:21:22 -04'00'

Eng.^a Luciana N. da Silva
Diretora Geral
AGERR Pantanal - MT

Eng.^o Paulo Mário C. Cardoso
Diretor téc. Operacional
AGERR Pantanal - MT

Péricles S. da Cruz
Diretor Adm. Financeiro
AGERR Pantanal - MT