



Fiscalização Técnica Programada RSU (Curvelândia) - FTP 01/2025

Fiscalização Técnica Programada do Manejo dos Resíduos Sólidos do município de
Curvelândia-MT - AGERR Pantanal-MT

Curvelândia - MT, abril de 2026.

Sumário

1	Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos	3
1.1	Coleta comum	3
1.1.1	Coleta Comum	3
1.2	Coleta especial	4
1.2.1	Coleta Especial.....	4
1.3	Transporte	5
1.3.1	Transporte.....	5
1.4	Triagem e compostagem.....	13
1.4.1	Centro de Triagem	13
1.5	Disposição final e saúde pública	23
1.5.1	Disposição Final/Saúde Pública	23
1.6	Varrição, asseio e conservação urbana.....	24
1.6.1	Sistema de varrição.....	24
1.7	RCC, especial, PEVs e volumosos.....	26
1.7.1	Ecoponto.....	26
1.8	Ativos Fiscalizados	33
2	Não conformidades identificadas	34

1 Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos

1.1 Coleta comum

1.1.1 Coleta Comum

Coleta	
A população tem acesso à informação sobre dias e horários determinados para a coleta?	Não
Existe plano de coleta definido?	Não
A frequência mínima de 72h entre coletas está sendo atendida?	Sim
Observação: 2x por semana segunda e sexta Terça e quinta reciclado	
A coleta seletiva já foi implantada no município?	Sim
Existe solução alternativa para coleta em locais afastados?	Sim
Observação: Santa Rita plaquelandia e Cabaçal. Bem como rodovia sentido caramujo.	
O material da coleta seletiva é encaminhado para unidade de triagem?	Sim
Há treinamento para a equipe de coleta?	Não
Observação: Só da coleta seletiva.	
Os contentores coletivos estão em condições de manutenção e conservação?	Não
É realizada a limpeza periódica dos contentores coletivos?	Não se aplica
O esgotamento do efluente da limpeza dos contentores coletivos é feito em local licenciado pelo órgão ambiental competente?	Não se aplica

1.2 Coleta especial

1.2.1 Coleta Especial

Coleta	
A população tem acesso à informação sobre dias e horários determinados para a coleta?	Sim
Observação: Só na secretaria de obras	
Existe plano de coleta definido?	Não
A frequência mínima de 72h entre coletas está sendo atendida?	Não
Observação: Pelo tamanho da cidade	
A coleta seletiva já foi implantada no município?	Sim
Existe solução alternativa para coleta em locais afastados?	Sim
Observação: Todos os distritos	
O material da coleta seletiva é encaminhado para unidade de triagem?	Sim
Há treinamento para a equipe de coleta?	Sim
Observação: Não apresentou documentação	
Os contentores coletivos estão em condições de manutenção e conservação?	Não se aplica
É realizada a limpeza periódica dos contentores coletivos?	Não se aplica

1.3 Transporte

1.3.1 Transporte

Transporte	
Os veículos coletores evitam o derramamento de resíduo em via pública?	Sim
A altura máxima de carregamento dos veículos coletores não ultrapassa 1,20m?	Sim
 	

Vamos Fiscalizar! 10/12/2025 15:03
Latitude: -15.6087763 / Longitude: -57.9168197

Vamos Fiscalizar! 10/12/2025 15:03
Latitude: -15.6087763 / Longitude: -57.9168197



Os veículos estão equipados com GPS?	Não
O número de veículos é suficiente para atender a demanda do município?	Sim
O serviço abrange todo o município?	Sim
Os veículos coletores permitem o esvaziamento simultâneo de dois ou mais recipientes?	Sim



2019





Os veículos coletores possuem carregamento traseiro?	Sim
Os veículos coletores dispõem de local adequado para o transporte dos trabalhadores?	Sim
O vestibulo dos veículos coletores tem capacidade igual ou superior a 1,5 m³?	Sim



Os veículos coletores estão em condições de manutenção e conservação?

Sim

Os veículos coletores estão devidamente identificados?

Sim



Os tacógrafos dos veículos coletores são providos de disco/diagrama?	Não
Os veículos coletores possuem sistema de iluminação traseira em consonância com as normas de trânsito?	Sim



Os veículos coletores possuem sensor traseiro automático para a marcha à ré?

Sim

Os veículos coletores possuem recipiente para chorume devidamente vedado?

Sim



Há uma planilha de controle da destinação ambientalmente adequada do chorume?	Não
As rotas, percursos e frequência estão de acordo com o estipulado em contrato?	Não
A quantidade de veículos está de acordo com o estabelecido em contrato?	Sim

1.4 Triagem e compostagem

1.4.1 Centro de Triagem


Triagem	
Os colaboradores da triagem recebem treinamento?	Sim
Os colaboradores da triagem recebem formação / capacitação?	Não
Observação: Não apresentou documentação	
Há um programa de educação ambiental junto à população para impulsionar a coleta seletiva?	Não
Observação: Não apresentou documentação	
A unidade de triagem possui placa de identificação?	Não
A unidade de triagem está devidamente cercada impedindo acesso de agentes externos?	Sim
 Vamos Fiscalizar! 10/12/2025 15:42 Latitude: -15.6015292 / Longitude: -57.927112	
A unidade de beneficiamento de plásticos possui placa de licenciamento ambiental?	Não

Os colaboradores estão utilizando EPI?	Sim
Observação: Botina E luva 	
As instalações possuem condições sanitárias adequadas?	Sim




As instalações estão em condições de manutenção e conservação adequadas?

Sim



A unidade possui piso impermeabilizado?	Sim
 Vamos Fiscalizar! 10/12/2025 15:41 Latitude: -15.6015164 / Longitude: -57.927104	
A unidade possui sistema de drenagem de águas pluviais?	Não
A unidade possui sistema de drenagem de chorume?	Não
A unidade possui cobertura?	Sim



A cobertura da unidade está em condições de conservação adequadas?	Sim
A unidade possui altura suficiente para carga e descarga de caminhões?	Sim




A via de acesso dos caminhões é pavimentada?	Não
O funil de descarga está em um nível superior ao da triagem?	Não se aplica
O funil de descarga é de material metálico?	Não se aplica
A mesa ou bancada de triagem é de concreto?	Não se aplica
A altura aproximada da mesa ou bancada de triagem é 90 cm?	Não se aplica
As unidades possuem depósitos com capacidade de armazenamento de pelo menos 1 dia de trabalho?	Sim



Os fardos de material classificado estão empilhados e organizados de maneira adequada?

Sim



A unidade possui balança para pesagem dos resíduos?	Não
É realizado o controle quantitativo de resíduos que chega na triagem?	Não
É realizado o controle quantitativo de resíduos classificados pós triagem?	Sim
É realizado o controle quantitativo de resíduos enviados para destinação final?	Sim
É realizado o controle do quantitativo do composto produzido?	Sim
Observação: Jean cultura_araputanga@hitmail.com	
A área de armazenamento dos fardos de recicláveis é de fácil acesso para os caminhões?	Sim
	
É realizada a composição gravimétrica do resíduo coletado?	Não
É realizada a composição gravimétrica do resíduo encaminhado para a destinação final?	Não
Ausência de odores fora da unidade?	Sim





1.5 Disposição final e saúde pública

1.5.1 Disposição Final/Saúde Pública

Disposição final e saúde pública	
A disposição final é feita em local devidamente licenciado pelo órgão ambiental?	Sim
Existe utilização de resíduos sólidos como fonte de alimentação no aterro sanitário?	Não
Existe catação na área do aterro sanitário?	Não
Existem animais domésticos na área do aterro sanitário?	Não
Existem habitações temporárias / permanentes na área do aterro sanitário?	Não
A unidade possui balança para pesagem dos resíduos encaminhados para destinação final?	Sim
A unidade de tratamento de resíduos de saúde pública possui placa de identificação?	Sim
A unidade de tratamento de resíduos de saúde pública está devidamente isolada?	Sim
Ausência de odores fora da unidade?	Sim
Atende a todos os padrões de emissão estabelecidos na licença?	Não verificado

1.6 Varrição, asseio e conservação urbana

1.6.1 Sistema de varrição


Varrição, asseio e conservação urbana	
Existe plano de varrição a ser seguido pelos funcionários?	Não
Os resíduos coletados no serviço de varrição são acondicionados em local adequado evitando vazamento de chorume?	Sim
Os resíduos coletados no serviço de varrição são transportados até a unidade de triagem?	Não
Observação: São encaminhados para RCC	
As lixeiras públicas possuem tamanho adequado?	Sim
As lixeiras públicas possuem bom estado de conservação e manutenção?	Sim
As lixeiras públicas são operáveis evitando contato manual com os resíduos?	Não
As lixeiras públicas são fáceis de esvaziar nos equipamentos auxiliares dos varredores?	Sim
Os varredores recebem treinamento?	Não
Os varredores recebem formação / capacitação?	Não
As lixeiras públicas são higienizadas periodicamente?	Não
É realizada a limpeza de bueiros, bocas de lobo e correlatos?	Sim
Os resíduos das atividades de desobstrução e limpeza de bueiros, bocas de lobo e correlatos são encaminhados para destinação final?	Sim
Ausência de odores fora da unidade?	Sim
Existem lixeiras que permitem a segregação dos resíduos adequadamente?	Não
Os resíduos de capina e roçada são destinados para unidades de tratamento?	Não
Observação: Levado para RCC	
Os resíduos de poda e supressão vegetal são destinados para unidades de tratamento?	Não
Observação: RCC	
Existem serviços de varrição, capina, roçada, poda e atividades correlatas em vias e logradouros públicos?	Sim

Existe asseio de túneis, escadarias, monumentos, abrigos e sanitários públicos?	Sim
Existe raspagem e remoção de terra, areia e quaisquer materiais depositados pelas águas pluviais em logradouros públicos?	Sim
Existe limpeza de logradouros públicos onde se realizem feiras públicas e outros eventos de acesso aberto ao público e outros eventuais serviços de limpeza urbana?	Sim

1.7 RCC, especial, PEVs e volumosos

1.7.1 Ecoponto


RCC, especial, PEV's e volumosos	
O local de transbordo de RCC está identificado?	Não
  Vamos Fiscalizar! 10/12/2025 15:20 Latitude: -15.6029483 / Longitude: -57.9012183 Vamos Fiscalizar! 10/12/2025 15:21 Latitude: -15.6029483 / Longitude: -57.9012183	
Localização do local de transbordo de RCC, especial, PEV's e volumosos:	



93WX+RG Curvelândia - State of Mato Grosso, Brazil
(Latitude: -15.6029483; Longitude:-57.9012183)

O local de transbordo de RCC possui licenciamento ambiental vigente?	Sim
Observação: Do CCNP	
O local de transbordo de RCC está devidamente cercado impedindo acesso de agentes externos?	Sim



Há controle do material RCC encaminhado para beneficiamento ou destinação final?	Não
	
O aterro de RCC está identificado?	Não se aplica
O aterro de RCC possui licenciamento ambiental vigente?	Não se aplica
O aterro de RCC está devidamente cercado impedindo acesso de agentes externos?	Não se aplica
Há placa de identificação do local de armazenamento de pneus inservíveis?	Não



O local de armazenamento de pneus inservíveis está devidamente cercado impedindo o acesso de agentes externos?

Sim



Há controle da destinação de pneus inservíveis? (ver registro)	Sim
Observação: No aterro ccnp	
Há controle da destinação de óleo de cozinha? (ver registro)	Não
Há controle da destinação de lâmpadas de vapor de mercúrio? (ver registro)	Não
Há controle da destinação de resíduo eletrônico? (ver registro)	Não
Há controle da destinação de lâmpadas de vapor de mercúrio? (ver registro)	Não
Há controle da destinação de pilhas e baterias? (ver registro)	Não
Há controle da destinação de embalagens? (ver registro)	Não
Há controle da destinação de outro item de logística reversa (citar item)? (ver registro)	Não
Há controle de entrada e saída de resíduos no PEV? (ver registro)	Não
Há placa de identificação do local de armazenamento de resíduos volumosos?	Não
 Vamos Fiscalizar! 10/12/2025 15:24 Latitude: -15.6025134 / Longitude: -57.9014266	
O armazenamento de resíduos volumosos se dá em local coberto?	Não



O local de armazenamento de resíduos volumosos está devidamente cercado impedindo acesso de agentes externos?	Sim
Há processo continuado de limpeza corretiva de deposições irregulares (pontos viciados)? (ver registro)	Não



1.8 Ativos Fiscalizados

Abaixo segue a lista de ativos que foram fiscalizados, contendo o nome do ativo e sua localização.

Instalação	Latitude	Longitude
Centro de Triagem	-15.6015621	-57.9271336
Coleta Comum	-	-
Coleta Especial	-	-
Disposição Final/Saúde Pública	-	-
Ecoponto	-15.6029483	-57.9012183
Sistema de varrição	-	-
Transporte	-	-

2 Não conformidades identificadas

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
1	F101-1897		Centro de Triagem	Os colaboradores da triagem recebem formação / capacitação?	Foi evidenciado que os colaboradores da triagem não recebem formação/capacitação.	NR 01	Grupo 2 - Natureza média	90
2	F101-1898		Centro de Triagem	Há um programa de educação ambiental junto à população para impulsionar a coleta seletiva?	Não foi evidenciada existência de um programa de educação ambiental junto à população para impulsionar a coleta seletiva.	LEI Nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
3	F101-1899		Centro de Triagem	A unidade de triagem possui placa de identificação?	Não foi evidenciado que unidade de triagem possui placa de identificação.	NR 26	Grupo 2 - Natureza média	180
4	F101-1900		Centro de Triagem	A unidade de beneficiamento de plásticos possui placa de licenciamento ambiental?	Não foi evidenciado que a unidade de beneficiamento de plásticos possui placa de licenciamento ambiental.	LEI Nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
5	F101-1901		Centro de Triagem	A unidade possui sistema de drenagem de águas pluviais?	Não foi evidenciado que a unidade possui sistema de drenagem de águas pluviais.	NBR 13.896/1997	Grupo 2 - Natureza média	90
6	F101-1902		Centro de Triagem	A unidade possui sistema de drenagem de chorume?	Não foi evidenciado que a unidade possui sistema de drenagem de chorume.	NBR 13.896/1997	Grupo 2 - Natureza média	90
7	F101-1903		Centro de Triagem	A via de acesso dos caminhões é pavimentada?	Foi evidenciado que a via de acesso dos caminhões não é pavimentada.	NBR 13.896/1997	Grupo 2 - Natureza média	90

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
8	F101-1904		Centro de Triagem	A unidade possui balança para pesagem dos resíduos?	Foi evidenciado que a unidade não possui balança para pesagem dos resíduos.	NBR 13.896/1997	Grupo 2 - Natureza média	90
9	F101-1905		Centro de Triagem	É realizado o controle quantitativo de resíduos que chega na triagem?	Não foi evidenciada a realização do controle quantitativo de resíduos que chega na triagem.	NBR 13.896/1997	Grupo 2 - Natureza média	90
10	F101-1906		Centro de Triagem	É realizada a composição gravimétrica do resíduo coletado?	Não foi evidenciado que é realizada a composição gravimétrica do resíduo coletado.	LEI Nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
11	F101-1907		Centro de Triagem	É realizada a composição gravimétrica do resíduo encaminhado para a destinação final?	Não foi evidenciado que é realizada a composição gravimétrica do resíduo encaminhado para a destinação final.	LEI Nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
12	F101-1923		Coleta Comum	A população tem acesso à informação sobre dias e horários determinados para a coleta?	Não foi evidenciada que a população tem acesso à informação sobre dias e horários determinados para a coleta.	Lei nº 11.445/2007	Grupo 2 - Natureza média	90
13	F101-1924		Coleta Comum	Existe plano de coleta definido?	Não foi evidenciada a existência de plano de coleta.	Lei nº 11.445/2007	Grupo 2 - Natureza média	90
14	F101-1925		Coleta Comum	Há treinamento para a equipe de coleta?	Não foi evidenciada a existência de treinamento para a equipe de coleta.	NR 01	Grupo 2 - Natureza média	90
15	F101-1926		Coleta Comum	Os contentores coletivos estão em condições de manutenção e conservação?	Foi evidenciado que os contentores coletivos não estão	Lei nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
					em condições de manutenção e conservação.			
16	F101-1908		Coleta Especial	Existe plano de coleta definido?	Não foi evidenciada a existência de plano de coleta.	Lei nº 11.445/2007	Grupo 2 - Natureza média	90
17	F101-1909		Coleta Especial	A frequência mínima de 72h entre coletas está sendo atendida?	Não foi evidenciada que a frequência mínima de 72h entre coletas está sendo atendida.	Contrato de Concessão	Grupo 2 - Natureza média	90
18	F101-1919		Disposição Final/Saúde Pública	Existe utilização de resíduos sólidos como fonte de alimentação no aterro sanitário?	Não foi evidenciada a utilização de resíduos sólidos como fonte de alimentação no aterro sanitário.	NBR 13.896/1997	Grupo 2 - Natureza média	90
19	F101-1920		Disposição Final/Saúde Pública	Existe catação na área do aterro sanitário?	Não foi evidenciada a existência de catação na área do aterro sanitário.	NBR 13.896/1997	Grupo 2 - Natureza média	90
20	F101-1921		Disposição Final/Saúde Pública	Existem animais domésticos na área do aterro sanitário?	Foi evidenciada a existência de animais domésticos na área do aterro sanitário.	NBR 13.896/1997	Grupo 2 - Natureza média	90
21	F101-1922		Disposição Final/Saúde Pública	Existem habitações temporárias / permanentes na área do aterro sanitário?	Não foi evidenciada a existência de habitações temporárias / permanentes na área do aterro sanitário.	NBR 13.896/1997	Grupo 2 - Natureza média	90
22	F101-1931		Ecoponto	O local de transbordo de RCC está identificado?	Não foi evidenciado que o local de transbordo de RCC está identificado.	CONAMA nº 307/2002 e Lei nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
23	F101-1932		Ecoponto	Há controle do material RCC encaminhado para beneficiamento ou destinação final?	Não foi evidenciada a existência de controle do material RCC encaminhado para beneficiamento ou destinação final.	CONAMA 307/2002	nº Grupo 2 - Natureza média	90
24	F101-1933		Ecoponto	Há placa de identificação do local de armazenamento de pneus inservíveis?	Não foi evidenciada a existência de placa de identificação do local de armazenamento de pneus inservíveis.	CONAMA 416/2009	nº Grupo 2 - Natureza média	90
25	F101-1934		Ecoponto	Há controle da destinação de óleo de cozinha? (ver registro)	Não foi evidenciada a existência de controle da destinação de óleo de cozinha.	Lei nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
26	F101-1935		Ecoponto	Há controle da destinação de lâmpadas de vapor de mercúrio? (ver registro)	Não foi evidenciada a existência de controle da destinação de lâmpadas de vapor de mercúrio.	Lei nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
27	F101-1936		Ecoponto	Há controle da destinação de resíduo eletrônico? (ver registro)	Não foi evidenciada a existência de controle da destinação de resíduo eletrônico.	Lei nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
28	F101-1937		Ecoponto	Há controle da destinação de lâmpadas de vapor de mercúrio? (ver registro)	Não foi evidenciada a existência de controle da destinação de lâmpadas de vapor de mercúrio.	Lei nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
29	F101-1938		Ecoponto	Há controle da destinação de pilhas e baterias? (ver registro)	Não foi evidenciada a existência de controle da destinação de pilhas e baterias.	CONAMA 401/2008	nº Grupo 2 - Natureza média	90
30	F101-1939		Ecoponto	Há controle da destinação de embalagens? (ver registro)	Não foi evidenciada a existência de controle da destinação de embalagens.	Lei nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
31	F101-1940		Ecoponto	Há controle da destinação de outro item de logística reversa (citar item)? (ver registro)	Não foi evidenciada a existência de controle da destinação de item de logística reversa.	Lei nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
32	F101-1941		Ecoponto	Há controle de entrada e saída de resíduos no PEV? (ver registro)	Não foi evidenciada a existência de controle de entrada e saída de resíduos no PEV.	Lei nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
33	F101-1942		Ecoponto	Há placa de identificação do local de armazenamento de resíduos volumosos?	Não foi evidenciada a existência de placa de identificação do local de armazenamento de resíduos volumosos.	Lei nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
34	F101-1943		Ecoponto	O armazenamento de resíduos volumosos se dá em local coberto?	Foi evidenciado que o armazenamento de resíduos volumosos se não dá em local coberto.	Lei nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
35	F101-1944		Ecoponto	Há processo continuado de limpeza corretica de deposições irregulares (pontos viciados)? (ver registro)	Não foi evidenciada a existência de processo continuado de limpeza corretica de deposições irregulares (pontos viciados).	Lei nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
36	F101-1910		Sistema de varrição	Existe plano de varrição a ser seguido pelos funcionários?	Não foi evidenciada a existência de plano de varrição a ser seguido pelos funcionários.	Lei nº 14.026/2020	Grupo 2 - Natureza média	90
37	F101-1911		Sistema de varrição	Os resíduos coletados no serviço de varrição são transportados até a unidade de triagem?	Não foi evidenciado que os resíduos coletados no serviço de varrição são transportados até a unidade de triagem.	Lei Federal nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
38	F101-1912		Sistema de varrição	As lixeiras públicas são operáveis evitando contato manual com os resíduos?	Foi evidenciado que as lixeiras públicas não são operáveis, evitando contato manual com os resíduos.	Lei Federal nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
39	F101-1913		Sistema de varrição	Os varredores recebem treinamento?	Foi evidenciado que os varredores não recebem treinamento.	Lei nº 14.026/2020	Grupo 2 - Natureza média	90
40	F101-1914		Sistema de varrição	Os varredores recebem formação / capacitação?	Foi evidenciado que os varredores não recebem formação / capacitação.	Lei nº 14.026/2020	Grupo 2 - Natureza média	90
41	F101-1915		Sistema de varrição	As lixeiras públicas são higienizadas periodicamente?	Foi evidenciado que as lixeiras públicas não são higienizadas periodicamente.	Lei Federal nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
42	F101-1916		Sistema de varrição	Existem lixeiras que permitem a segregação dos resíduos adequadamente?	Não foi evidenciada a existência de lixeiras que permitam a segregação dos resíduos adequadamente.	Lei Federal nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
43	F101-1917		Sistema de varrição	Os resíduos de capina e roçada são destinados para unidades de tratamento?	Não foi evidenciado que os resíduos de capina e roçada são destinados para unidades de tratamento.	Lei Federal nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
44	F101-1918		Sistema de varrição	Os resíduos de poda e supressão vegetal são destinados para unidades de tratamento?	Não foi evidenciado que os resíduos de poda e supressão vegetal são destinados para unidades de tratamento.	Lei Federal nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
45	F101-1927		Transporte	Os veículos estão equipados com GPS?	Foi evidenciado que os veículos de coleta não estão equipados com GPS.	Lei nº 14.026/2020	Grupo 2 - Natureza média	90
46	F101-1928		Transporte	Os tacógrafos dos veículos coletores são providos de disco/diagrama?	Foi evidenciado que os tacógrafos dos veículos coletores não são providos de disco/diagrama.	CONTRAN nº 92/1999	Grupo 2 - Natureza média	90
47	F101-1929		Transporte	Há uma planilha de controle da destinação ambientalmente adequada do chorume?	Não foi evidenciada a existência de planilha de controle da destinação ambientalmente adequada do chorume.	Lei 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
48	F101-1930		Transporte	As rotas, percursos e frequência estão de acordo com o estipulado em contrato?	Foi evidenciada que as rotas, percursos e frequência não estão de acordo com o estipulado em contrato.	Lei 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90

Atenciosamente,

Eng.^a Luciana N. da Silva
Diretora Geral
AGERR Pantanal - MT

Eng.^o Paulo Mário C. Cardoso
Diretor téc. Operacional
AGERR Pantanal - MT

Péricles S. da Cruz
Diretor Adm. Financeiro
AGERR Pantanal - MT



Vamos Fiscalizar!

Este relatório foi elaborado a partir de avaliações realizadas por fiscais especializados da agência reguladora, utilizando a plataforma www.vamosfiscalizar.com, e não representa a opinião de qualquer profissional vinculado à empresa VamosFiscalizar!