



Fiscalização Técnica Programada RSU (Aterro Sanitário) – FTP RSU 01/2025

Fiscalização Técnica Programada do Manejo dos Resíduos Sólidos do Aterro Sanitário
do Consórcio Complexo Nascente do Pantanal - AGERR Pantanal-MT

Mirassol D'Oeste - MT, março de 2026.


Índice

1	Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos.....	3
1.1	Triagem e compostagem.....	3
1.1.1	Centro de Compostagem	3
1.1.2	Centro de Triagem	4
1.2	Disposição final e saúde pública	8
1.2.1	Aterro Sanitário.....	8
1.3	RCC, especial, PEVs e volumosos.....	18
1.3.1	Ecoponto.....	18
1.4	Ativos Fiscalizados	19
2	Processos	20
2.1	Atendimento Comercial e Operacional - RSU	20
2.1.1	Área Comercial	20
2.2	Ativos Fiscalizados	21
3	Não conformidades identificadas	22

1 Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos

1.1 Triagem e compostagem

1.1.1 Centro de Compostagem

Compostagem	
A unidade de compostagem possui placa de identificação?	
Localização da unidade de compostagem:	
 9W4C+RR Mirassol d'Oeste, MT, Brazil (Latitude: -15.6429267; Longitude: -58.077975)	
A unidade de compostagem está devidamente cercada impedindo acesso de agentes externos?	Sim
A unidade de compostagem possui placa de licenciamento ambiental?	Não
A estocagem do composto maturado fica sobre piso pavimentado?	Sim
A estocagem do composto maturado fica em local coberto?	Não

1.1.2 Centro de Triagem

Triagem	
Os colaboradores da triagem recebem treinamento?	Não
Os colaboradores da triagem recebem formação / capacitação?	Não
Observação: Não está em funcionamento	
 	



As instalações possuem condições sanitárias adequadas?

Sim

Observação: Não está funcionando

As instalações estão em condições de manutenção e conservação adequadas?

Sim



A unidade possui piso impermeabilizado?


Sim



A unidade possui sistema de drenagem de águas pluviais?	Sim
A unidade possui cobertura?	Sim
A cobertura da unidade está em condições de conservação adequadas?	Sim
A unidade possui altura suficiente para carga e descarga de caminhões?	Sim
A via de acesso dos caminhões é pavimentada?	Sim
O funil de descarga está em um nível superior ao da triagem?	Não se aplica
O funil de descarga é de material metálico?	Não se aplica

1.2 Disposição final e saúde pública

1.2.1 Aterro Sanitário

Disposição final e saúde pública	
A disposição final é feita em local devidamente licenciado pelo órgão ambiental?	Sim
Observação: Não apresentou documentação	
Localização do aterro sanitário:	
 9W4C+MC Mirassol d'Oeste, MT, Brazil (Latitude: -15.6433133; Longitude:-58.0789617)	
Existe utilização de resíduos sólidos como fonte de alimentação no aterro sanitário?	Não
Existe catação na área do aterro sanitário?	Não
Existem animais domésticos na área do aterro sanitário?	Não
Existem habitações temporárias / permanentes na área do aterro sanitário?	Não



Vamos Fiscalizar! 03/12/2025 14:37
Latitude: -15.6433167 / Longitude: -58.0789633



Vamos Fiscalizar! 03/12/2025 14:37
Latitude: -15.6433167 / Longitude: -58.0789633

A unidade possui balança para pesagem dos resíduos encaminhados para destinação final?

Sim



Vamos Fiscalizar! 03/12/2025 14:46
Latitude: -15.6429 / Longitude: -58.07803

Balança digital resíduos saúde	
A unidade de tratamento de resíduos de saúde pública possui placa de identificação?	Não
	
A unidade de tratamento de resíduos de saúde pública está devidamente isolada?	Sim



Unidade tratamento resíduo de saúde

Ausência de odores fora da unidade?

Sim

Atende a todos os padrões de emissão estabelecidos na licença?

Sim



Autoclave



Bombons resíduos saúde pública



Erosão




Cortina vegetal



Célula em construção aterro









Triagem compostagem



Triagem mirassol

1.3 RCC, especial, PEVs e volumosos

1.3.1 Ecoponto

RCC, especial, PEV's e volumosos

Há controle da destinação de pneus inservíveis? (ver registro)

Sim



Barracão pneus

1.4 Ativos Fiscalizados

Abaixo segue a lista de ativos que foram fiscalizados, contendo o nome do ativo e sua localização.

Instalação	Latitude	Longitude
Aterro Sanitário	-15.6433133	-58.0789617
Centro de Compostagem	-15.6429267	-58.077975
Centro de Triagem	-15.6432033	-58.0790133
Ecoponto	-15.6428517	-58.0778263

2 Processos

2.1 Atendimento Comercial e Operacional - RSU

2.1.1 Área Comercial

Comercial RSU	
A cobrança de tarifa / taxa está sendo realizada?	Sim
Observação: A cobrança é por kg de resíduo gerado em cada município	
Existe local para atendimento aos usuários dos serviços de manejo de resíduos?	Sim

2.2 Ativos Fiscalizados

Abaixo segue a lista de ativos que foram fiscalizados, contendo o nome do ativo e sua localização.

Instalação	Latitude	Longitude
Área Comercial	-	-

3 Não conformidades identificadas

Nº	Código	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
1	F85-1553	Aterro Sanitário	A unidade de tratamento de resíduos de saúde pública possui placa de identificação?	Foi evidenciado que a unidade de tratamento de resíduos de saúde pública não possui placa de identificação.	NBR 13.896/1997	Grupo 2 - Natureza média	90
2	F85-1547	Centro de Compostagem	A unidade de compostagem possui placa de licenciamento ambiental?	Não foi evidenciado que a unidade de compostagem possui placa de licenciamento ambiental.	NBR 13.896/1997	Grupo 2 - Natureza média	90
3	F85-1548	Centro de Compostagem	A estocagem do composto maturado fica em local coberto?	Não foi evidenciado que a estocagem do composto maturado fica em local coberto.	NBR 13.896/1997	Grupo 2 - Natureza média	90
4	F85-1554	Centro de Triagem	Os colaboradores da triagem recebem treinamento?	Foi evidenciado que os colaboradores da triagem não recebem treinamento.	NR 01	Grupo 2 - Natureza média	90
5	F85-1555	Centro de Triagem	Os colaboradores da triagem recebem formação / capacitação?	Foi evidenciado que os colaboradores da triagem não recebem formação/capacitação.	NR 01	Grupo 2 - Natureza média	90

Atenciosamente,

Eng.^a Luciana N. da Silva
Diretora Geral
AGERR Pantanal - MT

Eng.^o Paulo Mário C. Cardoso
Diretor téc. Operacional
AGERR Pantanal - MT

Péricles S. da Cruz
Diretor Adm. Financeiro
AGERR Pantanal - MT