



Fiscalização Técnica Programada RSU (Lambari D'Oeste) - FTP 01/2025

Fiscalização Técnica Programada do Manejo dos Resíduos Sólidos do município de
Lambari D'Oeste-MT - AGERR Pantanal-MT

Mirassol D'Oeste - MT, abril de 2026.

Índice

1	Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos	4
1.1	Coleta comum	4
1.1.1	Coleta Comum	4
1.2	Coleta especial	4
1.2.1	Coleta Especial.....	5
1.3	Transporte	5
1.3.1	Transporte.....	6
1.4	Triagem e compostagem.....	14
1.4.1	Centro de Triagem	14
1.5	Transbordo	21
1.5.1	Unidade de transbordo	21
1.6	Varrição, asseio e conservação urbana.....	24
1.6.1	Sistema de varrição.....	24
1.7	RCC, especial, PEVs e volumosos.....	28
1.7.1	Ecoponto	28
1.8	Ativos Fiscalizados	34
2	Não conformidades identificadas	35

1 Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos

1.1 Coleta comum

1.1.1 Coleta Comum

Coleta	
A população tem acesso à informação sobre dias e horários determinados para a coleta?	Sim
Observação: Segunda quarta e sexta	
Existe plano de coleta definido?	Não
A frequência mínima de 72h entre coletas está sendo atendida?	Sim
A coleta seletiva já foi implantada no município?	Sim
Existe solução alternativa para coleta em locais afastados?	Sim
Observação: Coleta RSU nos 3 distritos e limpeza em dois distritos. Ver ata	
O material da coleta seletiva é encaminhado para unidade de triagem?	Sim
Observação: Área de triagem em Processo de mudança	
Há treinamento para a equipe de coleta?	Sim
Os funcionários da coleta estão utilizando EPI?	
Os contentores coletivos estão em condições de manutenção e conservação?	Não
Observação: Na praça sim, mas na escola não	
É realizada a limpeza periódica dos contentores coletivos?	Sim
Observação: Sem documentação	
O esgotamento do efluente da limpeza dos contentores coletivos é feito em local licenciado pelo órgão ambiental competente?	Não

1.2 Coleta especial

1.2.1 Coleta Especial

Coleta	
A população tem acesso à informação sobre dias e horários determinados para a coleta?	Não
Existe plano de coleta definido?	Sim
Observação: Não apresentou documentação da coleta seletiva	
A frequência mínima de 72h entre coletas está sendo atendida?	
A coleta seletiva já foi implantada no município?	Sim
Existe solução alternativa para coleta em locais afastados?	Sim
Observação: Feita nos 2 distritos.	
O material da coleta seletiva é encaminhado para unidade de triagem?	Sim
Há treinamento para a equipe de coleta?	Não
Os funcionários da coleta estão utilizando EPI?	Sim
Os contentores coletivos estão em condições de manutenção e conservação?	
É realizada a limpeza periódica dos contentores coletivos?	Sim
O esgotamento do efluente da limpeza dos contentores coletivos é feito em local licenciado pelo órgão ambiental competente?	Não

1.3 Transporte

1.3.1 Transporte

Transporte	
Os veículos coletores evitam o derramamento de resíduo em via pública?	Sim
Observação: Caminhão novo compactador 15m3 ano 2025	
 Vamos Fiscalizar! - 10/12/2025 09:56 Latitude: -15.3297567 / Longitude: -58.0014333	
A altura máxima de carregamento dos veículos coletores não ultrapassa 1,20m?	
Os veículos estão equipados com GPS?	Não
O número de veículos é suficiente para atender a demanda do município?	Sim
O serviço abrange todo o município?	Sim
Os veículos coletores permitem o esvaziamento simultâneo de dois ou mais recipientes?	Sim
Os veículos coletores possuem carregamento traseiro?	Sim



Os veículos coletores dispõem de local adequado para o transporte dos trabalhadores?

Sim



O vestíbulo dos veículos coletores tem capacidade igual ou superior a 1,5 m³?

Sim



16m3

Os veículos coletores estão em condições de manutenção e conservação?

Sim

Observação: Ano 2025

Os veículos coletores estão devidamente identificados?

Sim



Os tacógrafos dos veículos coletores são providos de disco/diagrama?

Sim

Observação: Sem disco

Os veículos coletores possuem sistema de iluminação traseira em consonância com as normas de trânsito?

Sim





Os veículos coletores possuem sensor traseiro automático para a marcha à ré?

Sim



Os veículos coletores possuem recipiente para chorume devidamente vedado?	Sim
 Vamos Fiscalizar! 10/12/2025 10:01 Latitude: -15.3298093 / Longitude: -58.0014046	
Há uma planilha de controle da destinação ambientalmente adequada do chorume?	Não
As rotas, percursos e frequência estão de acordo com o estipulado em contrato?	Sim
Observação: Não apresentou documentação	
A quantidade de veículos está de acordo com o estabelecido em contrato?	Não se aplica



2022

2



2009



1.4 Triagem e compostagem

1.4.1 Centro de Triagem

Triagem	
Os colaboradores da triagem recebem treinamento?	Não
Os colaboradores da triagem recebem formação / capacitação?	Não
Há um programa de educação ambiental junto à população para impulsionar a coleta seletiva?	Não
A unidade de triagem possui placa de identificação?	Não
A unidade de triagem está devidamente cercada impedindo acesso de agentes externos?	Sim
 Vamos Fiscalizar! 10/12/2025 10:28 Latitude: -15.3249366 / Longitude: -58.0084118	
A unidade de beneficiamento de plásticos possui placa de licenciamento ambiental?	Não
Os colaboradores estão utilizando EPI?	
As instalações possuem condições sanitárias adequadas?	Sim

As instalações estão em condições de manutenção e conservação adequadas?	Sim
 Vamos Fiscalizar! 10/12/2025 10:29 Latitude: -15.3249242 / Longitude: -58.0083765	
A unidade possui piso impermeabilizado?	Não
Observação: Aguardando energia para executar o piso	
A unidade possui sistema de drenagem de águas pluviais?	Não se aplica
A unidade possui sistema de drenagem de chorume?	Não
A unidade possui cobertura?	Sim



A cobertura da unidade está em condições de conservação adequadas?	Sim
A unidade possui altura suficiente para carga e descarga de caminhões?	Sim
A via de acesso dos caminhões é pavimentada?	Não
O funil de descarga está em um nível superior ao da triagem?	Não se aplica
O funil de descarga é de material metálico?	Não se aplica
A mesa ou bancada de triagem é de concreto?	Não se aplica
A altura aproximada da mesa ou bancada de triagem é 90 cm?	Não se aplica
As unidades possuem depósitos com capacidade de armazenamento de pelo menos 1 dia de trabalho?	Sim



Os fardos de material classificado estão empilhados e organizados de maneira adequada?	
A unidade possui balança para pesagem dos resíduos?	
É realizado o controle quantitativo de resíduos que chega na triagem?	
É realizado o controle quantitativo de resíduos classificados pós triagem?	
É realizado o controle quantitativo de resíduos enviados para destinação final?	
É realizado o controle do quantitativo do composto produzido?	
A área de armazenamento dos fardos de recicláveis é de fácil acesso para os caminhões?	Sim
É realizada a composição gravimétrica do resíduo coletado?	Não
Observação: Não apresentou documentação	
É realizada a composição gravimétrica do resíduo encaminhado para a destinação final?	Não
Observação: Não apresentou documentação	
Ausência de odores fora da unidade?	Sim








1.5 Transbordo

1.5.1 Unidade de transbordo

Transbordo	
Localização da unidade de transbordo:	
	
MXGR+3G Lambari d'Oeste - State of Mato Grosso, Brazil (Latitude: -15.324775; Longitude: -58.0086567)	
A unidade de transbordo possui licenciamento ambiental?	Não
Observação: Não apresentou documentação	
A unidade de transbordo está devidamente identificada?	Não
A unidade de transbordo está cercada impedindo acesso de agentes externos?	Sim



Existe utilização de resíduos sólidos como fonte de alimentação no aterro sanitário?

Não

Existem habitações temporárias / permanentes na área de trasnbordo?

Não



A unidade de transbordo possui placa de licenciamento ambiental?	Não
Existe uso de resíduos como fonte de alimentação na unidade de transbordo?	Não
Existe atividade de catação na unidade de transbordo?	Não
Existem animais domésticos na unidade de transbordo?	Não
Existem habitações temporárias / permanentes na unidade de transbordo?	Não
Os colaboradores da unidade de transbordo estão usando EPI?	Sim
Os colaboradores do transbordo recebem treinamento para formação e capacitação? (ver registro e certificados)	Não
Observação: Não apresentou documentação	
A unidade de transbordo possui balança para pesagem dos resíduos?	Não se aplica
A unidade possui balança para pesagem dos resíduos encaminhados para destinação final?	Sim
Observação: No aterro	
Ausência de odores fora da unidade?	Sim

1.6 Varrição, asseio e conservação urbana


1.6.1 Sistema de varrição

Varrição, asseio e conservação urbana	
Existe plano de varrição a ser seguido pelos funcionários?	Não
Os resíduos coletados no serviço de varrição são acondicionados em local adequado evitando vazamento de chorume?	Sim
Observação: Leva rcc	
Os resíduos coletados no serviço de varrição são transportados até a unidade de triagem?	Sim
As lixeiras públicas possuem tamanho adequado?	Sim
 Vamos Fiscalizar! 10/12/2025 09:54 Latitude: -15.3283523 / Longitude: -57.9995043	
As lixeiras públicas possuem bom estado de conservação e manutenção?	Sim



As lixeiras públicas são operáveis evitando contato manual com os resíduos?

Não

As lixeiras públicas são fáceis de esvaziar nos equipamentos auxiliares dos varredores?	Não
 	
Os varredores recebem treinamento?	Não
Observação: Não apresentou documentação	
Os varredores recebem formação / capacitação?	Não
Observação: Não apresentou documentação	
As lixeiras públicas são higienizadas periodicamente?	Sim
É realizada a limpeza de bueiros, bocas de lobo e correlatos?	Sim
Os resíduos das atividades de desobstrução e limpeza de bueiros, bocas de lobo e correlatos são encaminhados para destinação final?	Sim
Ausência de odores fora da unidade?	Sim
Existem lixeiras que permitem a segregação dos resíduos adequadamente?	Não
Os resíduos de capina e roçada são destinados para unidades de tratamento?	Sim
Observação: Rcc	

Os resíduos de poda e supressão vegetal são destinados para unidades de tratamento?	Sim
Observação: São levados rcc	
Existem serviços de varrição, capina, roçada, poda e atividades correlatas em vias e logradouros públicos?	Sim
Existe asseio de túneis, escadarias, monumentos, abrigos e sanitários públicos?	Não
Existe raspagem e remoção de terra, areia e quaisquer materiais depositados pelas águas pluviais em logradouros públicos?	Sim
Existe limpeza de logradouros públicos onde se realizem feiras públicas e outros eventos de acesso aberto ao público e outros eventuais serviços de limpeza urbana?	Não

1.7 RCC, especial, PEVs e volumosos

1.7.1 Ecoponto


RCC, especial, PEV's e volumosos

O local de transbordo de RCC está identificado?

Sim



Localização do local de transbordo de RCC, especial, PEV's e volumosos:



R. das Flores, 792, Lambari D'Oeste - MT, 78278-000, Brazil
(Latitude: -15.3251817; Longitude: -58.0076817)

O local de transbordo de RCC possui licenciamento ambiental vigente?	Sim
Observação: Não apresentou documentação	
O local de transbordo de RCC está devidamente cercado impedindo acesso de agentes externos?	Sim



Há controle do material RCC encaminhado para beneficiamento ou destinação final?	
O aterro de RCC está identificado?	Sim
O aterro de RCC possui licenciamento ambiental vigente?	Não
Observação: Não apresentou documentação	
O aterro de RCC está devidamente cercado impedindo acesso de agentes externos?	Sim





Há placa de identificação do local de armazenamento de pneus inservíveis?

Não



O local de armazenamento de pneus inservíveis está devidamente cercado impedindo o acesso de agentes externos?	Sim
Há controle da destinação de pneus inservíveis? (ver registro)	Não
Observação: Não apresentou documentação	
Há controle da destinação de óleo de cozinha? (ver registro)	Não
Há controle da destinação de lâmpadas de vapor de mercúrio? (ver registro)	Não
Há controle da destinação de resíduo eletrônico? (ver registro)	Não
Há controle da destinação de lâmpadas de vapor de mercúrio? (ver registro)	Não
Há controle da destinação de pilhas e baterias? (ver registro)	Não
Há controle da destinação de embalagens? (ver registro)	Não
Há controle da destinação de outro item de logística reversa (citar item)? (ver registro)	Não
Há controle de entrada e saída de resíduos no PEV? (ver registro)	Não
Há placa de identificação do local de armazenamento de resíduos volumosos?	Não
Observação: Não apresentou documentação	
O armazenamento de resíduos volumosos se dá em local coberto?	Não
O local de armazenamento de resíduos volumosos está devidamente cercado impedindo acesso de agentes externos?	Sim
Há processo continuado de limpeza corretiva de deposições irregulares (pontos viciados)? (ver registro)	Sim





1.8 Ativos Fiscalizados

Abaixo segue a lista de ativos que foram fiscalizados, contendo o nome do ativo e sua localização.

Instalação	Latitude	Longitude
Centro de Triagem	-15.3249366	-58.0084118
Coleta Comum	-	-
Coleta Especial	-	-
Ecoponto	-15.3251817	-58.0076817
Sistema de varrição	-	-
Transporte	-	-
Unidade de transbordo	-15.324775	-58.0086567

2 Não conformidades identificadas

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
1	F99-1858		Centro de Triagem	Os colaboradores da triagem recebem treinamento?	Foi evidenciado que os colaboradores da triagem não recebem treinamento.	NR 01	Grupo 2 - Natureza média	90
2	F99-1859		Centro de Triagem	Os colaboradores da triagem recebem formação / capacitação?	Foi evidenciado que os colaboradores da triagem não recebem formação/capacitação.	NR 01	Grupo 2 - Natureza média	90
3	F99-1860		Centro de Triagem	Há um programa de educação ambiental junto à população para impulsionar a coleta seletiva?	Não foi evidenciada existência de um programa de educação ambiental junto à população para impulsionar a coleta seletiva.	LEI Nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
4	F99-1861		Centro de Triagem	A unidade de triagem possui placa de identificação?	Não foi evidenciado que unidade de triagem possui placa de identificação.	NR 26	Grupo 2 - Natureza média	180
5	F99-1862		Centro de Triagem	A unidade de beneficiamento de plásticos possui placa de licenciamento ambiental?	Não foi evidenciado que a unidade de beneficiamento de plásticos possui placa de licenciamento ambiental.	LEI Nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
6	F99-1863		Centro de Triagem	A unidade possui piso impermeabilizado?	Não foi evidenciado que a unidade possui piso impermeabilizado.	NBR 13.896/1997	Grupo 2 - Natureza média	90
7	F99-1864		Centro de Triagem	A unidade possui sistema de drenagem de chorume?	Não foi evidenciado que a unidade possui sistema de drenagem de chorume.	NBR 13.896/1997	Grupo 2 - Natureza média	90

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
8	F99-1865		Centro de Triagem	A via de acesso dos caminhões é pavimentada?	Foi evidenciado que a via de acesso dos caminhões não é pavimentada.	NBR 13.896/1997	Grupo 2 - Natureza média	90
9	F99-1866		Centro de Triagem	É realizada a composição gravimétrica do resíduo coletado?	Não foi evidenciado que é realizada a composição gravimétrica do resíduo coletado.	LEI Nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
10	F99-1867		Centro de Triagem	É realizada a composição gravimétrica do resíduo encaminhado para a destinação final?	Não foi evidenciado que é realizada a composição gravimétrica do resíduo encaminhado para a destinação final.	LEI Nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
11	F99-1839		Coleta Comum	Existe plano de coleta definido?	Não foi evidenciada a existência de plano de coleta.	Lei nº 11.445/2007	Grupo 2 - Natureza média	90
12	F99-1840		Coleta Comum	Os contentores coletivos estão em condições de manutenção e conservação?	Foi evidenciado que os contentores coletivos não estão em condições de manutenção e conservação.	Lei nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
13	F99-1841		Coleta Comum	O esgotamento do efluente da limpeza dos contentores coletivos é feito em local licenciado pelo órgão ambiental competente?	Não foi evidenciado que o esgotamento do efluente da limpeza dos contentores coletivos é feito em local licenciado pelo órgão ambiental competente.	CONAMA 430/2011 nº	Grupo 2 - Natureza média	90
14	F99-1855		Coleta Especial	A população tem acesso à informação sobre dias e horários determinados para a coleta?	Não foi evidenciada que a população tem acesso à informação sobre dias e horários determinados para a coleta.	Lei nº 11.445/2007	Grupo 2 - Natureza média	90

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
15	F99-1856		Coleta Especial	Há treinamento para a equipe de coleta?	Não foi evidenciada a existência de treinamento para a equipe de coleta.	NR 01	Grupo 2 - Natureza média	90
16	F99-1857		Coleta Especial	O esgotamento do efluente da limpeza dos contentores coletivos é feito em local licenciado pelo órgão ambiental competente?	Não foi evidenciado que o esgotamento do efluente da limpeza dos contentores coletivos é feito em local licenciado pelo órgão ambiental competente.	CONAMA 430/2011	nº Grupo 2 - Natureza média	90
17	F99-1842		Ecoponto	O aterro de RCC possui licenciamento ambiental vigente?	Não foi evidenciado que o aterro de RCC possui licenciamento ambiental vigente.	CONAMA 237/1997	nº Grupo 2 - Natureza média	90
18	F99-1843		Ecoponto	Há placa de identificação do local de armazenamento de pneus inservíveis?	Não foi evidenciada a existência de placa de identificação do local de armazenamento de pneus inservíveis.	CONAMA 416/2009	nº Grupo 2 - Natureza média	90
19	F99-1844		Ecoponto	Há controle da destinação de pneus inservíveis? (ver registro)	Não foi evidenciada a existência de controle da destinação de pneus inservíveis.	CONAMA 416/2009	nº Grupo 2 - Natureza média	90
20	F99-1845		Ecoponto	Há controle da destinação de óleo de cozinha? (ver registro)	Não foi evidenciada a existência de controle da destinação de óleo de cozinha.	Lei nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
21	F99-1846		Ecoponto	Há controle da destinação de lâmpadas de vapor de mercúrio? (ver registro)	Não foi evidenciada a existência de controle da destinação de lâmpadas de vapor de mercúrio.	Lei nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
22	F99-1847		Ecoponto	Há controle da destinação de resíduo eletrônico? (ver registro)	Não foi evidenciada a existência de controle da destinação de resíduo eletrônico.	Lei nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
23	F99-1848		Ecoponto	Há controle da destinação de lâmpadas de vapor de mercúrio? (ver registro)	Não foi evidenciada a existência de controle da destinação de lâmpadas de vapor de mercúrio.	Lei nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
24	F99-1849		Ecoponto	Há controle da destinação de pilhas e baterias? (ver registro)	Não foi evidenciada a existência de controle da destinação de pilhas e baterias.	CONAMA nº 401/2008	Grupo 2 - Natureza média	90
25	F99-1850		Ecoponto	Há controle da destinação de embalagens? (ver registro)	Não foi evidenciada a existência de controle da destinação de embalagens.	Lei nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
26	F99-1851		Ecoponto	Há controle da destinação de outro item de logística reversa (citar item)? (ver registro)	Não foi evidenciada a existência de controle da destinação de item de logística reversa.	Lei nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
27	F99-1852		Ecoponto	Há controle de entrada e saída de resíduos no PEV? (ver registro)	Não foi evidenciada a existência de controle de entrada e saída de resíduos no PEV.	Lei nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
28	F99-1853		Ecoponto	Há placa de identificação do local de armazenamento de resíduos volumosos?	Não foi evidenciada a existência de placa de identificação do local de armazenamento de resíduos volumosos.	Lei nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
29	F99-1854		Ecoponto	O armazenamento de resíduos volumosos se dá em local coberto?	Foi evidenciado que o armazenamento de resíduos volumosos se não dá em local coberto.	Lei nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
30	F99-1868		Sistema de varrição	Existe plano de varrição a ser seguido pelos funcionários?	Não foi evidenciada a existência de plano de varrição a ser seguido pelos funcionários.	Lei nº 14.026/2020	Grupo 2 - Natureza média	90

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
31	F99-1869		Sistema de varrição	As lixeiras públicas são operáveis evitando contato manual com os resíduos?	Foi evidenciado que as lixeiras públicas não são operáveis, evitando contato manual com os resíduos.	Lei Federal nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
32	F99-1870		Sistema de varrição	As lixeiras públicas são fáceis de esvaziar nos equipamentos auxiliares dos varredores?	Foi evidenciado que as lixeiras públicas não são fáceis de esvaziar nos equipamentos auxiliares dos varredores.	Lei Federal nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
33	F99-1871		Sistema de varrição	Os varredores recebem treinamento?	Foi evidenciado que os varredores não recebem treinamento.	Lei nº 14.026/2020	Grupo 2 - Natureza média	90
34	F99-1872		Sistema de varrição	Os varredores recebem formação / capacitação?	Foi evidenciado que os varredores não recebem formação / capacitação.	Lei nº 14.026/2020	Grupo 2 - Natureza média	90
35	F99-1873		Sistema de varrição	Existem lixeiras que permitem a segregação dos resíduos adequadamente?	Não foi evidenciada a existência de lixeiras que permitam a segregação dos resíduos adequadamente.	Lei Federal nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
36	F99-1874		Sistema de varrição	Existe asseio de túneis, escadarias, monumentos, abrigos e sanitários públicos?	Não foi evidenciada a existência de asseio de túneis, escadarias, monumentos, abrigos e sanitários públicos.	Lei nº 14.026/2020	Grupo 2 - Natureza média	90
37	F99-1875		Sistema de varrição	Existe limpeza de logradouros públicos onde se realizem feiras públicas e outros eventos de acesso aberto ao público e outros eventuais serviços de limpeza urbana?	Não foi evidenciada a existência de limpeza de logradouros públicos onde se realizem feiras públicas e outros eventos de acesso aberto ao público e outros	Lei nº 14.026/2020	Grupo 2 - Natureza média	90

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
					eventuais serviços de limpeza urbana.			
38	F99-1876		Transporte	Os veículos estão equipados com GPS?	Foi evidenciado que os veículos de coleta não estão equipados com GPS.	Lei nº 14.026/2020	Grupo 2 - Natureza média	90
39	F99-1877		Transporte	Há uma planilha de controle da destinação ambientalmente adequada do chorume?	Não foi evidenciada a existência de planilha de controle da destinação ambientalmente adequada do chorume.	Lei 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
40	F99-1878		Unidade transbordo	de A unidade de transbordo possui licenciamento ambiental?	Não foi evidenciado que a unidade de transbordo possui licenciamento ambiental.	CONAMA 237/1997	nº Grupo 2 - Natureza média	90
41	F99-1879		Unidade transbordo	de A unidade de transbordo está devidamente identificada?	Foi evidenciado que a unidade de transbordo não está devidamente identificada.	NR 26	Grupo 2 - Natureza média	180
42	F99-1880		Unidade transbordo	de Existe utilização de resíduos sólidos como fonte de alimentação no aterro sanitário?	Não foi evidenciada a utilização de resíduos sólidos como fonte de alimentação no aterro sanitário.	NBR 13.896/1997	Grupo 2 - Natureza média	90
43	F99-1881		Unidade transbordo	de Existem habitações temporárias / permanentes na área de transbordo?	Não foi evidenciada a existência de habitações temporárias / permanentes na área de transbordo.	LEI Nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
44	F99-1882		Unidade transbordo	de A unidade de transbordo possui placa de licenciamento ambiental?	Foi evidenciada que a unidade de transbordo não possui placa de licenciamento ambiental.	LEI Nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
45	F99-1883		Unidade transbordo de	Existe uso de resíduos como fonte de alimentação na unidade de transbordo?	Não foi evidenciada a utilização de resíduos como fonte de alimentação na unidade de transbordo.	LEI Nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
46	F99-1884		Unidade transbordo de	Existe atividade de catação na unidade de transbordo?	Não foi evidenciada a existência da atividade de catação na unidade de transbordo.	LEI Nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
47	F99-1885		Unidade transbordo de	Existem animais domésticos na unidade de transbordo?	Foi evidenciada a existência de animais domésticos na unidade de transbordo.	LEI Nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
48	F99-1886		Unidade transbordo de	Existem habitações temporárias / permanentes na unidade de transbordo?	Não foi evidenciada a existência de habitações temporárias / permanentes na unidade de transbordo.	LEI Nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
49	F99-1887		Unidade transbordo de	Os colaboradores do transbordo recebem treinamento para formação e capacitação? (ver registro e certificados)	Foi evidenciada que os colaboradores do transbordo não recebem treinamento para formação e capacitação.	LEI Nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90

Atenciosamente,

LUCIANA
NASCIMENTO DA
SILVA:804876371
00

Assinado de forma digital por LUCIANA NASCIMENTO DA SILVA:80487637100
Dados: 2026.04.20 11:05:58 -03'00'

Eng.^a Luciana N. da Silva
Diretora Geral
AGERR Pantanal - MT

PAULO MARIO
COSTA
CARDOSO:61607
622149

Assinado de forma digital por PAULO MARIO COSTA
CARDOSO:61607622149
Dados: 2026.04.13 15:52:54 -04'00'

Eng.^o Paulo Mário C. Cardoso
Diretor téc. Operacional
AGERR Pantanal - MT

PERICLES
SIDENE DA
CRUZ:860707
70153

Assinado de forma digital por PERICLES SIDENE DA CRUZ:86070770153
Dados: 2026.04.14 13:29:27 -04'00'

Péricles S. da Cruz
Diretor Adm. Financeiro
AGERR Pantanal - MT