

ANEXO I

TERMO DE NÃO CONFORMIDADE (TNC)

TNC N.: 09-2023

1. ÓRGÃO FISCALIZADOR

RAZÃO SOCIAL: AGERR Pantanal

ENDEREÇO: Avenida Sergipe, 457 – Sala 05, Jd. Popular – S. J. dos IV Marcos/MT – CEP: 78.285-000

TELEFONE E EMAIL: (65) 99667-3934; contato@agerrpantanal.com.br

.....

2. TITULAR DOS SERVIÇOS

RAZÃO SOCIAL: Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste

ENDEREÇO: Rua Antonio Tavares, nº 3310, Centro - Mirassol D'Oeste, MT

TELEFONE E EMAIL: (65) 3241-1012; gabinete@mirassoldoeste.mt.gov.br

3. RESUMO DO TERMO DE NÃO CONFORMIDADE

Na ação de fiscalização, sobre as condições técnico-operacionais para verificar qualidade no atendimento do sistema de manejo de RSU no município de Mirassol D'Oeste/MT, bem como sobre as demais obrigações do prestador junto aos usuários e à AGERR/Pantanal, foram constatados procedimentos que devem estar de acordo com os regulamentos da AGERR/Pantanal, com o instrumento contratual e com a Legislação em vigor. As não conformidades apontadas pela equipe de fiscalização da AGERR/Pantanal, nos atos realizados no dia 06 de dezembro de 2023 estão detalhadas no Anexo I.

4. RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO

NOME: Luciana Nascimento da Silva

TELEFONE: (65) 99667-3934

CARGO: DIRETORA GERAL

EMAIL: luciana.silva@agerrpantanal.com.br

5. RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO TNC

NOME: Luciana Nascimento da Silva

TELEFONE: (65) 99667-3934

CARGO: DIRETORA GERAL

EMAIL: luciana.silva@agerrpantanal.com.br

São José dos Quatro Marcos, 14 de dezembro de 2023.

Luciana Nascimento da Silva
Diretora Geral

ANEXOS I e II - 09/2023 - NC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Ecoponto
1		CONSTATAÇÃO	Unidade não possuía placa de licenciamento ambiental na entrada
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Unidade sem placa de licenciamento ambiental
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO	UNIDADE	Ecoponto
2		CONSTATAÇÃO	Portão da unidade aberto
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO	UNIDADE	Ecoponto
3		CONSTATAÇÃO	Não possui sistema de pesagem na entrada para controle quantitativo
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de controle quantitativo dos resíduos
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 09/2023 - NC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Ecoponto
4		CONSTATAÇÃO	Presença de pessoas não autorizadas depositando resíduo sem nenhum tipo de controle
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de resíduos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO	UNIDADE	Ecoponto
5		CONSTATAÇÃO	Presença de catadores não autorizados no local
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Presença de catadores no Ecoponto
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO	UNIDADE	Ecoponto
6		CONSTATAÇÃO	Fogo sendo ateado aos resíduos da unidade
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Queima de resíduos a céu aberto
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 09/2023 - NC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Ecoponto
7		CONSTATAÇÃO	Unidade sem separação adequada de resíduos dispostos no local
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de resíduos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO	UNIDADE	Ecoponto
8		CONSTATAÇÃO	Resíduos que deveriam ser destinados ao aterro sanitário dispostos na unidade
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

